

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 407790

A. Data Pelanggan

1. Milik RS Tk. II Udayana

2. Merek **PHILIPS**

3. Tipe

MP40

4. No.Seri

: DE82022674

1. Tempat/Ruangan

B. Pelaksanaan Kalibrasi

HCU

2. Tanggal

24 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

23.0

2. Kelembaban

56.0

D. Alat yang digunakan

- 1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

°C

% RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik		Hasil Pemeriksaa Fungsi	n Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik		Baik	and the same of th
Badan / Permukaan	Baik		Baik	
Kabel ECG		Baik	Baik	
SPO2 Sensor		Baik	Baik	14.40
Manset dan Selang (NIBP Cuff)		Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris	1	Baik	Baik	-

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	221.9	220 ± 10 % V	
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.163	≤ 0.2 Ω	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ	
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.6	≤ 100 µA	
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.4	≤ 500 µA	
Patient Leakage Current RA - Earth	0.4	≤ 10 µA	
Patient Leakage Current RL - Earth	0.7	≤ 10 µA	
Patient Leakage Current LA - Earth	0.4	≤ 10 µA	
Patient Leakage Current LL - Earth	0.3	≤ 10 µA	
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.4	≤ 10 µA	

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. : (021) 5701468, 5743280 Fax.