

Laporan Kalibrasi Ventilator

No Label: 394090

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: RSU Negara

2. Merk

: Philips

3. Tipe/Model

: V60

4. No seri

: 100355144

1. Tempat/Ruangan

B. Pelaksanaan Kalibrasi

: ICU

2. Tanggal

: 07 April 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

25.5

56.7

°C % RH

D. Alat Yang Digunakan

2. Kelembaban

1. Gas Flow Analyzer, Merk: Fluke, Type: VT-305, SN: BF100963 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

M.	Danies slat	Hasil Per	meriksaan	Votorangen	
No	Bagian alat	Fisik	Fungsi	Keterangan	
1.	Power Cord	Baik	Baik	8	
2.	On/Off Switch	Baik	Baik	<u> </u>	
3.	Panel Control	Baik	Baik		
4.	Display/Monitor	Baik	Baik		
5.	Patient Circuit	Baik	Baik	9,	
6.	Patient Baging	Baik	Baik	-	
7.	Rotameter		-	Tidak ada	
8.	Humidifier	Baik	Baik		

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	222.3	220 ± 10 % V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.167	≤ 0,2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.9	≤ 100 µA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	1.1	≤ 500 µA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0.9	≤ 100 µA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	1.2	≤ 500 μA

Halaman 2 dari 3

APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280