

Laporan Kalibrasi Bed Side Monitor

No Label : 391483

A. Data Pelanggan

1. Milik

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek

Mindray

Tipe

IPM-10

No.Seri

FG-17072365

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

2. Kelembaban

Griya Puspa Lt 5

2. Tanggal

16 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

24.7

55.0 % RH

°C

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan	12.4	
bagian Alat	Fisik	Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	ie i
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	9
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	229.6	220 ± 10 %	V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.177	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	МΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.3	≤ 100	μA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.2	≤ 500	μА
Patient Leakage Current RA - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current RL - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤ 10	μΑ
Patient Leakage Current LL - Earth	0.2	≤ 10	μА
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.5	≤ 10	μА

Halaman 2 dari 3

MPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp.

Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280