

Laporan Kalibrasi Bed Side Monitor

No Label : 392434

A. Data Pelanggan

Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek : Mindray 3. Tipe : iPM10

4. No.Seri : FG-95058029

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan : IGD Lt 1
Tanggal : 24 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu : 24.7 °C
Kelembaban : 55.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
	Fisik		
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	•
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	*

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	222.6	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.167	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	21.5	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.3	≤ 100 µÅ
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.2	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.2	≤ 10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.5	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.2	≤10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.5	≤10 µA

Halaman 2 dari 3

%PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280