

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 407791

A. Data Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana

2. Merek : MINDRAY

3. Tipe : MEC-1000 4. No.Seri : AQ-43204139

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : OK

2. Tanggal : 24 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu : 22.6 °C
Kelembaban : 57.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasi	Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator		Baik	Baik	
Badan / Permukaan		Baik	Baik	
Kabel ECG		Baik	Baik	/
SPO2 Sensor		Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	- 4	Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris		Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	221.3	220 ± 10 %	٧
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.144	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	МΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.6	≤ 100	μΑ
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.4	≤ 500	μΑ
Patient Leakage Current RA - Earth	0.4	≤ 10	μΑ
Patient Leakage Current RL - Earth	0.5	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.4	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LL - Earth	0.2	≤ 10	μΑ
Patient Leakage Current V1 - V6 – Earth	0.3	≤ 10	μΑ

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280