

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 407411

A. Data Pelanggan

1. Milik

RS Tk. II Udayana

2. Merek

GE

3. Tipe

: B20i

4. No.Seri

: SMA1730008HA

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan

VIP Kartika

2. Tanggal

18 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

23.3

2. Kelembaban

56.0

°C % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke , Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM
Badan / Permukaan	Baik	Baik	1
Kabel ECG	Baik	Baik	7
SPO2 Sensor	Baik	Baik	*Augus
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	221.5	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.143	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.4	≤ 100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.5	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.5	≤ 10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.6	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.5	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.4	≤ 10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.4	≤ 10 μA

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280