

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 407793

A. Data Pelanggan

1. Milik

RS Tk. II Udayana

2. Merek

MINDRAY

3. Tipe

1450 400

. .

: MEC-1000

No.Seri

: AQ-43204110

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

OK

2. Tanggal

24 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

22.6

2.6 ℃

2. Kelembaban

57.0

% RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil	Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
Kontrol / Indikator	Baik		Baik	AND PERSONS ASSESSED.	
Badan / Permukaan	Baik		Baik	A STATE OF THE STA	
Kabel ECG		Baik	Baik		
SPO2 Sensor		Baik	Baik	The state of the s	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)		Baik	Baik	. 3	
Kabel / Aksesoris		Baik	Baik		

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	221.5	220 ± 10 %	V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.176	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	ΜΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.4	≤ 100	μΑ
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.3	≤ 500	μΑ
Patient Leakage Current RA - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current RL - Earth	0.6	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.4	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LL - Earth	0.4	≤ 10	μА
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.5	≤ 10	μΑ

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax. : (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280