

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 407526

A. Data Pelanggan

1. Milik

RS Tk. II Udayana

2. Merek NIKON KOHDEN

3. Tipe

BSM-3562

4. No.Seri

: 14525

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: HCU

2. Tanggal

15 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

23.0

2. Kelembaban

55.0

°C % RH

D. Alat yang digunakan

- 1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	A STATE OF THE STA
Kabel ECG	Baik	Baik	/
SPO2 Sensor	Baik	Baik	No.
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	5

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	221.8	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.167	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.4	≤100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.6	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.5	≤10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.4	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.5	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.6	≤ 10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 – Earth	0.3	≤ 10 µA

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. : (021) 5701468, 5743280 Fax.