



Laporan Kalibrasi Electrocardiograph

No. Label: 402487

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

RSUD Soreang

2. Merk

GE

3. Tipe

MAC-2000

4. No. Seri

SPW1802012PA

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan

Poli Jantung

2. Tanggal

27 Juni 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu

22.6

± 5

2. Kelembaban Relatif

45.0

5 °C

± 20 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- 3. Mistar, Merk: Krisbow, Model/Type: KW 01-651, S/N M-3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)
- 4. ECG Simulator, Merk: Fluke, Model/Type:MPS450, S/N 189401 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan dan Permukaan	Baik	Baik	•
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	•
Kabel Catu Daya (Line Cord)	Baik	Baik	7 €2
Kabel Elektroda dan Elektroda	Baik	Baik	(=)
Tombol, Saklar atau Kontrol	Baik	Baik	23
Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	
Baterai	Baik	Baik	- E
Printer	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter		Terukur	Toleransi
		L1-N	223.6	220 ± 10 % V
1 Tegangan Jala-jala Terukur	Tegangan Jala-jala Terukur	L1-PE	221.5	220 ± 10% V
		N-PE	3.0	≤ 5 V
2	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis		OL	≥ 2 MΩ
3	Tahanan Hubungan Pentanahan		0.136	≤ 0.2 Ω
4	Arus bocor pada peralatan		15.2	≤ 100 mA
5	Arus bocor pada bagian di aplikasikan 12 Lead		15.2	≤ 5000 mA

Halaman 2 dari 3

▲ Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280