

Laporan Kalibrasi Bed Side Monitor Bayi

No Label : 407391

A. Data Pelanggan

1. Milik RS Tk. II Udayana

2. Merek Infinity

3. Tipe

Apollo N1

4. No.Seri CN120904067

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

NICU

2. Tanggal

18 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

24.5

°C

2. Kelembaban

56.0

% RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)		- 1	Tidak Ada
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	221.2	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.126	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	4.3	≤ 100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	8.9	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.5	≤ 10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	-	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.5	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.5	≤10 μA
Patient Leakage Current V1 - V6 – Earth	-	≤ 10 μA

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280