

Laporan Kalibrasi Bed Side Monitor

No Label : 392461

A. Data Pelanggan

Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek : GE

3. Tipe : Carescape V100 4. No.Seri : SH620420292SA

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan : Griya Puspa Lt 2
Tanggal : 18 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 24.7 °C 2. Kelembaban : 55.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	-
Kabel ECG	2	-	Tidak Ada
SPO2 Sensor	Baik	Baik	_{-{=
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	8
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	219.3	220 ± 10 % V	
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.162	≤ 0.2 Ω	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ	2
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	2.3	≤ 100 µA	
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	7.9	≤ 500 µA	
Patient Leakage Current RA - Earth	-	≤10 µA	
Patient Leakage Current RL - Earth	-	≤ 10 µA	î P
Patient Leakage Current LA - Earth	4	≤ 10 µA	
Patient Leakage Current LL - Earth	-	≤ 10 μA	
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	-	≤ 10 μA	

Halaman 2 dari 3

4PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280