

## Laporan Kalibrasi Bedside Monitor

No Label : 394137

A. Data Pelanggan

1. Milik

RSU Negara

2. Merek GE

3. Tipe

4. No.Seri : SQE2021603WA

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

Isolasi Anggrek

2. Tanggal

09 April 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

28.4

°C

Kelembaban

55.0

#### D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

% RH

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

## E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Valaran
Sugran Alac	Fisik	Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	8
Badan / Permukaan	Baik	Baik	*
Kabel ECG	Baik	Baik	3 Lead
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	-
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	*

#### F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi 220 ± 10 % V	
Tegangan Jala-jala Terukur	221.7		
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.137	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	ΜΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.3	≤ 100	μА
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.2	≤ 500	μA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.2	≤ 10	μА
Patient Leakage Current RL - Earth	0.4	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LL - Earth	-	≤ 10	μА
Patient Leakage Current V1 - V6 – Earth		≤ 10	μА

Halaman 2 dari 3

# APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. Fax. : (021) 5701468, 5743280