

## Laporan Kalibrasi Bed Side Monitor

No Label : 392362

A. Data Pelanggan

1. Milik

: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek

Philips

3. Tipe

Sure Signs VM8

4. No.Seri

US42786799

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

Kelembaban

IGD Lt 1

Tanggal

: 25 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

24.7

55.0

°C % RH

D. Alat yang digunakan

Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

	Hasil Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Veterenen
Bagian Alat	Fisik	Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	*
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	*

## F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	223.6	220 ± 10 %	V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.145	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	ΜΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	2.3	≤ 100	μA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	5.6	≤ 500	μA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.6	≤ 10	μА
Patient Leakage Current RL - Earth	0.6	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.6	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LL - Earth	0.6	≤ 10	μА
Patient Leakage Current V1 - V6 – Earth	0.6	≤ 10	μΑ

Halaman 2 dari 3

## **MPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax. : (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280