

Laporan Kalibrasi Bed Side Monitor

No Label : 392221

A. Data Pelanggan

Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

Merek : Mindray
Tipe : IPM-10
No.Seri : FG-17072362

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan : Griya Puspa Lt 4
Tanggal : 17 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu : 24.7 °C
Kelembaban : 55.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	w. I
	Fisik	Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	*:
Kabel ECG	Baik	Baik	ž.
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	÷
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	E

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	219.2	220 ± 10 %	٧
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.162	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	ΜΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	2.3	≤ 100	μA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	8.9	≤ 500	μA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current RL - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LL - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.3	≤ 10	μА

Halaman 2 dari 3

4PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280