

Laporan Kalibrasi Bed Side Monitor

No Label : 392417

A. Data Pelanggan

1. Milik

: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

Merek

Progetti

3. Tipe

: PG S50

o. ...po

No.Seri

: Q068E018436

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

Kelembaban

IGD Lt 1

Tanggal

: 29 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

2.

1. Suhu

24.7

55.0

°C % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

B	Hasil Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	W 4
Bagian Alat	Fisik	Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	₩ <
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	*
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	*
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi 220 ± 10 % V	
Tegangan Jala-jala Terukur	222.1		
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.129	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	МΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	1.2	≤ 100	μΑ
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	1.4	≤ 500	μΑ
Patient Leakage Current RA - Earth	0.8	≤ 10	μА
Patient Leakage Current RL - Earth	1.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.5	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LL - Earth	2.1	≤ 10	μА
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.7	≤ 10	μА

Halaman 2 dari 3

MPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp.

Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280