

## **Laporan Kalibrasi Patient Monitor**

No Label : 407527

A. Data Pelanggan

1. Milik

RS Tk. II Udayana

2. Merek

MINDRAY

3. Tipe

MEC-1000

4. No.Seri

: AQ44205997

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

VIP Kartika

2. Tanggal

15 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

23.0

°C

2. Kelembaban

55.0

% RH

## D. Alat yang digunakan

- Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- 3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

## E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
Kontrol / Indikator	Baik	Baik		
Badan / Permukaan	Baik	Baik		
Kabel ECG	Baik	Baik		
SPO2 Sensor	Baik	Baik	No.	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik		
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	*	

## F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	221.5	220 ± 10 % V	
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.157	≤ 0.2 Ω	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL.	≥ 20 M	Ω
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.5	≤ 100 µ/	A
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.4	≤ 500 µ	A
Patient Leakage Current RA - Earth	0.5	≤ 10 µ/	A
Patient Leakage Current RL - Earth	0.4	≤10 μ/	A
Patient Leakage Current LA - Earth	0.5	≤10 μ	A
Patient Leakage Current LL - Earth	0.6	≤10 μ	A
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.6	≤10 µ	A

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280