

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 407542

A. Data Pelanggan

1. Milik RS Tk. II Udayana

2. Merek MINDRAY

3. Tipe

MEC-1000

4. No.Seri

: AQ-47210856

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

IGD

2. Tanggal

12 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu 23.8

2. Kelembaban

57.0

°C % RH

D. Alat yang digunakan

Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	/ .
SPO2 Sensor	Baik	Baik	•
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	(*)

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	222.9	220 ± 10 % V	
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.134	≤ 0.2 Ω	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ	
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.5	≤100 µA	
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.5	≤ 500 µA	
Patient Leakage Current RA - Earth	0.6	≤ 10 µA	
Patient Leakage Current RL - Earth	0.6	≤10 µA	
Patient Leakage Current LA - Earth	0.5	≤10 µA	
Patient Leakage Current LL - Earth	0.6	≤10 µA	
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.7	≤ 10 µA	

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280