

## Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 407792

A. Data Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana

Merek : BIOCARE
Tipe : BM-9000

4. No.Seri : BJ9000-0305010

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : HCU

2. Tanggal : 24 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu : 23.0 °C
Kelembaban : 56.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	and the same
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	<i>Y</i> .
SPO2 Sensor	Baik	Baik	No.
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	•

## F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

The second secon		
Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	221.6	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.177	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.3	≤100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.2	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.2	≤10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.5	≤10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.2	≤ 10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 – Earth	0.5	≤ 10 µA

Halaman 2 dari 3

## **PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280