

Laporan Kalibrasi Regulator O2

No. Label: 407532

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

RS Tk. II Udayana

2. Merek

GENTEC

Tipe

FM891B

4. No. Seri

532

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

HCU

2. Tanggal

15 Agustus 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu

23.0 55.0

°C % RH

D. Alat Yang Digunakan

2. Kelembaban Relatif

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Flow Analyzer, Merk: Siargo, Model/Type: MF-5700, SN: MF-5706-N-25 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan/Permukaan	Baik	Baik	-
Tabung Ukur	Baik	Baik	
Regulator	Baik	Baik	-
Humidifier	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Kineria Alat

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.	Flow (lpm)	1.0	1.02	-0.02	± 0.03
		3.0	3.30	-0.30	± 0.03
		5.0	5.88	-0.88	± 0.03
		8.0	8.35	-0.35	± 0.04
5.		10.0	11.18	-1.18	± 0.03

G. Keterangan

- Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-03

H. Keterangan

1. Berdasarkan MK/KAL/F-03 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

VPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280