

# Laporan Kalibrasi Doppler

No. Label: 407575

A. Data Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana

Merek : Bistos
Tipe : BT-200C
No.Seri : BBK80712

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Dahlia

2. Tanggal : 12 Agustus 2022

C. Kondisi Ruang

Suhu : 24.5 °C
Kelembaban Nisbi : 55.5 % RH

D. Alat Yang Digunakan

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

2. Fetal Simulator, Merk: Fluke, Model/Type: PS320, S/N 2393012 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

	Don't an Alisa	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
No.	Bagian Alat	Fisik	Fungsi	Reterangan
1.	Kabel Power/Adaptor/Battery	Baik	Baik	
2.	Tombol On Off	Baik	Baik	*
3.	Display/Monitor	Baik	Baik	
4.	Probe Doppler	Baik	Baik	-
5.	Speaker	Baik	Baik	

# F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena alat menggunakan baterai

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
	60	60.00	0.00	± 0.82
Frekuensi	120	121.00	1.00	± 0.82
Heart Rate (BPM)	180	180.00	0.00	± 0.82

### H. Keterangan

- 1. Hasil ketidakpastian pengukuran disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan factor cakupan (K) = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi mengunakan metode Kalibrasi MK/KAL/L-20

#### I. Kesimpulan

Berdasarkan MK/KAL/L-20 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan :
ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

## J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditendatangani oleh pejabat yang benwenang

### **TPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280