

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 407499

A. Data Pelanggan

1. Milik RS Tk. II Udayana

2. GE Merek 3. Tipe B20i

4. No.Seri SMA1730007H

B. Pelaksanaan Kalibrasi

 Tempat/Ruangan Anggrek

2. Tanggal 16 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu 23.3 °C 2. Kelembaban 56.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik		Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator		Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik		Baik	-
Kabel ECG		Baik	Baik	-
SPO2 Sensor		Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)		Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris		Baik	Baik	

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	221.6	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.167	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.5	≤100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.5	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.6	≤ 10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.6	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.5	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.5	≤ 10 μA
Patient Leakage Current V1 - V6 – Earth	OL	≤ 10 µA

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. : (021) 5701468, 5743280 Fax.