

Laporan Kalibrasi Regulator O2

No. Label: 407837

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: RS Tk. II Udayana

Merek

TIMETER

3. Tipe

90

4. No. Seri

W

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

Anggrek

2. Tanggal

26 Agustus 2022

C. Kondisi Ruang

23.5

Suhu
Kelembaban Relatif

56.0

°C % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

2. Flow Analyzer, Merk: Siargo, Model/Type: MF-5700, SN: MF-5706-N-25 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan/Permukaan	Baik	Baik	
Tabung Ukur	Baik	Baik	
Regulator	Baik	Baik	
Humidifier	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.	Flow (lpm)	1.0	1.23	-0.23	± 0.04
2.		3.0	3.29	-0.29	± 0.03
3.		5.0	5.59	-0.59	± 0.09
4.		8.0	8.79	-0.79	± 0.03
5.		10.0	10.59	-0.59	± 0.04

G. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-03

H. Keterangan

Berdasarkan MK/KAL/F-03 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan :
ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

₹PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280