ОТЧЕТ ЛР 1

Вариант 15

KON:

NOP

Фрагмент кода программы

MOV AX, 0 ; Занесение в регистр АХ непосредственных данных (константы 0). ; Сложение регистра ESI и непосредственных данных (константы 2), COUNT: ADD ESI, 2 ; результат помещается на место первого операнда - ESI. MOV DX, [MEM+ESI] ; Занесение в регистр DX слова из ОП с адресом MEM+ESI. ; Вызов процедуры подсчёта суммы (параметры - в регистрах AX, DX). CALL SUM ; В вершину стека с адресом SS:ESP помещается адрес возврата ;из процедуры (адрес следующей команды) ; регистра EIP. ESP=ESP- 4. В регистр указатель команд EIP ;заносится адрес первой команды процедуры ; (АДС АХ, ДХ) и управление передаётся по этому адресу. ;Условный переход по равенству (при ZF=1) на метку COUNT, JZ COUNT ; иначе (не равно) переход к следующей команде программы. ; Безусловный переход на метку KON. JMP KON SUM PROC NEAR ; Директива описания процедуры (аналог метки - 0 тактов). ; Сложение регистров АХ и DX с учётом флага СF переноса. ADC AX, DX ; Результат помещается на место первого операнда: AX=AX+DX+CF. **RET** ; Возврат из процедуры по адресу из стека. ESP=ESP+4 ;и из стека по адресу ; SS:ESP вынимается двойное слово и помещается ;в регистр указатель команд ЕІР. Управление передаётся

; Пустая операция - 1 такт.

Таблица 1. Время выполнения фрагмента без конвейера

	Классификация по	Количество и местоположение операндов	Местоположение результата	длительность фазы				-
команда	назначению			Ф1				ть команды
MOV EAX,0	Передачи данных	оп1 в ОП	Рез1 в регистре	1	1	2	2	6
ADD ESI, 2	Обработки данных	Оп1 в регистре, Оп2 (константа) в команде Оп3 флаги (чтение не требуется)	Рез1 в регистре ESI, Рез2 – флаги (запись не требуется	1	1	1	2	5
MOV DX, [MEM+ESI]	Передачи данных	Оп1 в регистре	Рез1 в регистре	1	4	2	2	9
CALL SUM	Обработки данных	Оп1 в регистре	Рез1 в регистре	1	4	2	2	9
JZ COUNT	Передачи управления	оп1 (константа) в команде Оп2 IP (чтение не требуется)	Рез1 IP (запись не требуется)	1	1	2	1	5
JMP KON	Передачи управления	оп1 (константа) в команде Оп2 IP (чтение не требуется)	Рез1 IP (запись не требуется)	1	1	2	1	5
ADC AX, DX	Обработки данных	Оп1 в регистре, Оп2 IP (чтение не требуется)	Рез1 в регистре	1	2	1	1	5
RET	Передачи управления	Оп1 в ОП, Оп2 (константа) в команде Оп3 флаги (чтение не	Рез1 в регистре	1	3+1=4	3	3	11
NOP	Пустая операция			1				1

