

VITRALES | Vi 01

1. TÍTULO: SAGRADO CORAZON		N° INVENTARIO : 2013-0107
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

- 2. ICONOGRAFÍA:** El corazón humano siempre ha sido un símbolo de amor carnal o místico. En sus sermones San Bernardo habla sin cesar del "muy dulce corazón de Jesús" a partir del siglo XII. Del culto de las cinco llagas, y especialmente de la llaga del costado, que se desarrolló hasta finales de la Edad Media. No obstante, fue a finales del siglo XVI cuando afloró en la imaginería popular el corazón de Jesús atravesado por tres clavos y engastado en una corona de espinas. Estas imágenes fueron quienes engendraron el culto del Corazón de Jesús. Las visiones de Margarita María de Alacocque, y sus dibujos constituyeron el origen de esta devoción.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con plomo.	Dimensiones: Ancho 112 x Alto 308 cm	Inscripciones: No se observan
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN:


Vital con marco de acero, dividido en 3 paños. Cada paño de vital una composición elaborada con vidrios de colores, pintados o recubiertos con esmaltes, ensamblados mediante perfiles de plomo. La estructura inferior, abatible, funciona como ventana.

Vital en forma de arco ojival donde aparece en un plano central el Sagrado Corazón de Jesús en color rojo, de el que emergen llamas y una cruz, rodeado de figuras geométricas cruciformes en color rosa y celeste. Rodea todo el perímetro una franja en armonía con él.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán) y/o material flexible (policarbonato alveolar u otro) No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☒ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☒ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El vitral se encuentra en condiciones regulares, presenta deformación en el módulo inferior producto de la manipulación inapropiada de la ventana.

Presenta suciedad de forma generalizada, y posible deterioro en el enmasillado.

Se recomienda enderezar modulo inferior y enmasillar, además de una limpieza total del vitral, tanto interior como exteriormente

VITRALES | Vi 02

1. TÍTULO: SAGRADO CORAZON		N° INVENTARIO: 2013-0108
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

- 2. ICONOGRAFÍA:** El corazón humano siempre ha sido un símbolo de amor carnal o místico. En sus sermones San Bernardo habla sin cesar del “muy dulce corazón de Jesús” a partir del siglo XII. Del culto de las cinco llagas, y especialmente de la llaga del costado, que se desarrolló hasta finales de la Edad Media. No obstante, fue a finales del siglo XVI cuando afloró en la imaginería popular el corazón de Jesús atravesado por tres clavos y engastado en una corona de espinas. Estas imágenes fueron quienes engendraron el culto del Corazón de Jesús. Las visiones de Margarita María de Alacocque, y sus dibujos las que constituyeron el origen de esta devoción.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con plomo.	Dimensiones: Ancho 112 x Alto 308 cm	Inscripciones: No se observa
--	--	--

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Vital con marco de acero, dividido en 3 paños. Cada paño de vital una composición elaborada con vidrios de colores, pintados o recubiertos con esmaltes, ensamblados mediante perfiles de plomo. La estructura inferior, abatible, funciona como ventana.

Vital en forma de arco ojival donde aparece en un plano central el Sagrado Corazón de Jesús en color rojo, de él emergen llamas y una cruz, rodeado de figuras geométricas cruciformes en color rosa y celeste, por todo el perímetro una franja lo rodea en armonía con él.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con Tablero MDF (trupán) o materiales flexibles como policarbonato alveolar. No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☒ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El vitral se encuentra en condiciones regulares, presenta deformación en el módulo inferior producto de la manipulación inadecuada de la ventana.

Se observa suciedad de forma generalizada, y posible deterioro en el enmasillado.

Se recomienda enderezar modulo inferior y enmasillar, mas limpieza total del vitral, tanto interior como exterior

VITRALES | Vi 03

1. TÍTULO: GEOMETRICO NOR PONIENTE		N° INVENTARIO: 2013-0109
Autor:	Época: 1932 aprox.	Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

No presenta iconografía, sino un dibujo geométrico a modo de espina de pez. La figura va cambiando de dirección en cada módulo inmediato al siguiente y con su par en altura.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital: composición elaborada con vidrios de colores , ensamblados mediante varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 300 x Alto 570 cm	Inscripciones: No se observan
---	--	---

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Estructura de hierro de 570 cm de alto, por 300 cm de ancho.
Se estructura en base a pletinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que arman dos arcos ojivales dentro del mismo vital. La estructura se empotra en los muros de albañilería.
Las pletinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la pletina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.
En este vital en particular se identifican 13 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 149 x 86cm, mientras que los mas pequeños son de 54 x 33cm.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☒ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☒ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El vitral se encuentra en estado de conservación regular, tiene módulos con daños serios y vidrios faltantes, y algunos otros faltantes específicos.

La estructura si bien presenta corrosión es tratable.

Los plomos se encuentran en estado regular.

Se recomienda restaurar 8 módulos dañados de los cuales faltan vidrios y confeccionar 3 módulos completos.

Requiere de limpieza total interior y exterior.

VITRALES | Vi 04

1. TÍTULO: EL ARZOBISPO CONSAGRA LA IGLESIA AL ALTISIMO		N° INVENTARIO: 2013- 0110
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Baviera

- 2. ICONOGRAFÍA:** Escena historiada, en la cual el Arzobispo Mariano Casanova consagra la Basílica del Salvador al Altísimo. Acontecimiento que ocurrió el 22 de junio de 1900. Consagración es la acción por la cual se destina al culto de Dios o se hace sagrado una cosa común o profana por medio ceremonias, bendiciones y oraciones. Después de construido el templo y consagrado, Dios le dice a Salomón: "He oído vuestra súplica, he santificado esta casa; mis ojos y mi corazón permanecerán para siempre en ella".

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de colores, ensamblados con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 540 x Alto 867 cm	Inscripciones: No se observan
--	--	---

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Estructura de fierro de 984cm de alto, por 545 cm de ancho.
Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.
En este vitral en particular la gran mayoría de los módulos figurativos, sin contar los del marco ojival, miden 108 cm de ancho por 85 cm de alto, mientras que los módulos laterales miden 54 cm de ancho por: 99 cm de altura, los inferiores, 88 cm de altura la línea siguiente, y 85 cm de altura todos los demás.

En el vitral aparece en primero plano, en un nivel superior, Jesucristo con manto rojo y un fondo de rayos celestes que iluminan la escena, esta rodeado de ángeles, sobre su cabeza una paloma . En el mismo plano pero a nivel, terrenal el del Arzobispo Casanova, rodeado de personajes eclesiásticos.
La escena esta enmarcada por una franja de arabescos, destacando los tonos dorados.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con Tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro elemento flexible. Es necesario desmontarlo parcialmente para reparar los módulos dañados.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☒ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☒ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☒ Manchas ☒ Suciedad superficial	☒ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este vitral se ha visto afectado principalmente producto de su orientación, presentando oxidación importante en sus plomos. Adicionalmente se encuentra particularmente sucio producto de excremento de palomas.

Tiene corrosión en su estructura, pero no es significativa.

Se recomienda la restauración parcial de 5 módulos, con cambio total de plomos, y la reconstrucción de 1 modulo del lado izquierdo inferior.

Limpieza total del vitral : interior y exterior, y nuevo enmasillado.

VITRALES | Vi 05

1. TÍTULO: GEOMETRICO NOR ORIENTE		N° INVENTARIO: 2013-0111
Autor: Desconocido.	Época: 1932 aprox.	Procedencia: Se ignora

2. ICONOGRAFÍA:

No presenta iconografía, sino un dibujo geométrico a modo de espina de pez. La figura va cambiando de dirección en cada módulo inmediato al siguiente y con su par de altura.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital de vidrios de colores ensamblados con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 300 x Alto 570 cm	Inscripciones: No se observan
--	--	---

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Estructura de fierro de 570 cm de alto, por 300 cm de ancho.
Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que arman dos arcos ojivales dentro del mismo vital. La estructura se empotra en los muros de albañilería.
Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.
En este vital en particular se identifican 13 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 149x86cm, mientras que los mas pequeños son de 54x33cm.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☒ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda la restauración parcial de 7 módulos dañados y confección de 3 módulos faltantes.

Sera necesario la limpieza total del vitral tanto por el interior como por el exterior.

VITRALES | Vi 06

1. TÍTULO: GEOMETRICO ORIENTE		N° INVENTARIO: 2013-0112
Autor: Desconocido.	Época: 1932 aprox.	Procedencia: Desconocida

2. ICONOGRAFÍA:

No presenta iconografía, sino un dibujo geométrico simulando espigas. La figura va cambiando de dirección en cada modulo inmediato al siguiente y con su par en altura.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital de vidrios de colores ensamblados con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 300 x Alto 570 cm	Inscripciones: No posee.
--	--	------------------------------------

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Estructura de fierro de 570 cm de alto, por 300 cm de ancho.
Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que arman dos arcos ojivales dentro del mismo vital. La estructura se empotra en los muros de albañilería.
Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la pletina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.
En este vital en particular se identifican 14 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 101x79cm, mientras que los mas pequeños son de 37x30cm.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con Tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☒ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda la restauración parcial de 5 módulos dañados y confección de 4 módulos faltantes. Será necesario la limpieza total del vitral tanto por el interior como por el exterior.

VITRALES | Vi 07

1. **TÍTULO:** EL BAUTISMO DE JESUS

N° INVENTARIO:2013-0113

Autor:
Mayer y Cía. de Múnich

Época:
1880 - 1919

Procedencia:
Alemania

2. ICONOGRAFÍA:

La diferencia entre el Ministerio General de los Esenios y el de Juan, estriba en que aquellos enfatizaban en el estudio de la Ley, y en general de las Escrituras, y Juan enfatiza en la predicación y bautismo para la conversión del pueblo. Según los Evangelios, bautizó también a Jesús en el río Jordán (Lucas 3:21-22, Marcos 1:9-11), y lo reconoció como Mesías (Juan 1:25-34, Mateo 3:13-17). Es el momento del inicio de la actividad de Jesús como Mesías.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Vitral esmaltado al horno sobre vidrio de color, ensamblados con varillas de plomo.

Dimensiones:

Ancho 307 x Alto 606 cm

Inscripciones:

-MAYER Y CO DE MUNICH
-ESTABLECIMIENTO REAL DE
BAVIERA

Observaciones: El marco servirá de molde para los rasgos de los vitrales colapsados. Se hará de perfil L(6x6)/T(6x6) cm.

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de hierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.


*Vitral con una sola escena en la que se representa a Jesús recibiendo el bautismo de Juan a orillas del Río Jordán. A la izquierda aparece Juan, que con su brazo extendido vierte desde un pequeño recipiente el agua bendecida por Dios, mientras Jesús se encuentra con sus rodillas reclinado en el borde del río, cubierto parcialmente con un manto de vivo tono bermellón. Arriba aparece el Espíritu Santo en forma de paloma quien manda un rayo de luz sobre la cabeza de Cristo.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:



Se debe desmontar en su totalidad, incluyendo el marco, ya que presenta daños graves y tiene un grave riesgo de colapso.

Se debe desmontar y almacenar por módulos, en caja de madera o plástico, con espuma entre capas y máximo 4 capas.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☒ Desprendimientos ☒ Deformación ☒ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☒ Faltantes ☒ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☒ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda la restauración de 12 módulos, y a su vez la limpieza total, tanto interior como exterior del mismo.

Vitral con serio riesgo de colapso. Es importante desmontarlo lo antes posible. Y junto con marcar y almacenar los módulos de vitral es igualmente importante guardar la estructura metálica, como registro estructural y poder reproducir y rescatarla.

El muro también se encuentra en malas condiciones, lo que hace más importante aún el retiro de las piezas.

VITRALES | Vi 08

1. TÍTULO: JESUS ANTE LOS SABIOS DEL TEMPLO		N° INVENTARIO: 2013-0114
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Bavaria

- 2. ICONOGRAFÍA:** Niño Jesús entre los doctores es el nombre dado a un pasaje del Evangelio (Lucas 2:41-50) donde se relata la presencia de Jesús entre los teólogos. Esta escena también es conocida como "Cristo entre los doctores" o bien "Cristo en el Templo". También se ha llamado la "Disputa" de Jesús en el Templo. Pero en hebreo conoce como "Jesús entre los maestros", debido a que así eran llamados los doctores y teólogos del judaísmo en tiempos de Jesús, y también porque algunos hebreos consideran que Jesús es un maestro.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de colores, ensamblados con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 307 x Alto 606 cm	Inscripciones: No posee
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de hierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a pletinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vital en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.

* Escena en que Jesús se encuentra rodeado de los doctores en el templo.


En un primer plano, aparece Jesús dirigiendo un mensaje (con el dedo índice de su mano izquierda), a los sabios congregados que le rodean.

En un segundo plano, se observa a María y José atentos a la escena. La escena de fondo, el cielo con variados tonos azules. Sobre los arcos ojivales decorados con detalles arquitectónicos, un ángel


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán) ,y policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Pese a estar en buen estado, se requiere la limpieza del vitral completo tanto por el exterior como por el interior.

Y una vez que se pueda acceder al nivel mas 10 metros, se podrán verificar el resto de las patologías presentes en los vitrales.

VITRALES | Vi 09

1. TÍTULO: LA SAGRADA FAMILIA		N° INVENTARIO: 2013-0115
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

2. ICONOGRAFÍA:

José María y Jesús constituyen los tres pilares que componen la familia cristiana modelo, y representan la familia en la sociedad.

Con respecto a la iconografía, también en algunos casos incluyen a los abuelos que son Ana y Joaquín

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 307 x Alto 606 cm	Inscripciones: No se observan
--	--	---

Observaciones: Vital colapsado, se ignora cuantos fragmentos se encuentran bajo los escombros. Foto de archivo

4. DESCRIPCIÓN:

Estructura de fierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a pletinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías.

Las pletinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la pletina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vital en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103 x 64cm, mientras que los mas pequeños son de 6 x 13cm.


Se representa a la Sagrada Familia de Jesús, en el interior del hogar, compuesta por José, María y sus abuelos maternos: Ana y Joaquín.

Es una escena cotidiana en el jardín donde José observa el trabajo de carpintería de Jesús, y en un plano superior, María y su madre están atentas a la escena. Todos los miembros de la familia tienen resplandecientes auras en el contorno de sus cabezas. Dentro de los arcos detalles arquitectónicos y un ángel.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Vital colapsado. Se debe recuperar los fragmentos del vital y conservar como se indica en el informe, etiquetar y numerar depositar en cajas de plástico o madera, espuma entre capas de vidrio, máximo 4 capas, rigurosa clasificación.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☐ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☐ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

La fotografía de este vitral es de archivo de alrededor del año 2000 al 2003

Vitral completamente colapsado. Se pueden recuperar piezas de vidrio y de la estructura que se encuentran dentro de los escombros, y proponer alguna forma de recuperarlos como parte de un proyecto mayor.

Si se quisiera rehacer el vitral, sólo tiene valor referencial, teniendo que rehacer la mayoría.

VITRALES | Vi 10

1. TÍTULO: LA HUIDA A EGIPTO		N° INVENTARIO: 2013-0116
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

2. ICONOGRAFÍA:

El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: “ Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”.
Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, los subió a lomos de un asno y se fue a Egipto, después de la partida de los magos,

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 307 x Alto 606 cm	Inscripciones:
--	--	-----------------------

Observaciones: Vital colapsado, se ignora cuantos fragmentos se encuentran bajo los escombros. Foto de archivo.

4. DESCRIPCIÓN:


*Estructura de fierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.
Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.
En este vital en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103 x 64cm, mientras que los mas pequeños son de 6 x 13cm.

*La imagen representa una mujer con un niño sobre un asno, los dos tienen halos sobre su cabeza, ella viste traje blanco decorado y el niño una túnica roja, le sigue de pie un hombre con un halo dorado y sombrero sobre su cabeza, su rostro con barba su mano derecha sostiene un cayado y la izquierda el lazo del asno, viste túnica ocre y manto rojo.
En la zona superior dos arcos ojivales con detalles arquitectónicos y entre ellos un ángel.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Vital colapsado. Se debe recuperar los restos del vital y conservar como se indica en el informe, en cajas de plástico o madera, espuma entre capas de vidrio, máximo 4 capas, rigurosa clasificación.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☐ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☐ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

La fotografía de este vitral es de archivo de alrededor del año 2000 al 2003

Vitral completamente colapsado. Se pueden recuperar piezas de vidrio y de la estructura que se encuentran dentro de los escombros, y proponer alguna forma de recuperarlos como parte de un proyecto mayor.

Si se quisiera rehacer el vitral, sólo tiene valor referencial, teniendo que rehacer la mayoría.

VITRALES | Vi 11

1. TÍTULO: PRESENTACION DEL NIÑO JESUS AL TEMPLO

N° INVENTARIO:2013-0117

Autor:

Mayer y Cía. de Múnich

Época:

1880 - 1919

Procedencia:

Alemania

- 2. ICONOGRAFÍA:** María y José llevaron a Jesús al Templo y según la costumbre, ofrecieron como sacrificio dos tórtolas. En el templo se encontraba Simeón que tenía fama de ser un hombre justo. Al verlos tuvo la convicción de que actuaba impulsado por el Espíritu, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo el *Nunc dimittis*. Las escrituras lo narran así: Y los bendijo Simeón, y dijo á su madre María: He aquí, éste es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel;. (Lucas 2:34)

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Vitral esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.

Dimensiones:

Ancho 307 x Alto 606 cm

Inscripciones:

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de hierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103 x 64cm, mientras que los mas pequeños son de 6 x13cm.


*Las imágenes en primer plano son la virgen de pie con manto blanco y túnica azul, y Simeón con el niño Jesús en brazos, de pie frente a la virgen, viste túnica blanca con dorado y manto roja ,segundo plano se representa a José. Todos los personajes llevan un halo dorado sobre sus cabezas

De fondo, el cielo con variados tonos azules y sobre ellos dos arcos ojivales con motivos arquitectónicos la escena decorada con elementos arquitectónicos. En lo alto un ángel


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con Tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta daños visibles, pero es necesaria su limpieza total tanto interior como exterior.

VITRALES | Vi 12

1. **TÍTULO:** LA ADORACION DE LOS PASTORES Y REYES

N° INVENTARIO:2013-0118

Autor:
Hernán Pizarro

Época:
1986

Procedencia:
Chile

2. **ICONOGRAFÍA:** La adoración de los pastores. Es una escena en la que los pastores visitan al niño Jesús y son testigos de su nacimiento, cerca de Belén.
Este relato se describe en el evangelio de san Lucas , el cual no esta descrito en ningún otro evangelio canónico.
Este afirma que un ángel se le aparece a los pastores, y les anuncia "*Cristo* había nacido en Belén.
San Lucas afirma después que una multitud de ángeles se aparecieron a los pastores diciendo *Aleluya, paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad*. Esta escena a veces coincide con la de la Adoración de los Reyes Magos.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Vitral esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.

Dimensiones:

Ancho 520 x Alto 865 cm

Inscripciones:

No se observan

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

*Vitral confeccionado en su totalidad de forma posterior al terremoto de 1985.

Conserva cierto parecido con el vitral original confeccionado por Mayer. La estructura es formalmente similar ya que respeta la modulación, pero los materiales y lógica son diferentes, esta estructura nueva contempla perfiles de aluminio, se desmonta desde el exterior, e incorpora silicona para fijar el vidrio a la estructura.

Mide 520 x 855 cm, presenta treinta módulos en la parte rectangular y veintidós módulos en la parte superior ojival, los cuales van montados en una estructura de acero en un perfil "L" de 6 cm x 6 cm por su perímetro y un perfil "T" de 6 cm x 6 cm en su parte interior más junquillos de aluminio fijados al marco por tornillos, además sellados totalmente con silicona.


*La figura principal es la Virgen sentada sobre un trono con el Niño Jesús en su falda. Aparece cubierta con un manto de tono azul. A su izquierda se encuentran los tres Reyes Magos haciendo sus ofrendas. A su derecha se encuentran José y los pastores.

Al fondo, el cielo con variados tonos azules , sobre los cinco arcos ojivales detalles arquitectónicos. En lo alto, Cuatro ángeles.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Pese a no presentar grandes daños se recomienda su limpieza total por el interior y el exterior.

VITRALES | Vi 13

1. TÍTULO: LA ANUNCIACION		N° INVENTARIO: 2013-0119
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania. Baviera

2. ICONOGRAFÍA:

La Anunciación se refiere al episodio de la vida de la Virgen María en el que el arcángel Gabriel le anuncia que va a ser madre de Jesús. Aparece escrito en el Evangelio de Lucas (*Lucas 1:26-37*). También se relata en algunos evangelios apócrifos, como el Proto-evangelio de Santiago (Se refieren a dos evangelios). Primero, María va a buscar de agua a la fuente y el ángel le habla. Ella no entiende de donde viene la voz y se va a su casa, donde se pone a hilar. Entonces el ángel se presenta y le anuncia que va a tener un hijo y que se llamara Jesús y que su reino no tendrá fin.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 307 x Alto 606 cm	Inscripciones: No se observan inscripciones
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de fierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.

*Es una escena interior vemos dos personajes en primer plano :la virgen y el arcángel, La virgen esta sentada ,lleva las manos cruzadas sobre el pecho, viste túnica roja y manto azul ,sobre su cabeza un halo dorado y una paloma que proyecta sus rayos sobre la virgen. El joven arcángel lleva u halo dorado sobre su cabeza y un cetro en su mano izquierda , sus alas son rojas viste túnica blanca y manto amarillo sus pies, sobre nubes


La escena de fondo, el cielo con variados tonos azules Sobre los arcos ojivales decorados con detalles arquitectónicos, un ángel

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:


Se sugiere protección interior y exterior con Tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.

No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se registran daños en 1 módulo superior y en 2 módulos inferiores.

Se recomienda restauración y limpieza total del exterior e interior.

VITRALES | Vi 14

1. TÍTULO: SAN PEDRO		N° INVENTARIO: 2013-0120
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Baviera

2. ICONOGRAFÍA:

Se representa a san Pedro lo presenta ya anciano, portando las llaves, del cielo. Entre sus atributos se cuentan también la barca por ser pescador, el libro y el gallo, por negar a Cristo. Algunas veces se representa con los atributos de un obispo o de un papa, si bien las tradiciones relativas a estos no se fijaron hasta mucho más tarde. Las escenas de su martirio lo presentan general cabeza abajo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 114 x Alto 500 cm	Inscripciones: Se observa el nombre San Pedro en su módulo inferior esmaltado al horno.
--	--	---

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Estructura de 500 cm de altura por 114 cm de ancho. Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4 mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este vital en particular se identifican 4 tipos de módulos de vitrales. De forma adicional se identifica un tensor interior a la altura del segundo módulo superior. Este no es parte de la estructura del vital y se empotra directamente al muro.

*La imagen se encuentra de pie lleva un halo dorado sobre la cabeza, es u hombre con barba en la mano la izquierda, sostiene un libro abierto sobre el pecho y las llaves, y con la derecha señala al cielo. Viste túnica azul oscuro y un manto ámbar oscuro forrado el fucsia. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se contempla daño importante en 1 modulo inferior. Se recomienda restauración del módulo, y limpieza exterior e interior completa.

VITRALES | Vi 15

1. TÍTULO: SAN ANDRES

N° INVENTARIO:2013-0121

Autor:

Mayer y Cía. de Múnich

Época:

1880 - 1919

Procedencia:

Alemania,

2. ICONOGRAFÍA:

San Andrés se le reconoce por la cruz en forma de aspa que tomará su nombre: Cruz de San Andrés, crucifixión imaginada como pareja a la de su hermano, San Pedro; sin embargo, se basa en una tradición que no se apoya en ninguna fuente documental.. Otros episodios de su pasión (arresto, flagelación, crucifixión, descendimiento de la cruz...) también han sido representados, así como de su advocación en la que se le representa con red de pescador, casi siempre con su hermano Pedro.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Vitral esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.

Dimensiones:

Ancho 114 x Alto 500 cm

Inscripciones:

Se observa en un módulo inferior el nombre San Andrés.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Estructura de 500 cm de altura por 114 cm de ancho. Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4 mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este vitral en particular se identifican 4 tipos de módulos de vitrales. De forma adicional se identifica un tensor interior a la altura del segundo módulo superior. Este no es parte de la estructura del vitral y se empostra directamente al muro.

*Se destaca un hombre ya anciano con una barba voluminosa que se encuentra de pie, su brazo derecho sostiene los maderos de la cruz y halo dorado sobre su cabeza. Viste una túnica blanca con arabescos dorados y un manto morado. Con su mano izquierda sostiene un libro, al que mira fijamente y en la derecha sostiene una pluma. Lleva los pies descalzos. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☒ Intervenciones posteriores	☒ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Vitral restaurado por Hernán Pizarro en 1985

Se detecta daños en el módulo 3º (contando de abajo hacia arriba), por lo cual es necesario su restauración.

Se recomienda limpieza interior y exterior total del vitral.

VITRALES | Vi 16

1. TÍTULO: LA INMACULADA CONCEPCION		N° INVENTARIO: 2013-0122
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Baviera

- 2. ICONOGRAFÍA:** La leyenda Tota pulchra, que remite directamente a los versos del Cantar de los Cantares (Tota pulchra es amica mea, et macula non est in te, Toda eres hermosa, amiga mía; no hay tacha en ti), se interpreta como la firma de Dios en la creación de María El arte barroco del siglo XVII, por tanto, tiene el mérito de haber creado el tipo definitivo de la Inmaculada Concepción. Libre ya de todos los símbolos de las letanías, rodeada sólo por ángeles, sus pies aplastan la serpiente tentadora, para recordar su victoria sobre el pecado original. Viste de blanco y manto azul, aunque en el barroco se combinan otros colores y decoraciones.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 114 x Alto 500 cm	Inscripciones: No se observan
--	--	---

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Estructura de 500 cm de altura por 114 cm de ancho. Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4 mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este vital en particular se identifican tres tipos de módulos de vitrales. De forma adicional se identifica un tensor interior a la altura del segundo módulo superior. Este no es parte de la estructura del vital y se empotra directamente al muro.

*La figura principal es la imagen de la virgen que esta de pie , un halo dorado sobre su cabeza lleva sus brazos cruzados sobre el pecho viste túnica blanca manto azul, esta parada sobre nubes una serpiente y querubines. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al color rojo de fondo ,destacando el primer plano.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con Tableros MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☒ Desprendimientos ☒ Deformación ☒ Deshaderencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa daños graves en el módulo inferior del vitral, por lo cual será necesario su restauración.
A su vez, también la limpieza total del vitral completo tanto interior como exterior.

VITRALES | Vi 17

1. TÍTULO: SAN PABLO		N° INVENTARIO: 2013-0123
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

2. ICONOGRAFÍA:

Escritor de ingenio, con vocabulario intenso y conocimiento solido de la lengua griega. Agarra con fuerza un libro con su mano izquierda. Representado con ropajes oscuros, rostro con mucho bello y enmarcado en un entorno tenebroso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 114 x Alto 500 cm	Inscripciones: ST.PABLO
--	--	-----------------------------------

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Estructura de 500 cm de altura por 114 cm de ancho. Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4 mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican cuatro tipos de módulos de vitrales.


De forma adicional se identifica un tensor interior a la altura del segundo módulo superior. Este no es parte de la estructura del vitral y se empotra directamente al muro.

*La figura principal es un hombre de pie con un halo dorado sobre su cabeza, viste túnica verde y manto rojo, en su mano derecha una espada. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible. No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Vitral que por su ubicación y gran cantidad de suciedad no se puede apreciar bien, ya que no le llega suficiente luz.

Presenta daño grave en el módulo inferior del vitral, haciendo necesaria su restauración.

Se recomienda limpieza total del vitral interior y exteriormente.

VITRALES | Vi 18

1. TÍTULO: SAN MATEO		N° INVENTARIO: 2013-0124
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Baviera

2. ICONOGRAFÍA:

Su atributo particular es un hombre alado, en alusión al tetramorfos del profeta Ezequiel (Ez 1,10; cf Ap 4,7) tan común en la representación de los evangelistas

Por su condición de recaudador de impuestos, se le representa con un tablero de contar que sostiene con su mano derecha. Su vestimenta consta de una túnica blanca y un manto morado.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vitril esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 120 x Alto 500 cm	Inscripciones: St Mattheus
---	--	--------------------------------------

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Mide 500 cm de altura por 120 cm de ancho. Se estructuran a partir de pletinas metálicas con un soporte y una pletina de fijación de los módulos, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este caso presentan 6 tipos de módulos de diferentes tamaños.

*Nos enseña un hombre de mediana edad con un halo dorado sobre su cabeza Viste túnica blanca con dorado y manto purpura. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano, sobre ellos el niño alado.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta daños visibles, sin embargo es importante verificar el estado del soporte cuando se pueda acceder a ellos, ya que si se verifica pérdida de material en el vano producto de sollicitaciones sísmicas. Se recomienda limpieza total por el exterior y el interior.

VITRALES | Vi 19

1. TÍTULO: SAN MARCOS		N° INVENTARIO: 2013-0125
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

2. ICONOGRAFÍA:

Se asocia a San Marcos con el león porque su Evangelio empieza hablando del desierto, y el león era considerado el rey del desierto y porque su Evangelio empieza hablando del río Jordán y a sus alrededores había muchas fieras, entre ellas el león. También se dice que es el león porque en su Evangelio comienza hablando de Juan el Bautista como “Voz que clama en el desierto”, voz que sería como la de un león.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vitrail esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 120 x Alto 500 cm	Inscripciones: ST. MARCOS
--	--	---

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Mide 500 cm de altura por 120 cm de ancho. Se estructuran a partir de pletinas metálicas con un soporte y una pletina de fijación de los módulos, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.
En este caso presentan seis tipos de módulos de diferentes tamaños.

*En primer plano un hombre con barba y halo sobre su cabeza. Viste túnica blanca y manto verde El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano, sobre ellos un león alado

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☒ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se verifican daños en el 1º módulo superior del vitral, además de perdida de material en el vano producto de sollicitaciones sísmicas.

Se recomienda su restauración y limpieza interior y exterior completa del vitral.

VITRALES | Vi 20

1. TÍTULO: SAGRADO CORAZON DE JESUS		N° INVENTARIO: 2013-0126
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

2. ICONOGRAFÍA:

La figura de Jesucristo de cuerpo entero aparece vestida con túnica blanca y recubierto con un amplio y recogido manto brillante tono bermellón. Bajo las ropas asoma un pie descalzo. Su mano izquierda llagada señala en el centro de su pecho el corazón llameante anillado con espigas; su diestra se extiende en un gesto de bendición.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vitril esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 120 x Alto 500 cm	Inscripciones: No se observan
---	--	---

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Mide 500 cm de altura por 120 cm de ancho. Se estructura a partir de pletinas metálicas con un soporte y una pletina de fijación de los módulos, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este caso presentan 6 tipos de módulos de diferentes tamaños.

*La figura principal es un hombre de mediana edad con cabellos largos y barba, Sobre su cabeza un halo dorad y tres querubines. Su u mano izquierda sobre el corazón y la derecha extendida hacia abajo, Viste túnica blanca con un corazón en el pecho El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros de MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☒ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El vitral no presenta daños visibles, sin embargo presenta pérdida de material en el vano y se podría comprometer la estructura de este, se debe verificar cuando se pueda acceder a él.

Fue restaurado posterior al terremoto de 1985 por Hernán Pizarro, y no tuvo daños significativos después del terremoto de 2010.

Se recomienda limpieza total tanto por el interior como por el exterior.

VITRALES | Vi 21

1. TÍTULO: SAN LUCAS		N° INVENTARIO: 2013-0127
Autor: Mayer y Cía. de Múnich, Baviera	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

2. ICONOGRAFÍA:

Lucas el Evangelista, es considerado por la tradición cristiana el autor del Evangelio según san Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Fue discípulo de Pablo de Tarso. Festividad 18 de octubre

Atributos: Ternero o buey, por ser el animal del sacrificio, (su Evangelio comienza con el relato de Zacarías, el sacerdote, padre de San Juan Bautista). Patrón de Pintores, doctores, cirujanos, solteros, carniceros, encuadernadores, cervecedores y notarios.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vitrales esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 120 x Alto 500 cm	Inscripciones: ST. LUCAS
---	--	------------------------------------

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


- * Mide 500 cm de altura por 120 cm de ancho. Se estructura a partir de pletinas metálicas con un soporte y una pletina de fijación de los módulos, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este caso presentan 6 tipos de módulos de diferentes tamaños.

*Al centro y de cuerpo entero aparece el evangelista San Lucas en actitud de predicación, sosteniendo con su mano derecha el gran Libro en el que plasmara su testimonio sobre la vida de Jesús. La gesticulación de su mano izquierda hace pensar que comunica un discurso. Su vestimenta consta de túnica blanca y manto de tono violeta, destacando pliegues y volúmenes. La pose es de tres cuartos. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros de MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El vitral no presenta daños visibles, sin embargo presenta pérdida de material en el vano y se podría comprometer la estructura de este, se debe verificar cuando se pueda acceder a él.

Se recomienda limpieza total tanto por el interior como por el exterior.

VITRALES | Vi 22

1. TÍTULO: SAN JUAN		N° INVENTARIO: 2013-0128
Autor: Mayer y Cía. de Múnich. Baviera	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

2. ICONOGRAFÍA:

Juan el Evangelista, es también el apóstol Juan y el discípulo a quien Jesús amaba, el que siempre aparece reclinado sobre Jesús durante la última cena; y al que Cristo encomienda a su madre durante la crucifixión. Además de atributos genéricos como el libro y la pluma, la iconografía específica de Juan como evangelista incluye águila de San Juan.

Se le representa como un joven a diferencia de otros los apóstoles

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 120 x Alto 500 cm	Inscripciones: ST. JOANNES MAYER Y CO. MUNICH. BAVIERA
--	--	---

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Mide 500 cm de altura por 120 cm de ancho. Se estructura a partir de pletinas metálicas con un soporte y una pletina de fijación de los módulos, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este caso presentan 6 tipos de módulos de diferentes tamaños.

*La figura principal muestra a un hombre joven, de cabello largo, imberbe, coronado por un halo dorado. Este se encuentra de pie en sus manos sostiene un libro y en la otra una pluma., viste túnica blanca y manto rojo. Su vestimenta es una túnica blanca y un manto rojizo. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El vitral no presenta daños visibles, sin embargo presenta pérdida de material en el vano y se podría comprometer la estructura de este, se debe verificar cuando se pueda acceder a él.

Se recomienda limpieza total tanto por el interior como por el exterior.

VITRALES | Vi 23

1. TÍTULO: SAN FRANCISCO DE SALES		N° INVENTARIO: 2013-0129
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Baviera

2. ICONOGRAFÍA:

Es el santo de la amabilidad y patrón de los periodistas. Se destaca por combatir con sus escritos al Calvinismo, reconcilio muchos fieles con la iglesia . En 1877 recibió el título de Doctor de la Iglesia por la eminencia de sus obras y por su vida ejemplar. Santo y obispo de Ginebra, proclamado Doctor de la Iglesia, se le representa con el libro y la pluma.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 114 x Alto 500 cm	Inscripciones: St. Franciscus Salesuis
--	--	--

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Estructura de 500 cm de altura por 114 cm de ancho. Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4 mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este vital en particular se identifican cuatro tipos de módulos de vitrales. De forma adicional se identifica un tensor interior a la altura del segundo módulo superior. Este no es parte de la estructura del vital y se empotra directamente al muro.

*El personaje principal es un hombre adulto, se encuentra de pie , lleva barba y sobre su cabeza un halo dorado, en sus manos porta una pluma y un libro , viste habito morado y alba . El fondo oscuro, destaca su rostro sereno. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros de MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El vitral no presenta daños visibles, sin embargo presenta pérdida de material en el vano y se podría comprometer la estructura de este, se debe verificar cuando se pueda acceder a él.
Se recomienda limpieza total tanto por el interior como por el exterior.

VITRALES | Vi 24

1. TÍTULO: CRISTO REDENTOR		N° INVENTARIO: 2013-0130
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Baviera

- 2. ICONOGRAFÍA:** Jesús , Cristo o Jesucristo es la figura mas importante del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental Es la encarnación de Dios. Jesús vino al mundo para salvarnos, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano.
Viste túnica blanca es la luz misma. Es el color de la "Vida Nueva". En el ícono de la Resurrección, Los primeros cristianos al bautizarse, portaban vestiduras blancas como símbolo de su nacimiento a la nueva vida trascendente
El color rojo del manto simboliza la sangre del sacrificio, así como también al amor, pues el amor es la causa principal del sacrificio.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 114 x Alto 500 cm	Inscripciones: No se observan
--	--	---

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


*Estructura de 500 cm de altura por 114 cm de ancho. Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4 mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este vitral en particular se identifican 3 tipos de módulos de vitrales.
De forma adicional se identifica un tensor interior a la altura del segundo módulo superior. Este no es parte de la estructura del vitral y se empotra directamente al muro.

*Como figura central Cristo ,sobre su cabeza un halo cruciforme sus brazos abiertos hacia arriba, viste túnica blanca y manto de rojo intenso, y con un fondo que simula los cielos y rayos es observado por los espectadores en la escena inferior. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros de MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☒ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☐ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se necesita la restauración de los módulos 2 y 4 (contando de abajo hacia arriba), por los daños que presenta, al igual que su posterior limpieza en su totalidad del exterior e interior del vitral.

VITRALES | Vi 25

1. TÍTULO: APOSTOL SANTIAGO		N° INVENTARIO: 2013-0131
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Baviera

2. ICONOGRAFÍA:

Jacobo era conocido como Santiago el mayor, Apóstol
Se representa al santo que mas martirio tuvo en su vida ya que fue sorprendido leyendo las Sagradas Escrituras.
Se le representa con un báculo en la mano ,una túnica púrpura y un manto oscuro

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 114 x Alto 500 cm	Inscripciones: Santous Jacobus
--	--	--

Observaciones: En este caso desconocemos si una a de las secciones de este vitral existe completa Foto de archivo

4. DESCRIPCIÓN:


*Estructura de 500 cm de altura por 114 cm de ancho. Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4 mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.
En este vitral en particular se identifican 4 tipos de módulos de vitrales.
De forma adicional se identifica un tensor interior a la altura del segundo módulo superior. Este no es parte de la estructura del vitral y se empotra directamente al muro.

*La figura central es un hombre de pie con barba y halo sobre su cabeza , lleva sobre su cabeza un sombrero decorado con una venera y un halo dorado ,viste túnica morada y manto morado con rojo , en su mano izquierda un cayado con una calabaza . El fondo muy claro con tonos turquesas.
El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF(trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☒ Desprendimientos ☒ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☒ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

La fotografía del modulo dañado es una foto de archivo del año 2000 a 2003

El módulo numero cuatro (desde abajo hacia arriba) presenta un daño importante, encontrándose prácticamente colapsado.

Se recomienda restaurar, y realizar una limpieza total interior y exterior.

VITRALES | Vi 26

1. TÍTULO: SAN AGUSTIN

N° INVENTARIO: 2013-0132

Autor:

Mayer y Cía. de Múnich

Época:

1880 - 1919

Procedencia:

Alemania, Bavaria

2. ICONOGRAFÍA:

Agustín de Hipona o san Agustín o Aurelius Augustinus Hipponensis es un santo, Padre y Doctor de la Iglesia católica. El "Doctor de la Gracia" fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y según Antonio Livi uno de los más grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología siendo Confesiones y La Ciudad de Dios sus obras más destacadas. Atributos vestiduras episcopales y un libro

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Vitral esmaltado al horno sobre vidrio de color ensablado con varillas de plomo.

Dimensiones:

Ancho 114 x Alto 500 cm

Inscripciones:

St. Augustinus

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de 500 cm de altura por 114 cm de ancho. Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4 mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre sí mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior. En este vitral en particular se identifican cuatro tipos de módulos de vitrales.


De forma adicional se identifica un tensor interior a la altura del segundo módulo superior. Este no es parte de la estructura del vitral y se empotra directamente al muro.

*Representado con una pose autoritaria, reforzado por el brazo derecho en alto y el báculo que sostiene con su otra mano. Sus ropajes son de una clase más alta que la del resto de los santos, ya que aparece con una túnica de dos piezas; blanca y ámbar, y un manto rojo pálido. Otro detalle que delata su clase es su corona, además de no llevar los pies descalzos. El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible. No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☒ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☒ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☐ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Presenta daños en módulos 2, 3, y 4 (contando de abajo hacia arriba) de diversa consideración.
Se la restauración y limpieza completa exterior e interior.

VITRALES | Vi 27

1. **TÍTULO:** JESUS APARECE ANTE LOS APOSTOLES

N° INVENTARIO:2013-0133

Autor:

Mayer y Cía. de Múnich

Época:

1880 - 1919

Procedencia:

Alemania, Munich

2. **ICONOGRAFÍA:** El se apareció en medio de ellos y los saludó diciendo: -- Paz a ustedes. -- Ellos se asustaron mucho. Pero Jesús les dijo: -- ¿Por qué están asustados dudan? Miren mis manos y mis pies. Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes: que se cumpliría lo que está escrito de mí en las Escritura—que el Mesías tenía que morir, y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él les perdone sus pecados. -Tomás, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Ellos le dicen -- Hemos visto al Señor. -- Tomás les contestó: -- Si no veo, no lo podré creer. --Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó. Dijo a Tomás: -- Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; ¡Cree!

3. **CLASIFICACIÓN GENERAL:**

Técnica y materiales:

Vitral esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.

Dimensiones:

Ancho 307 x Alto 606 cm

Inscripciones:

No se observan

Observaciones:

4. **DESCRIPCIÓN:**

*Estructura de fierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.


*La imagen muestra a Jesús como figura principal, vestido de blanco, como un resucitado con los brazos abiertos hacia sus discípulos, uno de ellos hincados frente a el y los otros a su alrededor, atrás en segundo plato la virgen

El fondo, decoraciones que aluden a construcciones en piedra con motivos góticos el arco sobre la figura se abre al cielo destacando en un primer plano. Sobre ellos un ángel.


5. **MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:**

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. **UBICACIÓN REFERENCIAL:**



7. **FOTOGRAFÍA:**



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☒ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☒ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☒ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Daño parcial en 8 módulos de los cuales 3 pertenecen al traje y los otros 5 a viñetas que enmarcan la escena figurativa. Presenta pérdida de material en el vano y se podría comprometer la estructura de este, se debe verificar cuando se pueda acceder a él.
Se recomienda restauración y limpieza total interior y exterior.

VITRALES | Vi 28

1. TÍTULO: LA CRUXIFICION		N° INVENTARIO: 2013-0134
Autor: Hernán Pizarro	Época: 1986	Procedencia: Santiago de Chile

2. ICONOGRAFÍA:

Cristo crucificado no evoca solamente su sacrificio sino es la emblemática imagen de la redención y salvación del género humano

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 520 x Alto 865 cm	Inscripciones:
--	--	-----------------------

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

*Vital confeccionado en su totalidad de forma posterior al terremoto de 1985.

Conserva cierto parecido con el vital original confeccionado por Mayer. La estructura es formalmente similar ya que respeta la modulación, pero los materiales y lógica son diferentes, esta estructura nueva contempla perfiles de aluminio, se desmonta desde el exterior, e incorpora silicona para fijar el vidrio a la estructura.


Mide 520 x 855 cm, presenta treinta módulos en la parte rectangular y veintiún módulos en la parte superior ojival, los cuales van montados en una estructura de acero en un perfil "L" de 6 cm x 6 cm por su perímetro y un perfil "T" de 6 cm x 6 cm en su parte interior más junquillos de aluminio fijados al marco por tornillos, además sellados totalmente con silicona.

*Escena en la que se representa la Crucifixión de Jesús donde aparecen las tres Marías en un primer plano centralizado, su discípulo Juan, en un segundo plano, y custodiado por dos soldados romanos a ambos lados de la escena central. En la parte superior del vital aparecen los ángeles esperando la muerte de Jesús, para llevarle en su Resurrección al la diestra del Santo Padre.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Vitral ubicado en lado poniente del transepto, confeccionado por el vitralísta Hernán Pizarro después del terremoto de 1985.
No presenta daños.
Se recomienda limpieza total del vitral en su interior y exterior.

VITRALES | Vi 29

1. TÍTULO: LA ULTIMA CENA		N° INVENTARIO: 2013-0135
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania

- 2. ICONOGRAFÍA:** Fue la última vez en la que Jesús de Nazaret se reunió con los doce apóstoles para compartir el pan y el vino antes de morir. El cristianismo considera es el momento de la institución del sacramento de la eucaristía, y a esas "especies" como "el cuerpo y la sangre" de Cristo, aunque cada confesión cristiana difiere en su celebración litúrgica misa cotidianamente y anualmente el oficio del Jueves Santo. Entre las narraciones de este episodio están cuando Cristo lavó los pies de los apóstoles y las dos profecías enunciadas por Cristo: La traición de Judas y la negación de Pedro. También se expresa el mandamiento del amor en la frase "Amaos los unos a los otros como yo os he amado".

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 307 x Alto 606 cm	Inscripciones: No se observa
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de fierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.


*La escena se desarrolla alrededor de una mesa, donde se observan algunos platos vaso y un cáliz. Jesús es la figura central, junto a Juan que aparece reclinado a su lado, los demás personajes están detrás de Jesús y dos a cada costado, en primer plano De fondo, el cielo con variados tonos azules y sobre ellos dos arcos ojivales con motivos arquitectónicos la escena decorada con elementos arquitectónicos. En lo alto un ángel

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:


Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.

No es necesario desmontarle.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☒ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se identifican daños en 1 módulo central, en 1 superior y en 2 módulos de viñetas que enmarcan la escena figurativa. Presenta pérdida de material en el vano y se podría comprometer la estructura de este, se debe verificar cuando se pueda acceder a él.
Se recomienda limpieza interior y exterior completa.

VITRALES | Vi 30

1. **TÍTULO:** AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS **N° INVENTARIO:**2013-0136

Autor:
Mayer y Cía. de Múnich

Época:
1880 - 1919

Procedencia:
Alemania, Bavaria

2. **ICONOGRAFÍA:** Según San Marcos, 12, 13- 17. Le enviaron a unos fariseos y herodianos, ellos fueron y le dijeron: Maestro sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie sino que enseñas fielmente el camino de Dios ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ». Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me tienden una trampa? Muéstranme un denario». Cuando se lo mostraron, preguntó: «¿De quién es esta figura y esta inscripción?». Respondieron: «Del César». - Jesús les dijo:«Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios». Ellos quedaron sorprendidos por la respuesta.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Vitral esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.

Dimensiones:

Ancho 307 x Alto 606 cm

Inscripciones:

No se observa

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de hierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.


En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.

*En primer plano Jesús con un fariseo, en segundo plano un santo y otros personajes. Jesús De fondo, el cielo con variados tonos azules y sobre ellos dos arcos ojivales con motivos arquitectónicos la escena decorada con elementos arquitectónicos. En lo alto un ángel


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible. No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se identifican daños en 1 módulo inferior derecho y 2 módulos en la parte superior figurativa.

Presenta pérdida moderada de material en el vano y se podría comprometer la estructura de este, se debe verificar cuando se pueda acceder a él.

Se recomienda limpieza total interior y exterior.

VITRALES | Vi 31

1. TÍTULO: JESUS EXPULSA LOS MERCADERES DEL TEMPLO		N° INVENTARIO: 2013-0137
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Bavaria

2. ICONOGRAFÍA:

En este episodio Jesús visita el Templo de Jerusalén, el llamado Templo de Herodes, cuyo patio es descrito como "lleno de ganado" y tablas de cambistas, que cambiaban las monedas griegas y romanas por monedas judías y tirias (las únicas que podían ser usadas en las ceremonias del Templo). Jesús se molestó tanto por esa situación que formó un látigo con varias cuerdas y a golpes hizo salir al ganado y tiró las mesas de los cambistas y de los vendedores de palomas, haciendo caer las monedas por el suelo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 307 x Alto 606 cm	Inscripciones:
--	--	-----------------------

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de fierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.


*La imagen en primer plano es Jesús a su alrededor los mercaderes, quienes se encuentran frente a él intentando recoger parte de sus mercancías antes de su huida.

En la composición se recrea expresivamente la situación. Los personajes están en poses dinámicas de acuerdo a la tensión del momento. De fondo, el cielo con variados tonos azules y sobre ellos dos arcos ojivales con motivos arquitectónicos la escena decorada con elementos arquitectónicos. En lo alto un ángel


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible. No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☒ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☒ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se registran daños en el módulo 1 de la parte inferior izquierda.

Presenta pérdida de material en el vano y se identifican algunas intervenciones para tratar de recuperarlo.

Podría comprometer la estructura de éste, se debe verificar cuando se pueda acceder a él.

Se recomienda restauración del modulo dañado y la limpieza total del vitral interior y exterior.

VITRALES | Vi 32

1. **TÍTULO:** DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI

N° INVENTARIO:2013-0138

Autor:

Mayer y Cía. de Múnich

Época:

1880 - 1919

Procedencia:

Alemania

2. **ICONOGRAFÍA:** Esta imagen describe la relación dulce y tierna de Jesús con los niños. Recibir el Reino de Dios como un niño significa recibirlo con corazón puro, con docilidad, abandono, confianza, entusiasmo, esperanza. Todo esto nos recuerda el niño., esto hace al niño precioso a los ojos de Dios. Por el contrario, ¡qué árida se vuelve la tierra y qué triste el mundo cuando esta imagen tan bella, este icono tan santo, es pisoteado, quebrado, ensuciado, abusado, destruido! Sale del corazón de Jesús un grito de profundo eco: **"¡Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis!"** (Mc 10,14). No seáis tropiezo en su camino hacia mí, no obstaculicéis su progreso espiritual, no dejéis que sean seducidos por el maligno, no hagáis de los niños el objeto de vuestra impura codicia.

3. **CLASIFICACIÓN GENERAL:**

Técnica y materiales:

Vitral esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con plomo.

Dimensiones:

Ancho 307 x Alto 606 cm

Inscripciones:

No se observa

Observaciones:

4. **DESCRIPCIÓN:**

*Estructura de fierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.


*La imagen principal es Jesús rodeado de niños, en una jornada que tiene como mensaje el amor a los inocentes.

En la escena se ve al Señor de pie sosteniendo en su brazo izquierdo a un pequeño niño y con su mano derecha, toca y bendice a otro infante que le mira atentamente. Detrás de Jesús se aprecian dos santos, y más al fondo, en el paisaje, la naturaleza se ve esplendorosa. Al fondo, el cielo con variados tonos azules y sobre ellos dos arcos ojivales con motivos arquitectónicos la escena decorada con elementos arquitectónicos. En lo alto un ángel


5. **MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:**

Se sugiere protección interior y exterior con tablero MDF (trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarle.

6. **UBICACIÓN REFERENCIAL:**



7. **FOTOGRAFÍA:**



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☒ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta daños aparentes, solo se verifica una perdida moderada de material del vano que debe ser repuesta, pero no se verifica que ponga en riesgo la vinculación de la estructura metálica con el muro.

Se recomienda limpieza en su totalidad por el exterior e interior.

VITRALES | Vi 33

1. TÍTULO: LA TENTACION		N° INVENTARIO: 2013-0139
Autor: Mayer y Cía. de Múnich	Época: 1880 - 1919	Procedencia: Alemania, Baviera

2. ICONOGRAFÍA:

Según la Biblia, y específicamente en Mateo 4: 1 al 11, habla de la tentación de Jesús, Satanás tienta a Jesús a no hacer la voluntad de su padre (Dios) Lo incita a convertir la piedra en pan diciéndole que no era un pecado, pero al hacerlo estaba obedeciendo la voz de su enemigo. Esto significa que Jesús fue tentado a desobedecer ; a diferencia de Judas, que fue tentado a traicionar a su maestro (Jesús) por treinta piezas de plata, y accedió

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital esmaltado al horno sobre vidrio de color ensamblado con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 307 Alto 606 cm.	Inscripciones: No se observan
--	---	---

Observaciones: Vitral colapsado, se ignora cuantos fragmentos se encuentran bajo los escombros. Foto de archivo.

4. DESCRIPCIÓN:

*Estructura de fierro de 606 cm de alto, por 307 cm de ancho.

Se estructura en base a platinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que se empotran en los muros de albañilerías. Las platinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la platina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.

En este vitral en particular se identifican 16 tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 103x64cm, mientras que los mas pequeños son de 6x13cm.

*Dos figuras en primer plano, Jesucristo de pie con los brazos extendidos hacia adelante, rechaza al demonio, un halo dorado sobre su cabeza , viste túnica blanca y manto rojo, al frente de Jesús el demonio emergen por entre sus cabellos pequeños cachos, sus brazos dirigidos hacia adelante portan una piedra, grandes alas oscuras y puntiagudas decoran su espalda , viste túnica verde y capa morada , ambos llevan los pies descalzos. De fondo, el cielo con variados tonos azules y sobre ellos dos arcos ojivales con motivos arquitectónicos la escena decorada con elementos arquitectónicos. En lo alto un ángel rosa

Destaca la serenidad de su rostro.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Vitral colapsado. Se debe recuperar los restos del vitral y conservar en cajas con rigurosa clasificación.

7. FOTOGRAFÍA:



6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS VIDRIO	☐ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☐ Trizaduras ☐ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☐ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☐ Desprendimientos ☐ Deformación ☐ Deshadherencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☐ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

La fotografía de este vitral es de archivo de alrededor del año 2000 al 2003

Vitral completamente colapsado. Se pueden recuperar piezas de vidrio y de la estructura que se encuentran dentro de los escombros, y proponer alguna forma de recuperarlos como parte de un proyecto mayor.

Si se quisiera rehacer el vitral, sólo tiene valor referencial, teniendo que rehacer la mayoría.

VITRALES | Vi 34

1. TÍTULO: GEOMETRICO PONIENTE		N° INVENTARIO: 2013-0140
Autor:	Época: 1932 aprox.	Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

No presenta iconografía, sino un dibujo geométrico simulando espigas. La figura va cambiando de dirección en cada módulo inmediato al siguiente y con su par en altura.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Vital de vidrios de colores ensamblados con varillas de plomo.	Dimensiones: Ancho 300 x Alto 570 cm	Inscripciones: No se observa
--	--	--

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Estructura de fierro de 570 cm de alto, por 300 cm de ancho.
Se estructura en base a pletinas de 3 y 5 cm de ancho y 4mm de espesor, que arman dos arcos ojivales dentro del mismo vital. La estructura se empotra en los muros de albañilería.
Las pletinas se fijan entre si mediante pernos soldados a la pletina base de mayor sección, posando los módulos de vitrales, para posteriormente aprisionarlos con tuercas por el interior.
En este vital en particular se identifican trece tipos de módulos de vitrales. Los de mayor tamaño son de 149 x 86cm, mientras que los mas pequeños son de 54 x 33cm.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se sugiere protección interior y exterior con tableros MDF(trupán), policarbonato alveolar u otro material flexible.
No es necesario desmontarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS VIDRIO	☒ Faltantes ☐ Elementos agregados ☐ Degradación por condiciones ambientales	☒ Trizaduras ☒ Suciedad ☐ Otros
DAÑOS PLOMO	☒ Faltantes ☐ Oxidación ☐ Decohesión ☐ Intervenciones posteriores	☒ Desprendimientos ☒ Deformación ☐ Deshaderencia ☐ Otros
DAÑOS ESTRUCTURA METÁLICA	☐ Faltantes ☐ Deformación ☐ Manchas ☒ Suciedad superficial	☐ Corrosión ☐ Pérdida de pintura ☐ Intervenciones posteriores ☐ Otros
DAÑOS MURO SOPORTE	☐ Desvinculación entre estructura metálica y muro ☐ Perdida de material en el vano ☐ Deformación del muro	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se registran seis módulos dañados, los cuales se deben restaurar, junto con la confección de dos módulos faltantes.
Se recomienda la limpieza total, tanto interior como exterior del vitral.