


INDIVIDUACIÓN Y LOCALIZACIÓN
EJE ANALIZADO:

EJE 3 ORIENTE Y PONIENTE



PATRÓN DE GRIETAS Y DEFORMACIONES

g.a.i Grieta Capilar Inicial, g.i.i, y Avanzada, g.a.i
En la primera fase de una Grieta Capilar, inicial, no es posible determinar directamente los puntos correspondientes de los "ciglios", sino solo las formas de fisuras, mientras en la fase avanzada es posible individuar ambos elementos de análisis.

g.r.i Grieta rotativa por Flexión, g.r.i
El tronco durante el agrietamiento experimenta una rotación rígida por la cual los dos "ciglios" de la grieta se alejan.

g.d.i Grieta de desprendimiento por Tracción, g.d.i
El tronco está completamente separado del resto del edificio.

c.i Colapso parcial o pérdida de material
C.i Colapso total, descomposición localizada con expulsión de piezas

D.v.i Desprendimiento de tirante o viga metálica
Desprendimiento de viga o tirante y pérdida de operabilidad o, y/o deformación severa de una llave.

F.p.i Fuera de plomo
Ruptura del tirante y/o pérdida de operabilidad o, y/o deformación severa de una llave.


— Daños levantados el 9 febrero 2017
— Daños levantados el 14 diciembre 2018

FENOMENOS DE DEGRADACION QUE
REDUCEN LA EFICIENCIA ESTRUCTURAL


M.I.h.i Degradación del ladrillo
Erosión, Er.i, y Musgos líquenes y hongos, M.I.h.i

Vi Presencia de vegetación, Vi

H.A., A., T.a.g.i., Incannucciato, I.i) Discontinuidades estructurales
Materialidad heterogénea (Hormigón, H.A., Acero, A., Tabiquería de acero y geso, T.a.g.i., Incannucciato, I.i)



ELEVACIÓN LADO PONIENTE, EJE 3



ELEVACIÓN LADO ORIENTE, EJE 3