

INDIVIDUACIÓN Y LOCALIZACIÓN EJE ANALIZADO:	
EJE 5 PONIENTE Y ORIENTE	
PATRÓN DE GRIETAS Y DEFORMACIONES	
	Grieta Capilar Inicial, g.i.i, y Avanzada, g.a.i En la primera fase de una Grieta Capilar, inicial, no es posible determinar directamente los puntos correspondientes de los "ciglios", sino solo las formas de fisuras, mientras en la fase avanzada es posible individuar ambos elementos de análisis.
	Grieta rotativa por Flexión, g.r.i El tronco durante el agretamiento experimenta una rotación rígida por la cual los dos "ciglios" de la grieta se alejan.
	Grieta de desprendimiento por Tracción, g.d.i El tronco está completamente separado del resto del edificio.
	c.i Colapso parcial o pérdida de material
	C.i Colapso total, descomposición localizada con expulsión de piezas
	Desprendimiento de viga o tirante metálico Desprendimiento viga o tirante y pérdida de operabilidad o , y/o deformación severa de una llave.
	Fuera de plomo Ruptura del tirante y/o pérdida de operabilidad o , y/o deformación severa de una llave.
	Daños levantados el 9 febrero 2017
	Daños levantados el 14 diciembre 2018
FENOMENOS DE DEGRADACIÓN QUE REDUCEN LA EFICIENCIA ESTRUCTURAL	
	Degradación del ladrillo Erosión, Er.i, y Musgos líquenes y hongos, M.l.h.i
	Presencia de vegetación, Vi
	Discontinuidades estructurales Materialidad heterogénea (Hormigón, H.A., Acero, A., Tabiquería de acero y gesso, T.a.g.i, Incannucciato, I.i)

EJE 5

West apse

West side aisle

Central Nave

Central apse

East side aisle

East apse

Narthex

Facade

0 5 10 15 20m

g.a.i	Grieta Capilar Inicial, g.i.i, y Avanzada, g.a.i En la primera fase de una Grieta Capilar, inicial, no es posible determinar directamente los puntos correspondientes de los “<i>ciglios</i>”, sino solo las formas de fisuras, mientras en la fase avanzada es posible individuar ambos elementos de análisis.
g.r.i	Grieta rotativa por Flexión, g.r.i El tronco durante el agretamiento experimenta una rotación rígida por la cual los dos “<i>ciglios</i>” de la grieta se alejan.

g.a.i

En la primera fase de una Grieta Capilar, inicial, no es posible determinar directamente los puntos correspondientes de los "ciglios", sino solo las formas de fisuras, mientras en la fase avanzada es posible individuar ambos elementos de análisis.

g.r.i El tronco durante el agretamiento experimenta una rotación rígida por la cual los dos "ciglios" de la grieta se alejan.

	g.d.1 El tronco está completamente separado del resto del edificio.
---	---

 C.i Colapso total, descomposición localizada con expulsión de piezas

	D.v.i Desprendimiento de viga o tirante metalico Desprendimiento viga o tirante y pérdida de operabilidad o , y/o deformación severa de una llave.
---	--

 Desprendimiento viga o tirante y pérdida de operabilidad o , y/o deformación severa de una llave.

-5 Ruptura del tirante y/o pérdida de operabilidad o , y/o deformación severa de una llave.

-5	
—	Daños levantados el 9 febrero 2017
—	Daños levantados el 14 diciembre 2018

Daños levantados el 14 diciembre 2018

[illegible]

	Degradación del ladrillo Erosión, Er.i, y Musgos líquenes y hongos, M.I.h.i
	Presencia de vegetación, Vi

Erosión, Er.i, y Musgos líquenes y hongos, M.l.h.i

* Presencia de vegetaciòn, Vi	
-------------------------------	--

[illegible]

Materialidad heterogénea (Hormigón, H.A., Acero, A.,
Tabiquería de acero y gesso, T.a.g.i, Incannucciato, I.i)

--


