

ORD.: 55

REF.: Ord. N° 1130 del 29.10.2020, adjunta planimetría, EETT y otros documentos (Ing. CMN N° 5747 del 02.11.2020).

Ord. CMN N° 687 del 14.02.2020, autoriza proyecto con indicaciones.

Reunión del día 02.01.2020 efectuada en CMN Santiago.

Reunión del día 20.12.2019 efectuada en CMN Santiago.

Reunión del día 16.12.2019 efectuada en DA-MOP Santiago.

Carta del 05.12.2019 (Ingreso CMN N°7762 del 05.12.2019)

Carta del 13.09.2019 (Ingreso CMN N°6125 del 16.09.2019).

Carta del 13.09.2019 (Ingreso CMN N°6121 del 16.09.2019).

Ord. DA-MOP N° 983 del 19.08.2019; adjunta CD (Ingreso CMN N° 5416 del 20.08.2019).

Carta del 05.08.2019; remite estudio histórico, fotografías, planimetría, EETT y otros documentos (Ingreso CMN N° 5041 del 05.08.2019).

MAT.: Remite documentación con timbraje digital del proyecto de restauración y rehabilitación del MH Basílica del Salvador, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

SANTIAGO, 6 de enero de 2021

A: SR. RAÚL IRARRAZABAL SÁNCHEZ
DIRECTOR NACIONAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DE: SR. ERWIN BREVIS VERGARA
SECRETARIO TÉCNICO
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES



Junto con saludar, cumplo con remitir a Ud. antecedentes timbrados digitalmente del proyecto de restauración y rehabilitación del Monumento Histórico Basílica del Salvador, declarada como tal mediante Decreto del Ministerio de Educación N° 933 del 24.11.1977, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

- I. El objetivo del proyecto es restaurar y rehabilitar la Basílica, por medio de intervenciones que abordan las distintas patologías existentes, mediante una serie de intervenciones principalmente de carácter estructural, en fundaciones, estructura muraria y sistema de techumbre, modificando, reforzando, reconstruyendo y reparando elementos según corresponda, apuntando hacia la consolidación del complejo estructural. Además, se considera la conformación de nuevos espacios para acoger funciones complementarias.
- II. Cabe señalar que mediante Ord. CMN N° 687 del 14.02.2020, el proyecto fue autorizado con las siguientes indicaciones:
 - Retirar el espejo de agua propuesto para el acceso sur, con el objeto de no sobrecargar el espacio de elementos adicionales que distorsionen la lectura de la fachada del monumento.
 - Incluir en planimetría un detalle de la protección isotérmica propuesta para los vanos de los vitrales retirados.
 - Luego de ejecutados los procedimientos de resguardo en vitrales, se debe remitir un informe que describa la situación de cada vitral y sus condiciones de conservación, incluyendo planimetría asociada a cada vitral que describa sus características morfológicas y constructivas.
- III. El presente ingreso responde a lo solicitado según lo siguiente:
 - Se retira del proyecto el espejo de agua propuesto en el acceso sur. En su lugar, se conserva y restaura la pileta de fierro existente.
 - Se incorpora lámina ARQ. 36 con detalle de proyección isotérmica propuesta para los vanos de los vitrales que se retiren.

IV. Este CMN le recuerda la solicitud de elaboración e ingreso de un informe sobre la situación de los vitrales una vez ejecutados los procedimientos de resguardo, según lo indicado en el Ord. CMN N° 687 del 14.02.2020.

Le informamos que debido al estado de catástrofe decretado por el Presidente de la República, el CMN ha habilitado una modalidad de timbraje digital. Por consiguiente, remitimos documentación que se detalla, consolidada en archivo único formato PDF, con firma electrónica del suscrito, correspondiente al proyecto aprobado.

La documentación se compone de:

- Lámina DES 01: planta primer nivel, esc. 1:100.
- Lámina DES 02: planta segundo nivel, esc. 1:100.
- Lámina DES 03: fachada norte, esc. 1:100; fachada sur, esc. 1:100 y fachada oriente, esc. 1:100.
- Lámina DES 04: fachada poniente, esc. 1:100 y corte longitudinal 4, esc. 1:100.
- Lámina DES 05: corte 5, esc. 1:100 y corte D, esc. 1:100.
- Lámina DES 06: corte F, esc. 1:100; corte G, esc. 1:100 y corte C, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 00: diagrama de superficies nivel 1, esc. 1:200; diagrama superficies nivel 1, esc. 1:200; planta ubicación, esc. 1:500; diagrama superficies subterráneo, esc. 1:200; diagrama superficies nivel 2, esc. 1:200; perfil calle Huérfanos y Agustinas, esc. 1:200; perfil calle Almirante Barroso, esc. 1:200; planta emplazamiento, esc. 1:200; diagrama de superficies nivel 2, esc. 1:200; diagrama superficies subterráneo, esc. 1:200 y cuadro de superficies y ocupación.
- Lámina ARQ 01: planta subterráneo, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 02: planta primer nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 03: planta segundo nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 04: planta cielos segundo nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 05: planta cubiertas, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 06: fachada norte, esc. 1:100; fachada sur, esc. 1:100 y fachada oriente, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 07: fachada poniente, esc. 1:100; corte C, esc. 1:100 y corte D, esc. 1:100.

- Lámina ARQ 08: corte 4, esc. 1:100; corte F, esc. 1:100 y corte G, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 09: corte 5, esc. 1:100; corte H, esc. 1:100 y corte J, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 10: planta subterráneo, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 11: planta primer nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 12: planta segundo nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 13: planta subterráneo, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 14: planta primer nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 15: planta de emplazamiento, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 16: escantillón 01, esc. 1:50 y escantillón 02, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 17: escantillón 03, esc. 1:50 y escantillón 04, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 18: escantillón 05, esc. 1:50; escantillón 06, esc. 1:50; corte, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; elevación, esc. 1:20 detalle muro mampostería, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 19: planta cripta, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 20: planta atrio norte, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 21: detalle A, esc. 1:20; detalle B, esc. 1:20; detalle C, esc. 1:20; detalle D, esc. 1:20; detalle E, esc. 1:20; detalle F, esc. 1:20; detalle G, esc. 1:20; detalle H, esc. 1:20; detalle I, esc. 1:20 y detalle J, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 22: detalle atrio sur, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 23: planta N01, esc. 1:20; planta cubiertas, esc. 1:20; corte 1, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20; corte 2, esc. 1:20; corte B, esc. 1:20; detalle 01 hojalatería, esc. 1:10; elevación poniente, esc. 1:20; elevación sur, esc. 1:20; elevación oriente, esc. 1:20; elevación norte, esc. 1:20 y detalles volumen acceso, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 24: planta baño 02, esc. 1:20; corte B, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20; corte 2, esc. 1:20; corte 1, esc. 1:20; planta baño 03, esc. 1:20; corte b, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20; corte 2, esc. 1:20 y corte 1, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 25: corte 1, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20; corte 2, esc. 1:20; corte B, esc. 1:20 y planta baño 01, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 26: detalle Cruz de acero, esc. 1:20; corte A, cruz de acero, esc. 1:50; detalle óculo, esc. 1:20 y detalle óculo, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 27: elevación arco coro, esc. 1:20; corte arco coro, esc. 1:20 y detalle baranda coro, esc. 1:20.

- Lámina ARQ 28: detalle planta columna, esc. 1:25; detalle aparejos, esc. 1:10; detalle aparejos, esc. 1:10; detalle planta columna, esc. 1:25 y detalle piezas de ladrillo, esc. 1:10.
- Lámina ARQ 29: planta escalera patio, esc. 1:20; co A, escalera Patio, esc. 1:20; planta escalera coro, esc. 1:20; co 1 escalera patio, esc. 1:20; det 01 pasamanos escalera patio, esc. 1:5; detalle escalera presbiterio, esc. 1:20; co escalera coro, esc. 1:20; co1 escalera atrio sur, esc. 1:20; co A escalera atrio sur, esc. 1:20; planta escalera atrio sur, esc. 1:20 y detalle escalera coro, esc. 1:10.
- Lámina ARQ 30: corte desplegado C, esc. 1:20; elevación frontal, esc. 1:20; planta escalera nivel subterráneo, esc. 1:20; corte B, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 31: elevación esc. 1:20; elevación esc. 1:20; planta esc. 1:20; detalle columbario, esc. 1:20; detalle lápidas, esc. 1:10; planta nicho, esc. 1:20; elevación nicho, esc. 1:20; detalle columbario, esc. 1:10; detalle florero, esc. 1:5; det. 1, esc. 1:5; corte A nicho, esc. 1:20 y detalle nichos, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 32: planta, esc. 1:20; corte, esc. 1:20; detalle pila bautismal, esc. 1:20; corte, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; detalle altar, esc. 1:20; detalle altar cripta, esc. 1:20; detalle banca en obra cripta, esc. 1:20; detalle banca en obra patio acceso, esc. 1:20; elevación lateral, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; corte lateral, esc. 1:20; detalle ambón, esc. 1:20; isométrica, esc. 1:20; elevación lateral, esc. 1:20; corte, esc. 1:20 elevación frontal, esc. 1:20; elevación trasera, esc. 1:20; planta, esc. 1:20 y detalle anca madera, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 33: detalle reja atrio norte, esc. 1:20; detalle reja atrio norte, esc. 1:20; detalle puerta reja atrio norte, esc. 1:20; detalle puerta reja atrio norte, esc. 1:20; detalle puerta reja atrio norte, esc. 1:20 y detalle puerta reja atrio norte, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 34: planta rampa atrio sur, esc. 1:100; corte 01 rampa atrio sur, esc. 1:20; corte A rampa atrio sur, esc. 1:20 y det. 01 pasamanos escalera patio, esc. 1:5.
- Lámina ARQ 35: elevación, esc. 1:20; corte, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; detalle puertas cripta, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; elevación exterior, esc. 1:20; elevación exterior esc. 1:20; corte, esc. 1:20; detalle puertas sacristía capilla, esc. 1:20 y detalle puertas baños, esc. 1:20.

- Lámina ARQ 36: detalle protección isotérmica, esc. 1:20; detalle protección isotérmica, esc. 1:5; det. A corte, esc. 1:2; det. A planta, esc. 1:2 y det. A planta, esc. 1:2.
- PRO 01: planta primer nivel, esc. 1:100.
- PRO 02: planta segundo nivel, esc. 1:100.
- PRO 03: planta cielos primer nivel, esc. 1:100.
- PRO 04: planta cielos segundo nivel, esc. 1:100.
- PRO 05: fachada norte, esc. 1:100; fachada sur esc. 1:100 y fachada oriente, esc. 1:100.
- PRO 06: fachada poniente, esc. 1:100 y corte C, esc. 1:100.
- PRO 07: corte 4, esc. 1:100 y corte D, esc. 1:100.
- PRO 08: corte 5, esc. 1:100 y corte F, esc. 1:100.
- PRO 09: corte G, esc. 1:100 y corte H, esc. 1:100.
- PRO 10: maquinaria excavaciones corte, esc. 1:100; maquinaria excavaciones corte esc. 1:100; maquinarias excavaciones corte, esc. 1:100 y planta primer nivel, esc. 1:100.
- PRO 11: maquinaria excavaciones corte, esc. 1:100.
- SEN 01: planta subterráneo, esc. 1:100.
- SEN 02: planta primer nivel, esc. 1:100.
- SEN 03: detalle señalética exterior, esc. 1:10; detalle señalética direcciones, esc. 1:10 y detalle señalética identificativa, esc. 1:10.
- PAI 01: planta subterráneo, esc. 1:100.
- PAI 02: planta primer nivel, esc. 1:100.
- EST 1201: esquema paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 s/esc.;
- EST 1101: planta de disposición de micropilotes, esc. 1:100; corte típico pila P1, esc. 1:50; corte típico Pila '2, esc. 1:50; corte típico pila P3, esc. 1:50; corte típica pila P4; esc. 1:50; corte A, esc. 1:25; corte B, esc. 1:25; corte C, esc. 1:25; corte D, esc. 1:25.
- EST 1102: planta de disposición de piezas de soporte temporal, esc. 1:100.
- EST 0103: planta de estructura cielo 1er subterráneo, esc. 1:100; corte A, esc. 1:20; vista B, esc. 1:20; corte C (paso A, B, C, D Y E), esc. 1:50.
- Iluminación 01: planta de iluminación nivel central, esc. 1:100.
- Iluminación 02: planta de iluminación nivel coro, esc. 1:100.
- Iluminación 03: planta de iluminación nivel coro/fachada, esc. 1:100; planta de iluminación nivel cripta, esc. 1:100 y planta de iluminación patio, esc. 1:100.



- Iluminación 04: iluminación corte 4-4, esc. 1:100 y corte 5-5, esc. 1:100.
 - Iluminación 05: iluminación corte G-G, esc. 1:100; iluminación corte H-H, esc. 1:100; iluminación elevación norte, esc. 1:100 y iluminación elevación sur, esc. 1:100.
 - Iluminación 06: iluminación elevación oriente, esc. 1:100 y iluminación elevación poniente, esc. 1:100.
 - Proyecto de reparación y refuerzo de la superestructura de albañilería (documento de 85 páginas).
 - Cálculo de iluminación (documento de 24 páginas).
 - Especificaciones técnicas de iluminación (documento de 29 páginas).
 - Especificaciones técnicas (documento de 194 páginas).
 - Fichas procedimientos (documento de 177 páginas).
 - Memoria procedimientos (documento de ocho páginas).
 - Informe resguardo vitrales (documento de 66 páginas).
- V. En relación al componente arqueológico, en el Ord. CMN N° 687 del 14.02.2020, se comunicó la presencia de un monumento arqueológico en el subsuelo del MH Basílica del Salvador, el cual ha sido identificado en el marco de las actividades de consolidación y estudios para la restauración del MH, cuyos límites y características son desconocidos. En virtud de lo anterior, con el objetivo de evitar incurrir en el delito de daño a Monumento Nacional establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 17.288, se solicitó efectuar una caracterización arqueológica en el área del proyecto.
- VI. Por lo anterior, se hace presente que las obras no podrán ser iniciadas previo a la conformidad por parte de esta entidad respecto a los informes de arqueología solicitados en el marco de la caracterización, cuyos resultados podrían definir la implementación de medidas adicionales tales como la ejecución del rescate arqueológico de una parte o de la totalidad de los hallazgos.



**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**

Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural

Sin otro particular, saluda atentamente,

ERWIN BREVIS VERGARA
SECRETARIO TÉCNICO
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES

CC:

- Dirección de Obras I. Municipalidad de Santiago.
- Oficina técnica CMN Región Metropolitana.
- Archivo CMN.

ADJUNTO:

- Archivo PDF consolidado, con antecedentes del proyecto autorizado, timbrado digitalmente (documento de 664 páginas).

CLL/SPO/RCR – 001 -21

CMN-APU-Nº 010/2020

**Consejo de
Monumentos Nacionales**
Tel: +56 2 2726 1400
Vicuña Mackenna 84 Providencia,
Santiago Chile
www.monumentos.cl

Gobierno de Chile