

REGISTRO DE DAÑOS ESTRUCTURALES

Eje **5** |

GRIETA CAPILAR AVANZADA 5|g.a.1

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.r.5; 5|g.r.6; 5|g.d.4; 5|g.r.4

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Esta grieta capilar avanzada, es decir de primer orden, aún no determina una discontinuidad entre la parte izquierda y derecha del arco apuntalado de la zona presbiteral. La grieta diagonal se desarrolla a partir del extradós hasta el intradós del arco mismo. La g.a.1 aún no permite la activación de un mecanismo de rotación en plano de los pilares ejes J y I.


7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación concorde en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.a.1.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.a.1.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en las fichas 5|g.r.1 y 2

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en las fichas 5|g.r.1 y 2 y en las fichas del Programa de Intervención

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

5|g.r.1; 5|g.r.2

GRIETA ROTATIVA PASANTE 5|g.r.1

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.1; 5|g.r.2; 5|H.A.1

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa pasante, es decir de segundo orden, determina una discontinuidad entre el contrafuerte del eje A y la fachada principal eje B. La grieta vertical se desarrolla a partir del extradós del arco apuntado hasta la llave del mismo, que conecta el contrafuerte a la fachada. Las grietas g.r.1 determina la descomposición de la fachada en dos macro-elementos (contrafuerte y pared de la fachada), con comportamiento debajo de acción sísmica independientes de la estructura global, permitiendo la activación de un mecanismo de rotación mono-lateral en plano de la jamba.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación mono-lateral en plano de una de las jambas del arco (del contrafuerte en este caso) implica la formación de rodulas plásticas en las que se concentran las rotaciones. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las impostas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.r.1.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.r.1.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13
descriptas en las fichas de intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13 descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

GRIETA ROTATIVA PASANTE 5|g.r.2

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.r.1 ; 5|g.d.1; 5|H.A.1

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Esta grieta rotativa pasante, es decir de segundo orden, determina una discontinuidad entre el lado norte y sur del arco longitudinal del primer piso de nártex. La grieta diagonal se desarrolla a partir del extradós del arco apuntado hasta la llave del mismo, que conecta el la fachada principal eje B y el pared del eje C. Las grietas g.r.2 determina la descomposición del nártex en dos macro-elementos, con comportamiento debajo de acción sísmica independientes de la estructura global, permitiendo la activación de un mecanismo de rotación mono-lateral en plano de la jamba en conjunto con los macro-elementos determinados de la E|g.r.1.


7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación mono-lateral en plano de una de las jambas del arco (del contrafuerte en este caso) implica la formación de rodulas plásticas en las que se concentran las rotaciones. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las impostas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.r.2.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.r.2.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13
descriptas en las fichas de intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13 descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

GRIETA ROTATIVA 5|g.r.3

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|c.1; 5|g.r.4; 5|g.r.5

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Esta grieta rotativa, es decir de segundo orden, determina una discontinuidad entre la base del pilar eje H y su fuste. La grieta horizontal se desarrolla en todo el espesor del fuste. Las grietas g.r.3 corresponde a una rotula plástica en la parte inferior del pilar, que es un macro-elemento esbelto con comportamiento debajo de acción sísmica independientes de la estructura global. La g.r.3 permite la activación de un mecanismo de rotación mono-lateral en plano del pilar.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación concorde en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORENTE_5|g.r.3.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.r.3.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13|15|16
descriptas en las fichas del
Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en
las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

■ GRIETA ROTATIVA 5|g.r.4

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO

5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.r.3; 5|g.r.5


6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Esta grieta rotativa, es decir de segundo orden, determina una discontinuidad entre la base del pilar eje I y su fuste. La grieta horizontal se desarrolla en todo el espesor del fuste. Las grietas g.r.4 corresponde a una rotula plástica en la parte inferior del pilar, que es un macro-elemento esbelto con comportamiento debajo de acción sísmica independientes de la estructura global. La g.r.4 permite la activación de un mecanismo de rotación en plano del pilar.


8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación concorde en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las impostas del arco.

9. ESQUEMA MECANISMO



7. LOCALIZACIÓN EJE



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORENTE_5|g.r.4.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.r.4.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13|15|16
descriptas en las fichas del
Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en
las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

GRIETA ROTATIVA 5|g.r.5

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.r.3; 5|g.r.4

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Esta grieta rotativa, es decir de segundo orden, determina una discontinuidad entre la base del pilar eje J y su fuste. La grieta horizontal se desarrolla en todo el espesor del fuste. Las grietas g.r.5 corresponde a una rotula plástica en la parte inferior del pilar, que es un macro-elemento esbelto con comportamiento debajo de acción sísmica independientes de la estructura global. La g.r.5 permite la activación de un mecanismo de rotación en plano del pilar.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación concorde en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las impostas del arco.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.r.5.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.r.5.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13|15|16
descriptas en las fichas del
Programa de Intervención

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en
las fichas del Programa de Intervención

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

■ GRIETA ROTATIVA 5|g.r.6

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.4; 5|g.d.5; 5|g.r.5; E|g.a.1

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa determina una discontinuidad entre el pilar del eje J y el arco ojival de la pared del presbiterio ubicado entre los ejes K y J. La grieta diagonal se desarrolla a partir del extradós del arco apuntalado hasta el intradós. La g.r.6 determina la descomposición del matroneo de la pared longitudinal de presbiterio en tres macro-elementos (es decir las tres articulaciones del arco central del matroneo), con comportamiento debajo de acción sísmica independientes de la estructura global, permitiendo la activación de un mecanismo de rotación mono-lateral en plano de la jamba, es decir del pilar eje J.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación mono-lateral en plano de una de las jambas del arco (del pilar eje J en este caso) implica la formación de rodulas plásticas en las que se concentran las rotaciones. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las impostas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORENTE_5|g.r.6.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.r.6.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1-|2-|3|5-|10|13-descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1-|2-|3|5-|10|13-descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

■ GRIETA ROTATIVA 5|g.r.7

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.5; 5|g.r.8; 5|H.A.

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Las dos grietas rotativas determinan una discontinuidad entre la parte superior de los pilares de los ejes L y K que pertenecen al ábside central. Las grietas diagonales se desarrollan a partir del extradós del arco apuntalado hasta la llave del mismo. Las g.r.7 no determinan la descomposición del ábside en diferentes macro-elementos ya que no se observan en los pilares, a la altura de la galería exterior, grietas horizontales como pasa en las paredes longitudinales eje 2 y 6. Sin embargo, es necesario un control constante del ábside y de la intervenciones introducidas en el 1985, para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.

7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

No se registra de una observación directa activación de mecanismos de colapso locales.

Sin embargo, es necesario un control de la eficacia del cordolo de hormigón armado, refuerzo introducido en el 1985, en la prevención de los mecanismos de roto-traslación de la parte superior del ábside.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.r.7.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.r.7.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

GRIETA ROTATIVA 5|g.r.8

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.5; 5|g.r.8; 5|H.A.

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa determina una discontinuidad entre la parte superior de los pilares de los ejes L y N que pertenecen al ábside central. La grieta diagonal se desarrolla a partir del extradós del arco apuntalado hasta la llave del mismo. Las g.r.8 no determinan la descomposición del ábside en diferentes macro-elementos ya que no se observan en los pilares, a la altura de la galería exterior, grietas horizontales como pasa en las paredes longitudinales eje 2 y 6. Sin embargo, es necesario un control constante del ábside y de las intervenciones introducidas en el 1985, para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.

7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL


No se registra de una observación directa formación de mecanismos de colapso locales.

Sin embargo, es necesario un control de la eficacia del cordolo de hormigón armado, refuerzo introducido en el 1985, en la prevención de los mecanismos de roto-traslación de la parte superior del ábside.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.r.8.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.r.8.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17

■ GRIETA ROTATIVA 5|g.r.9

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.5; 5|g.r.8

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa determina una discontinuidad entre la parte superior de los pilares de los ejes L y N que pertenecen al ábside central. La grieta diagonal se desarrolla a partir del extradós del arco apuntalado hasta la llave del mismo. Las g.r.8 no determinan la descomposición del ábside en diferentes macro-elementos ya que no se observan en los pilares, a la altura de la galería exterior, grietas horizontales como pasa en las paredes longitudinales eje 2 y 6. Sin embargo, es necesario un control constante del ábside y de las intervenciones introducidas en el 1985, para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.

7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

No se registra de una observación directa formación de mecanismos de colapso locales.

Sin embargo, es necesario un control de la eficacia del cordón de hormigón armado, refuerzo introducido en el 1985, en la prevención de los mecanismos de roto-traslación de la parte superior del ábside.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.r.9.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.r.9.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17

GRIETA DE DESPRENDIMIENTO 5|g.d.1

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.1; 5|g.r.2; 5|H.A.1

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta de desprendimiento, es decir de tercer orden, determina una discontinuidad en la llave del arco longitudinal del nártex. La grieta pasante vertical se desarrolla a partir del extradós del arco apuntado hasta su intradós. Las grietas g.d.1 determina la descomposición del arco en diferentes macro-elementos, con comportamiento debajo de acción sísmica independientes de la estructura global, permitiendo la activación de un mecanismo de rotación bilateral en plano de la jamba.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación concorde en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las impostas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORENTE_5|g.d.1.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.d.1|P



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1-|2-|3|5-|10|13-descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1-|2-|3|5-|10|13-descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

GRIETA DE DESPRENDIMIENTO 5|g.d.2

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA

☐ SI ☐ NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.3

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta de desprendimiento determina una discontinuidad entre la parte superior y inferior del pilar del eje J que pertenecen al ábside lateral poniente. La grieta horizontal se desarrolla a la altura del extradós de la bóvedas de ladrillo de la galería exterior. La E|g.d.2 y la E|g.d.3 determinan la descomposición del ábside lateral poniente en diferentes macro-elementos. Es necesario un control constante del ábside y de la intervenciones introducidas en el 1985, para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.

7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

No se registra de una observación directa activación de mecanismos de colapso locales.

Sin embargo, es necesario un control de la eficacia del cordolo de hormigón armado, refuerzo introducido en el 1985, en la prevención de los mecanismos de roto-traslación de la parte superior del ábside.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORENTE_5|g.d.2.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.d.2.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Interv.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17

GRIETA DE DESPRENDIMIENTO 5|g.d.3

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO

5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.3

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO


La grieta de desprendimiento determina una discontinuidad entre la parte superior y inferior del pilar del eje J que pertenecen al ábside lateral poniente. Las grietas verticales se desarrollan a partir de la llave del arco del uno de los ventanales del ábside lateral hasta el extremo superior de la pared. La E|g.d.2 y la E|g.d.3 determinan la descomposición del ábside lateral poniente en diferentes macro-elementos. Es necesario un control constante del ábside y de las intervenciones introducidas en el 1985, para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.

8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL


No se registra de una observación directa formación de mecanismos de colapso locales.

Sin embargo, es necesario un control de la eficacia del cordón de hormigón armado, refuerzo introducido en el 1985, en la prevención de los mecanismos de roto-traslación de la parte superior del ábside.

9. ESQUEMA MECANISMO




7. LOCALIZACIÓN EJE



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.d.3.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.d.3.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17

GRIETA DE DESPRENDIMIENTO 5|g.d.4

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.5; 5|g.r.6; 5|g.r.5

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta de desprendimiento E|g.d.4 determina una discontinuidad estructural entre las bóforas de la pared del eje longitudinal E, localizadas entre los ejes transversales K y J, que pertenecen al presbiterio de la nave central. La grieta diagonal se desarrollan a partir del capitel del pilar de los arcos geminados derechos hasta la trifora superior. Las E|g.d.4, E|g.d.5 y la E|g.r.6 determinan la descomposición de la pared oriente del presbiterio en diferentes macro-elementos. Es necesario un control constante del presbiterio y del ábside, para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.


7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación mono-lateral en plano de una de las jambas del arco (del pilar eje J en este caso) implica la formación de rodulas plasticas en las que se concentran las rotaciones. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORENTE_5|g.d.4.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.d.4.p

12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1-|2-|3|5-|10|13-descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1-|2-|3|5-|10|13-descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

GRIETA DE DESPRENDIMIENTO 5|g.d.5

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

5|g.d.5; 5|g.r.6; 5|g.r.5

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta de desprendimiento E|g.d.5 determina una discontinuidad estructural entre los arcos apuntalados de la trifora de la pared del eje longitudinal E, localizada entre los ejes transversales K y J que pertenecen al ábside de la nave central. Las dos grietas diagonales se desarrollan a partir de la llave del arco central de la trifora hasta su extremo superior. Las E|g.d.4, E|g.d.5 y la E|g.r.6 determinan la descomposición de la pared oriente del presbiterio en diferentes macro-elementos. Es necesario un control constante del presbiterio y del ábside, para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación mono-lateral en plano de una de las jambas del arco (del pilar eje J en este caso) implica la formación de rodulas plásticas en las que se concentran las rotaciones. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las impostas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORIENTE_5|g.d.5.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|g.d.5.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1-|2-|3|5-|10|13-descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1-|2-|3|5-|10|13-descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

COLAPSO TOTAL 5|C.1

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA

☐ SI ☐ NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

E|g.d.1; E|g.r.1; E|g.r.2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

El colapso total E|C.1 de dos columnas del eje longitudinal E, determina una discontinuidad estructural entre el ábside central y en nártex en dirección longitudinal, y entre la pared oeste de la nave lateral y las columnas de la nave central en dirección transversal. El colapso total debido al sismo del 2010 involucra las columnas de los ejes D y E, a partir de la imposta del arco entre el eje C-D y D-E. Obras de estabilización han sido necesaria para sostener la estructura del techo.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

Es un mecanismo propio de las iglesias con tres naves con columnata en la nave central, se verifica para la rotación hacia el exterior de la jamba del arco más cercano a la fachada. La activación del mecanismo puede determinar la formación de grietas en la clave del arco o la deformación de la rosca del mismo. Ocurre tanto en la parte terminal hacia la fachada, tanto en el área del ábside en presencia del crucero. El fenómeno está determinado por los empujes no contrastes de los arcos extremos del muro de la nave.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORENTE_5|C.1.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|C.1.p



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17



COLAPSO PARCIAL | 5|c.1

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE 5

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI




NO

5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

El colapso parcial de unos lóbulos perimetrales del pilar del eje H en la parte basal de la columna, reduce la sección resistente del mismo determinando un importante inestabilidad de los lóbulos ubicados superiormente. El colapso E|c.1 determinan la descomposición del pilar del crucero en diferentes macro-elementos. Obras de contención han sido activadas para confinar la columnas de ladrillo de la nave central.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación mono-lateral en plano de una de las jambas del arco (del pilar eje J en este caso) implica la formación de rodulas plasticas en las que se concentran las rotaciones. El cinematismo que se genera prevee la deformación de la rosca pero non el desplazamiento significativo de las importas del arco.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN ORENTE_5|c.1.o



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN PONIENTE_5|c.1.p

NO PRESENTE

12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1-|2-|3|5-|10|-descriptas en las fichas 5|C.1

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1-|2-|3|5-|10-descriptas en las fichas 5|C.1

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

5|g.r.3;

REGISTRO DE DAÑOS ESTRUCTURALES

Eje **C** |

GRIETA ROTATIVA PASANTE C|g.r.1

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA

☒ SI ☐ NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|g.r.2-3-4-5; g.d.1-2—3-4-5-6; H.A.1-2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa pasante, paralela a los ejes longitudinales de la Basílica, determina una discontinuidad en la llave de las bóvedas de baídas y de los arcos apuntalados de la galería exterior. En particular la C|g.r.1 determina una discontinuidad entre la columnata del eje 7 y la pared longitudinal del eje 6. La grieta vertical se desarrolla a partir del extradós de la bóveda y arco hasta la llave de la misma. La g.r.1 determina la descomposición de las bóvedas de la galería en diferentes macro-elementos.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

Grietas rotativas por flexión son generalizadas en toda la galería
Es necesario un control constante de estas tipología de grietas que son generalizadas en la galería para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.

9. ESQUEMA MECANISMO



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|g.r.1.n



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|g.r.1.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17

GRIETA ROTATIVA PASANTE C|g.r.2

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|g.r.2-3-4-5; g.d.1-2-3-4-5-6; H.A.1-2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa pasante, paralela a los ejes longitudinales, determina una discontinuidad en la llave de las bóvedas de baídas y de los arcos apuntalados de la galería exterior de la Basílica. En particular la C|g.r.2 determina una discontinuidad entre la columnata del eje 1 y la pared longitudinal del eje 2. La grieta vertical se desarrolla a partir del extradós de la bóveda y arco hasta la llave de la misma. La g.r.2 determina la descomposición de las bóvedas de la galería en diferentes macro-elementos.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

Grietas rotativas por flexión son generalizadas en toda la galería
Es necesario un control constante de estas tipología de grietas que son generalizadas en la galería para prevenir la activación de mecanismos de colapso locales.

9. ESQUEMA MECANISMO



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|g.r.2.s



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|g.r.2.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones **1|2|3|9|17** descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones **1|2|3|5|10|13|15|16** descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. **1|2|3|9|17**

GRIETA ROTATIVA PASANTE C|g.r.3

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|g.d.1; g.d.6; g.d.5; g.d.4; g.d.3

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa pasante vertical determina una discontinuidad en la llave de le arco apuntalado del de báidas y de los arcos apuntalados del portal de acceso al nártex entre el eje 2 y 3.. La grieta vertical se desarrolla a partir del extradós del arco hasta el extradós del mismo.

7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

No se registra de una observacion directa la activación de mecanismos de colapso locales.

9. ESQUEMA MECANISMO

No se registra activación

11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|g.r.3.s



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|g.r.3.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17

GRIETA ROTATIVA PASANTE C|g.r.4

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|g.r.1-2-3-5; g.d.1-2-3-4-5-6; H.A.1-2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa pasante vertical determina una discontinuidad en la llave de le arco apuntado del de báidas y de los arcos apuntados del portal de acceso al nártex entre el eje 3 y 5.. La grieta vertical se desarrolla a partir del extradós del arco hasta el extradós del mismo.

7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

No se registra de una observacion directa la activación de mecanismos de colapso locales.

9. ESQUEMA MECANISMO

No se registra activación

11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|g.r.4.s



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|g.r.4.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17

GRIETA ROTATIVA PASANTE C|g.r.5

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|g.r.2; g.d.1-2-3; H.A.2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

La grieta rotativa pasante vertical determina una discontinuidad en la llave de le arco apuntado del de báidas y de los arcos apuntados del portal de acceso al nártex entre el eje 5 y 6.. La grieta vertical se desarrolla a partir del extradós del arco hasta el extradós del mismo.

7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

No se registra de una observacion directa la activación de mecanismos de colapso locales.


9. ESQUEMA MECANISMO

No se registra activación

11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|g.r.5s



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|g.r.5s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Ver intervenciones 1|2|3|9|17 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

P.I. 1|2|3|9|17

GRIETA DE DESPRENDIMIENTO C|g.d.1 - 2-3

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|H.A.2; g.d.3; g.d.4 ; C.2; c.2; M.I-h.2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Las grietas de desprendimiento por tracción, g.d.1, g.d.2 y g.d.3 de segundo orden, determina una descomposición de la rosca del arco en tres tramos independientes. Las grietas diagonales se desarrolla a partir del intradós hasta el extradós del arco, y corresponde a rotulas plásticas, que permiten a los diversos tramos de haber un comportamiento, debajo de acción sísmica, independientes de la estructura global. Estas grietas son consecuencia de la activación de un mecanismo de rotación mono-lateral en plano del eje C.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación concorde en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE C|g.d.1-2-3.n



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|g.d.1-2-3.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13|15|16
descriptas en las fichas del
Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en
las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

GRIETA DE DESPRENDIMIENTO C|g.d.4 - 5-6

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA

☒ SI ☐ NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|H.A.2; g.d.3; g.d.4 ; C.2; c.2; M.I-h.2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Las grietas de desprendimiento por tracción g.d.4, g.d.5 y g.d.6, de segundo orden, determina una descomposición de la rosca del arco en tres tramos independientes. Las grietas diagonales se desarrolla a partir del intradós hasta el extradós del arco, y corresponde a rotulas plásticas, que permiten a los diversos tramos de haber un comportamiento, debajo de acción sísmica, independientes de la estructura global. Estas grietas son consecuencia de la activación de un mecanismo de rotación mono-lateral en plano del eje C.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación concorde en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE C|g.d.4 -5-6.n



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|g.d.4-5-6.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13|15|16
descriptas en las fichas del
Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en
las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

COLAPSO TOTAL C|C.1

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA


☐ SI ☐ NO

5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

El colapso total del arco apuntalado de la nave central del nártex, ha sido determinado de la activación de un mecanismo de colapso local que ha involucrado la rosca del arco. una discontinuidad en la llave del arco longitudinal del nártex.


7. LOCALIZACIÓN EJE





8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las impostas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|C.1.n



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|C.1.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv. [1](#) [2](#) [3](#) [5](#) [10](#) [13](#) [15](#) [16](#) descritas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones [1](#) [2](#) [3](#) [5](#) [10](#) [13](#) [15](#) [16](#) descritas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

COLAPSO TOTAL C|C.2

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA

☐ SI ☐ NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|H.A.2; g.d.2; g.d.3; g.d.4 ; c.2; M.I-h.2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

El colapso total de la llave de la primera rosca del arco apuntado determina la descomposición de la rosca misma en dos tramos independientes y muy inestables ya que vinculados con la rosca del arco superior solo gracias a la fuerza de cohesión del mortero. Este colapso es consecuencia de la activación de un mecanismo de rotación en plano del eje C del arco.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.

9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|C.2.n



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|C.2.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13|15|16
descriptas en las fichas del
Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en
las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA

COLAPSO PARCIAL C|c.1

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA


☐ SI ☐ NO

5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

El colapso parcial de un tramo de la moldura de la rosca del arco apuntado determina la descomposición de la moldura en dos tramos independientes y muy inestables, ya que vinculados con la rosca del arco solo gracias a la fuerza de cohesión del mortero. Este colapso es consecuencia de la activación de un mecanismo de rotación en plano del eje C del arco.


7. LOCALIZACIÓN EJE



8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|c.1.n



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|c.1.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv. 1|2|3|5|10|13|15|16
descriptas en las fichas del
Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en
las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA



COLAPSO PARCIAL C|c.2

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI



NO


5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

C|H.A.2; g.d.2; g.d.3; g.d.4 ; M.I-h.2

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

El colapso parcial de un tramo de la moldura de la rosca del arco apuntado determina la descomposición de la moldura en dos tramos independientes y muy inestables, ya que vinculados con la rosca del arco solo gracias a la fuerza de cohesión del mortero. Este colapso es consecuencia de la activación de un mecanismo de rotación en plano del eje C del arco.


7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|c.2.n



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|c.2.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv.1|2|3|5|10|13|15|16
descriptas en las fichas del
Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones 1|2|3|5|10|13|15|16 descriptas en
las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA



COLAPSO PARCIAL C|c.3

1. NOMBRE DEL DAÑO

2. EJE LEVANTADO

EJE C

3. FECHA DE LEVANTAMIENTO

Patrón de Grietas y Deformaciones

4. CONTROL DE TAMAÑO DE GRIETA



SI




NO

5. FICHAS DE DAÑOS RELACIONADOS

6. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

El colapso parcial de un tramo de la moldura de la rosca del arco apuntado determina la descomposición de la moldura en dos tramos independientes y muy inestables, ya que vinculados con la rosca del arco solo gracias a la fuerza de cohesión del mortero. Este colapso es consecuencia de la activación de un mecanismo de rotación en plano del eje C del arco.


7. LOCALIZACIÓN EJE




8. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE COLAPSO LOCAL

El mecanismo de rotación en plano de la jamba del arco puede ocurrir en situaciones donde los muelles son delgados y las paredes laterales ofrecen poca resistencia. El cinemático que se genera prevee la deformación de la rosca pero no el desplazamiento significativo de las importas del arco.


9. ESQUEMA MECANISMO



10. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN NORTE_C|c.3.n



11. FOTOGRAFIA DAÑO, ELEVACIÓN SUR_C|c.3.s



12. TIPO DE INTERVENCIÓN

Interv. [1](#) [2](#) [3](#) [5](#) [10](#) [13](#) [15](#) [16](#)
descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

13. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Ver descripción de las intervenciones [1](#) [2](#) [3](#) [5](#) [10](#) [13](#) [15](#) [16](#) descriptas en las fichas del Programa de Intervención.

14. FICHA INTERVENCIÓN ASOCIADA