





CORTE 4
Esc. 1/100



CORTE 5
Esc. 1/100

GRUPO	CODIGO	FECHA	MODIFICACION
BETONES	B1	07/08/19	EXCERCIOS DE PALANCA
	B2	13/07/19	RECONSTRUCCION DE MUROS
	B3	30/07/19	RECONSTRUCCION DE MUROS
	B4	09/12/19	RECONSTRUCCION DE MUROS
	B5	19/12/19	RECONSTRUCCION DE MUROS
REFORMAS	D1	13/05/20	REFORMAS
	D2	06/10/20	REFORMAS
ELEVACION	E	07/08/19	ELEVACION
	E1	13/07/19	ELEVACION
GIRATORIAS	G1	07/08/19	GIRATORIAS
	G2	13/07/19	GIRATORIAS
HORMIGON	H1	07/08/19	HORMIGON
	H2	13/07/19	HORMIGON
INTERFERENCIAS	M1	07/08/19	INTERFERENCIAS
	M2	13/07/19	INTERFERENCIAS
LUCERNAS	L1	07/08/19	LUCERNAS
	L2	13/07/19	LUCERNAS
QUIMICAS	Q1	07/08/19	QUIMICAS
	Q2	13/07/19	QUIMICAS
RECONSTRUCCIONES	R1	07/08/19	RECONSTRUCCIONES
	R2	13/07/19	RECONSTRUCCIONES
OTROS	O1	07/08/19	OTROS
	O2	13/07/19	OTROS

Indice	Fecha	Cambios
A	07/08/19	Primera emision
B	13/07/19	Segunda emision
C	30/07/19	Tercera emision
D	09/12/19	Cuarta emision
E	19/12/19	Quinta emision
F	13/05/20	Sexta emision
G	06/10/20	Octava emision

Propietario	Arzobispado de Santiago 81.795.100 - 7 Plaza de Armas 444, Santiago
Representantes Legales	Sebastián Ríos Rivas 9.868.551-0 Bernardita Soto Velasco 11.863.234-6 El Bosque Sur 130, Piso 15, Providencia
Entidad Colaboradora del Proyecto de Restauración	Fundación Basílica del Salvador 65.148.980-6
TÁNDEM limitada	Santiago - Chile +56 2 296 44 10 contacto@fundacionbasilica.cl
Profesionales responsables	Dino Bozzi F. Arquitecto
Francisco Prado G. Constructor Civil	
REDACTACIÓN Y HABILITACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR Huérfanos 1796 - Santiago Región Metropolitana	PAT 06
LEVANTAMIENTO CRÍTICO CORTE 4 Y CORTE 5	1/100 Escala Fecha
TD 1839	PL - H
Emisor 1839	Proyecto Fase Tipo Zona Índice