



PSR | BSI Colombia S.A.

1/06/2026	95002061	DC00	19
1/06/2026	95002061	RC00	12

SUPERV JHON GUTIERREZ WTM-Vanti TRABAJO: 1/06/2026 TECNICO: 95002061 HECTOR VARGAS

MALLA SECTOR		SECC DIRECCION		CUENTA	ODS	ORDEN	MEDIDOR	DESCRIPCION AVISO	TOTAL: 31
162	USME	002	CL 130 BIS SUR 14 70 T01 00403	62846073	W	41961413 . RC00	CREA 5007114-1051209 .	* 31/05/2026 10:40	
162	USME	002	CL 130 BIS SUR 14 70 T02 00504	62852486	W	41962244 . RC00	CREA 5007115-3009481 .	* 31/05/2026 15:58	
162	USME	002	CL 130 BIS SUR 14 70 T02 00604	62854226	W	41961646 . RC00	CREA 5007115-3009659 .	* 31/05/2026 11:42	
162	USME	002	CL 130 BIS SUR 14 70 T08 00404	62886350	W	41962226 . RC00	CREA 5007115-3075607 .	* 31/05/2026 15:57	
162	USME	002	CL 130 BIS SUR 14 70 T13 00404	62616340	W	41961716 . RC00	CREA 5007115-3130603 .	* 31/05/2026 11:46	
162	USME	002	CL 132 SUR 3D 37	61546282	W	41962544 . RC00	CREA 5187101-272535 .	* 01/06/2026 04:50	
162	USME	002	CL 133 SUR 14G 34 01 00002	63289363	W	41962633 . RC00	CREA 5007119-3542030 .	01/06/2026 10:21	
162	USME	002	CL 134 SUR 14H 55 12A 01	62543634	W	101384366 . DC00	CREA 5007117-3318612 .		
162	USME	002	CL 135 SUR 3C 7 00001	62239015	W	101381577 . DC00	CREA 5007107-320938 .		
162	USME	003	AV CHIGUASA FCA MIRALINDA 3 01 00	63957645	W	101382559 . DC00	CREA 007120230003882150 .		
162	USME	003	CL 137 SUR 13 53 01	61025550	W	101384707 . DC00	CREA 5087195-51060 .		
162	USME	003	CL 137 SUR 1A 23 I02 00001	62400250	W	101382819 . DC00	CREA 5007114-990460 .		
162	USME	003	CL 137C SUR 2A 11 01	60951390	W	101384851 . DC00	CREA 5097102-6498254 .		
162	USME	003	CL 138 SUR 2A 38	62342172	W	101382581 . DC00	CREA 5007107-341418 .		
162	USME	003	CL 6 4 38 01	60943278	W	101381500 . DC00	CREA 5097102-6496829 .		
162	USME	003	KR 11A 137 SUR 91 01	62143916	W	101382893 . DC00	CREA 5007113-915267 .		
162	USME	003	KR 11B 137 SUR 13 I02 01	63013354	W	101383710 . DC00	CREA 5007116-3185739 .		
162	USME	003	KR 13 135 SUR 11 I01 01	62710875	W	101385073 . DC00	CREA 5007116-3229424 .		
162	USME	003	KR 14 136A SUR 46 B02 01 00002	62914142	W	101383075 . DC00	CREA 5017118-3401805 .		
162	USME	003	KR 14B 138B SUR 48 02 00001	62866329	W	101384859 . DC00	CREA 5017118-3453726 .		
162	USME	003	KR 1A 137 SUR 21 00001	62226434	W	101382590 . DC00	CREA 5007113-885108 .		
162	USME	003	KR 1B 137 SUR 38 01	61605433	W	101384162 . DC00	CREA 5077103-183117 .		
162	USME	003	KR 1B 137 SUR 68	61832958	W	101383792 . DC00	CREA 5057101-200401 .		
162	USME	003	KR 2A 137 SUR 82 01	60789064	W	101384261 . DC00	CREA 5097102-6498690 .		
162	USME	003	KR 5 6 90 02 00002	60773284	W	101382398 . DC00	CREA 5097102-6497257 .		
162	USME	003	VIA EL HATO FCA EL VERGEL 1	60949400	W	101381408 . DC00	CREA 5097102-6496998 .		
162	USME	005	CL 136 SUR 14F 85 I11 00304	62401005	W	41962252 . RC00	CREA 5007112-848809 .	* 31/05/2026 16:44	
162	USME	005	CL 136 SUR 14F 85 I15 00102	62420008	W	41962173 . RC00	CREA 5007112-847448 .	* 31/05/2026 15:36	
162	USME	005	CL 136 SUR 14F 85 I15 00202	62420171	W	41962570 . RC00	CREA 5007112-848860 .	01/06/2026 07:38	
162	USME	005	CL 136B SUR 3A 48 M05 C09	62095166	W	41961840 . RC00	CREA 5007109-465396 .	* 31/05/2026 12:49	
162	USME	005	CL 136B SUR 3A 48 M09 C05 00001	61983630	W	41962748 . RC00	CREA 5007109-465404 .	01/06/2026 15:08	