



PSR | BSI Colombia S.A.

1/06/2026	95004819	DC00	15
1/06/2026	95004819	RC00	18

SUPERV JHON GUTIERREZ WTM-Vanti TRABAJO: 1/06/2026 TECNICO: 95004819 JHON ZARTO

MALLA SECTOR		SECC DIRECCION		CUENTA	ODS	ORDEN	MEDIDOR	DESCRIPCION AVISO	TOTAL: 33
162	USME	001	CL 137C SUR 3C 39 T01 00402	62675188	W	41961177 . RC00	CREA 5007111-712705 .	* 31/05/2026 08:54	
162	USME	001	CL 137C SUR 3C 58 I13 00303	62663605	W	41962459 . RC00	CREA 5007113-883264 .	* 31/05/2026 19:31	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 28 T02 00302	62339922	W	41961255 . RC00	CREA 5007112-805265 .	* 31/05/2026 09:24	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 28 T06 00203	62361474	W	41961133 . RC00	CREA 5007113-907063 .	* 31/05/2026 08:48	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 28 T07 00103	62367518	W	41961131 . RC00	CREA 5007112-798752 .	* 31/05/2026 08:44	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 28 T08 00101	62371765	W	41961197 . RC00	CREA 5007112-847901 .	* 31/05/2026 08:52	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 28 T08 00302	62373766	W	41961315 . RC00	CREA 5007112-796524 .	* 31/05/2026 09:47	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 40 T05 00404	62739650	W	41961305 . RC00	CREA 5007111-712826 .	* 31/05/2026 09:47	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 40 T08 00104	62749486	W	41961231 . RC00	CREA 5007111-712481 .	* 31/05/2026 09:31	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 58 I11 00502	62653281	W	101383027 . DC00	CREA 5007113-883537 .		
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 60 I04 00104	62238855	W	41962674 . RC00	CREA 5007112-792867 .	01/06/2026 11:24	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 60 I11 00203	62278808	W	41962680 . RC00	CREA 5007112-781652 .	01/06/2026 11:07	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 60 T01 00601	62227391	W	41962333 . RC00	CREA 5007112-766206 .	* 31/05/2026 17:52	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 60 T07 00201	62256408	W	41962186 . RC00	CREA 5007112-771921 .	* 31/05/2026 15:15	
162	USME	001	CL 138A SUR 14I 60 T12 00204	62285736	W	41962455 . RC00	CREA 5007112-793461 .	* 31/05/2026 19:08	
162	USME	001	CL 138B SUR 14F 25 I18 03 00301	63960399	W	101374597 . DC00	CREA 007120230003938000 .		
162	USME	001	CL 138B SUR 3A 21 01	60787092	W	101381493 . DC00	CREA 5067191-6494275 .		
162	USME	001	CL 138F SUR 3 24 01	62291269	W	101384449 . DC00	CREA 5007113-916072 .		
162	USME	001	CL 139 SUR 14H 40 T09 00101	64122876	W	101384698 . DC00	CREA 5007111-713291 .		
162	USME	001	CL 139 SUR 6 27 01 00003	62940799	W	101384297 . DC00	CREA 5007116-3204409 .		
162	USME	001	CL 139 SUR 6 27 03 00001	63637706	W	101384004 . DC00	CREA 009520210000026029 .		
162	USME	001	CL 139 SUR 6 27 INT 01 00001	61753678	W	101383971 . DC00	CREA 5057105-166706 .		
162	USME	001	CL 139 SUR 6 27 INT I14 01 00001	64181604	W	101384881 . DC00	CREA 007120240004002905 .		
162	USME	001	CL 4A 1 83 01	60873471	W	101335324 . DC00	CREA 5097102-6494686 .		
162	USME	001	FCA LOS CHIRCOS VIA USME LT03 01	63267271	W	101384353 . DC00	CREA 5007119-3544924 .		
162	USME	001	FCA LOS CHIRCOS VIA USME LT04 01 0	62662829	W	101383697 . DC00	CREA 5007117-3296370 .		
162	USME	001	FCA LOS CHIRCOS VIA USME LT06 01 0	63838542	W	101358518 . DC00	CREA 007120220003835859 .		
162	USME	001	FCA LOS CHIRCOS VIA USME LT13 01 0	63154710	W	101384653 . DC00	CREA 5007117-3295957 .		
162	USME	001	KR 14 135A SUR 59 I01 01 00002	63962952	W	101385922 . DC00	CREA 007120230003882708 .		
162	USME	001	KR 14 136A SUR 75 T01 00203	62871356	W	41962537 . RC00	CREA 5007116-3179093 .	* 01/06/2026 00:46	
162	USME	001	KR 14 136A SUR 75 T01 00304	62873179	W	41961386 . RC00	CREA 5007116-3179090 .	* 31/05/2026 10:27	
162	USME	001	KR 14 136A SUR 75 T03 00604	62449704	W	41961487 . RC00	CREA 5007116-3152439 .	* 31/05/2026 11:06	
162	USME	001	KR 14 136A SUR 75 T11 00402	62659635	W	41962121 . RC00	CREA 5007116-3142489 .	* 31/05/2026 14:55	