



PSR | BSI Colombia S.A.

SUPERV JHON GUTIERREZWTM-VantiTRABAJO: 1/06/2026TECNICO: 95006309VIDAL CIFUENTES

MALLA SECTOR		SECC DIRECCION		CUENTA	ODS	ORDEN	MEDIDOR	DESCRIPCION AVISO	TOTAL: 32
130	LOS LACHES	027	KR 6 ESTE 0 16 01 00001	61655181	W	101381620 . DC00	CREA	5117103-300012257 .	
130	LOS LACHES	027	KR 6 ESTE 0 24 01 00002	62426939	W	101384434 . DC00	CREA	5007114-966043 .	
130	LOS LACHES	027	KR 6 ESTE 1 91 I03 01 00004	63064738	W	101335980 . DC00	CREA	5007119-3601051 .	
130	LOS LACHES	027	KR 6 ESTE 1A 46	62754613	W	101335921 . DC00	CREA	5097103-135194 .	
130	LOS LACHES	027	KR 6 ESTE 1A 61 I02	61757990	W	101382165 . DC00	CREA	5057105-110644 .	
130	LOS LACHES	027	KR 6 ESTE 1B 2	61302116	W	101383877 . DC00	CREA	5097103-217596 .	
130	LOS LACHES	027	KR 6 ESTE 1B 6 02 00002	63212378	W	101385387 . DC00	CREA	5007119-3533249 .	
130	LOS LACHES	027	KR 6 ESTE 1C 17 00006	62909329	W	101383843 . DC00	CREA	5009519-1597 .	
130	LOS LACHES	027	KR 7B ESTE 0 81	612777225	W	101383236 . DC00	CREA	5097103-56542 .	
130	LOS LACHES	027	KR 8 ESTE 1B 19 00001	61771901	W	101335553 . DC00	CREA	5097103-18825 .	
130	LOS LACHES	027	KR 8 ESTE 1B 48 00001	61908707	W	101384244 . DC00	CREA	5057105-116465 .	
130	LOS LACHES	027	KR 8 ESTE 1B 86 01 00003	64550398	W	101384516 . DC00	CREA	007120250004136394 .	
130	LOS LACHES	027	KR 8 ESTE 1B 86 03 00001	64060680	W	101385964 . DC00	CREA	007120230003914060 .	
130	LOS LACHES	027	KR 8 ESTE 2 SUR 3 02	62237812	W	101383556 . DC00	CREA	5017110-611787 .	
130	LOS LACHES	027	KR 8 ESTE 2 SUR 32	62597319	W	101383315 . DC00	CREA	5097103-56701 .	
130	LOS LACHES	027	KR 9 ESTE 1B 71 INT 01 00002	62428240	W	101382696 . DC00	CREA	5017110-606858 .	
130	LOS LACHES	027	TV 8 ESTE 1A 65	61646620	W	101383062 . DC00	CREA	5057101-162045 .	
130	LOS LACHES	028	CL 1D 5B ESTE 42 00001	61639617	W	101359896 . DC00	CREA	5007109-467900 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 7 ESTE 38	61517630	W	101382942 . DC00	CREA	5057101-420971 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 8 ESTE 18 I08 00001	64056365	W	101385965 . DC00	CREA	007120230003914229 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 9 ESTE 34 00001	63088718	W	101381844 . DC00	CREA	5007117-3346289 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 BIS B 5 ESTE 4 02 00001	62935994	W	101381913 . DC00	CREA	5017118-3441319 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 BIS B 5 ESTE 98 I13 00001	61928766	W	101368702 . DC00	CREA	5077103-215043 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 BIS B 5A ESTE 54 I01 00001	61419673	W	101383955 . DC00	CREA	5097103-217544 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 BIS B 5B ESTE 36 00001	61594326	W	101383608 . DC00	CREA	5097103-132123 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 BIS B 5B ESTE 60 I34 00001	61959435	W	101332495 . DC00	CREA	5007117-3284555 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2 BIS B 6 ESTE 8 01	62909115	W	101335927 . DC00	CREA	5007119-3572361 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2A 5 ESTE 38 I02 01	64373802	W	101386084 . DC00	CREA	007120250004052331 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2A 5 ESTE 98 I01 02	61607513	W	101381686 . DC00	CREA	5057101-114221 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2A 6 ESTE 38 00001	61703678	W	101383337 . DC00	CREA	5077101-1070080 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2A 8 ESTE 14 VIR 03 00001	62770109	W	101372823 . DC00	CREA	5007113-880856 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2A 8 ESTE 29	61337601	W	101383919 . DC00	CREA	5087104-1063 .	