



PSR | BSI Colombia S.A.

1/06/2026	95007819	DC00	28
1/06/2026	95007819	RC00	4

SUPERV LUIS AGUIRRE WTM-Vanti TRABAJO: 1/06/2026 TECNICO: 95007819 JHON GALVIS

MALLA SECTOR		SECC DIRECCION		CUENTA	ODS	ORDEN	MEDIDOR	DESCRIPCION AVISO	TOTAL: 32
130	LOS LACHES	028	CL 2A 8 ESTE 29 01	62628921	W	101385149 . DC00	CREA	5007116-3255343 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2B 6 ESTE 43	61516085	W	101382089 . DC00	CREA	5117103-300011121 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2C 5 ESTE 45 03	61939481	W	101383456 . DC00	CREA	5057105-110669 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2C 6 ESTE 27 00001	61811436	W	101382686 . DC00	CREA	5037101-28548 .	
130	LOS LACHES	028	CL 2C 6 ESTE 28 02 00001	61267063	W	101382201 . DC00	CREA	5077101-1031074 .	
130	LOS LACHES	028	CL 3 5 ESTE 15 00002	60795590	W	41962809 . RC00	CREA	000000071193625713 .	01/06/2026 18:11
130	LOS LACHES	028	DG 3A 8 ESTE 38 00001	61781318	W	41961448 . RC00	CREA	5037101-117331 .	* 31/05/2026 10:59
130	LOS LACHES	028	DG 3B BIS 8 ESTE 54 01	62089869	W	101384399 . DC00	CREA	5007109-517851 .	
130	LOS LACHES	028	KR 5B ESTE 2 22 I24 00001	61985091	W	101382022 . DC00	CREA	5097103-95207 .	
130	LOS LACHES	028	KR 5B ESTE 2 33 I43	61393589	W	101381521 . DC00	CREA	5017110-582056 .	
130	LOS LACHES	028	KR 5B ESTE 2 4 00001	61483243	W	101384535 . DC00	CREA	5097103-131506 .	
130	LOS LACHES	028	KR 5B ESTE 3 32 I01	61837904	W	101383699 . DC00	CREA	5107104-64953 .	
130	LOS LACHES	028	KR 5B ESTE 3 40 01	61505633	W	101383568 . DC00	CREA	5107104-62726 .	
130	LOS LACHES	028	KR 6 ESTE 2 60 I07 02 00002	62524741	W	101384708 . DC00	CREA	5007108-409152 .	
130	LOS LACHES	028	KR 7 ESTE 2 60 01	62836430	W	101335896 Pri DC00	CREA	5007120-3633495 .	
130	LOS LACHES	028	KR 7A ESTE 2C 15 01	62297909	W	101384641 . DC00	CREA	5017110-572805 .	
130	LOS LACHES	028	KR 7A ESTE 2C 6	61893770	W	101382548 . DC00	CREA	5007111-657278 .	
130	LOS LACHES	028	KR 8 ESTE 2 11 I14 00001	61486257	W	101382877 . DC00	CREA	5087104-3814 .	
130	LOS LACHES	028	KR 8 ESTE 2C 31 01	62766410	W	101383851 . DC00	CREA	5007117-3359032 .	
130	LOS LACHES	028	KR 8A ESTE 3 89	62509437	W	41961802 . RC00	CREA	5007108-442401 .	* 31/05/2026 12:26
130	LOS LACHES	029	CL 3B 5B ESTE 20 00001	61758320	W	101384038 . DC00	CREA	5107104-19499 .	
130	LOS LACHES	029	CL 3B 5B ESTE 24	61337820	W	101383560 . DC00	CREA	5087104-29187 .	
130	LOS LACHES	029	CL 3B 5B ESTE 51	64207489	W	101385975 . DC00	CREA	5097103-133728 .	
130	LOS LACHES	029	CL 3B 5B ESTE 67 01	62735758	W	101358375 . DC00	CREA	5017110-621286 .	
130	LOS LACHES	029	CL 4B 6B ESTE 18 I01 00102	62214056	W	101383839 . DC00	CREA	5017110-644114 .	
130	LOS LACHES	029	CL 5 7A ESTE 56 02	62292710	W	101384882 . DC00	CREA	5007107-288954 .	
130	LOS LACHES	029	CL 6 6A ESTE 26 02 00001	62846559	W	101381891 . DC00	CREA	5007117-3372679 .	
130	LOS LACHES	029	CL 6 6A ESTE 74 00001	61909313	W	101381877 . DC00	CREA	5057101-72889 .	
130	LOS LACHES	029	DG 3A 6B ESTE 89 00001	61292316	W	101383696 . DC00	CREA	5187101-236381 .	
130	LOS LACHES	029	DG 3A 7 ESTE 47 03	63611332	W	41962702 . RC00	CREA	007120210003751260 .	01/06/2026 11:17
130	LOS LACHES	029	DG 3A 7 ESTE 8 01 00001	61544447	W	101382164 . DC00	CREA	5007119-3602806 .	
130	LOS LACHES	029	DG 3A 7A ESTE 18 00001	61893439	W	101383554 . DC00	CREA	000000503719978159 .	