



PSR | BSI Colombia S.A.

SUPERV JHON GUTIERREZWTM-VantiTRABAJO: 1/06/2026TECNICO: 95011490DEIVY RAMIREZ

MALLA SECTOR		SECC DIRECCION		CUENTA	ODS	ORDEN	MEDIDOR	DESCRIPCION AVISO	TOTAL: 32
130	LOS LACHES	029	DG 3B 7 ESTE 14	61357926	W	101383884 . DC00	CREA	5007112-770720 .	
130	LOS LACHES	029	DG 3D 10 ESTE 17 I05	61712362	W	101383340 . DC00	CREA	5097106-199753 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4 7 ESTE 45 00003	61487704	W	101384120 . DC00	CREA	5077101-1015204 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4 8 ESTE 83 00001	61319514	W	101382070 . DC00	CREA	5077101-1090440 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4A 7 ESTE 22	61529370	W	101383717 . DC00	CREA	5057105-107954 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4A 7 ESTE 3 00001	61583283	W	101381738 . DC00	CREA	5077101-1031881 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4A 7 ESTE 32 EDI 00301	63946590	W	101383728 . DC00	CREA	007520220010006886 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4A 8 ESTE 42 00001	61527563	W	101382854 . DC00	CREA	009520220000014215 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4A 8 ESTE 89 INT	61747542	W	101384338 . DC00	CREA	5037101-115413 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4B 8 ESTE 27	61224722	W	101382661 . DC00	CREA	5057101-9080 .	
130	LOS LACHES	029	DG 4B 8 ESTE 63	63512394	W	101385813 . DC00	CREA	007120200003696381 .	
130	LOS LACHES	029	DG 5A 7A ESTE 22	63796498	W	101385853 . DC00	CREA	5077101-1058552 .	
130	LOS LACHES	029	DG 6 BIS 6A ESTE 46 04	63007040	W	101384228 . DC00	CREA	5017118-3444644 .	
130	LOS LACHES	029	KR 5B ESTE 3C 4 01 00004	64121605	W	101385912 . DC00	CREA	007120240003954101 .	
130	LOS LACHES	029	KR 5B ESTE 4 98	61725223	W	101383213 . DC00	CREA	5107104-41814 .	
130	LOS LACHES	029	KR 5B ESTE 4 98 02	61438588	W	101383232 . DC00	CREA	5107104-42709 .	
130	LOS LACHES	029	KR 6A ESTE 5 70 00001	61892297	W	101383067 . DC00	CREA	5037101-98204 .	
130	LOS LACHES	029	KR 6B ESTE 5 19 I01 01 00002	62665230	W	101383406 . DC00	CREA	5017118-3443036 .	
130	LOS LACHES	029	KR 7A ESTE 5A 28 01 00002	63603402	W	101385858 . DC00	CREA	009520210000005681 .	
130	LOS LACHES	029	KR 7A ESTE 5A 37 02 00001	63639464	W	101385903 . DC00	CREA	007120210003773110 .	
130	LOS LACHES	029	KR 7A ESTE 5A 69 01	61743426	W	101383860 . DC00	CREA	5087104-19543 .	
130	LOS LACHES	029	KR 8A ESTE 3D 1 I02 00001	61815112	W	101385024 . DC00	CREA	5007115-3035599 .	
130	LOS LACHES	029	KR 9 ESTE 4A 11 01 00001	62816834	W	101383472 . DC00	CREA	5007116-3140175 .	
130	LOS LACHES	030	CL 1B 9 ESTE 32 01 00001	61284943	W	101381677 . DC00	CREA	5187101-236474 .	
130	LOS LACHES	030	CL 1B BIS 10 ESTE 20 01	64480393	W	101384547 . DC00	CREA	5008111-6132992 .	
130	LOS LACHES	030	CL 1B BIS 11 ESTE 22 INT	62080938	W	101381724 . DC00	CREA	5097106-229859 .	
130	LOS LACHES	030	CL 1B BIS 11B ESTE 16 01 00001	61379703	W	101383987 . DC00	CREA	5077101-1034036 .	
130	LOS LACHES	030	CL 1B BIS A 11D ESTE 40 01	63158828	W	101385071 . DC00	CREA	5007119-3571341 .	
130	LOS LACHES	030	CL 1C BIS 11 ESTE 19 01	62208174	W	101383362 . DC00	CREA	5007112-798327 .	
130	LOS LACHES	030	CL 2B 11B ESTE 53 00001	61792753	W	101384482 . DC00	CREA	5007119-3612307 .	
130	LOS LACHES	030	CL 2B 11B ESTE 53 02 00201	63622428	W	101385809 . DC00	CREA	009520210000008922 .	
130	LOS LACHES	030	CL 2D 12 ESTE 95 01 00001	61675934	W	101384994 . DC00	CREA	007120240004009011 .	