



PSR | BSI Colombia S.A.

1/06/2026	95002056	DC00	14
1/06/2026	95002056	RC00	15

SUPERV JHON BARRERO WTM-Vanti TRABAJO: 1/06/2026 TECNICO: 95002056 JOSE RIAÑO

MALLA SECTOR		SECC DIRECCION		CUENTA	ODS	ORDEN	MEDIDOR	DESCRIPCION AVISO	TOTAL: 29
162	USME	001	KR 14 137C SUR 69 03 00003	63611790	W	41962150 . RC00	CREA 007120210003754277 .	* 31/05/2026 15:23	
162	USME	001	KR 14 138F SUR 12 02 00003	62843147	W	41961760 . RC00	CREA 5007119-3533255 .	* 31/05/2026 12:20	
162	USME	001	KR 14 BIS 3 SUR 85 T01 00603	62658712	W	41961522 . RC00	CREA 5007115-3075354 .	* 31/05/2026 11:07	
162	USME	001	KR 14 BIS 3 SUR 85 T02 00306	62660702	W	41961956 . RC00	CREA 5007115-3075573 .	* 31/05/2026 13:17	
162	USME	001	KR 14 BIS 3 SUR 85 T05 00417	62674729	W	41962621 . RC00	CREA 5007115-3131915 .	01/06/2026 08:08	
162	USME	001	KR 14 BIS 3 SUR 85 T06 00622	62680296	W	41962865 . RC00	CREA 5007115-3118128 .	01/06/2026 19:29	
162	USME	001	KR 14 BIS 3 SUR 85 T08 00332	62688613	W	41962257 . RC00	CREA 5007116-3144394 .	* 31/05/2026 15:43	
162	USME	001	KR 14 BIS 3 SUR 85 T10 00137	62694835	W	41962381 . RC00	CREA 5007116-3177285 .	* 31/05/2026 18:04	
162	USME	001	KR 14 BIS 3 SUR 85 T11 00343	62700962	W	41962832 . RC00	CREA 5007116-3186232 .	01/06/2026 19:40	
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 I05 00402	62651315	W	101385583 . DC00	CREA 5007115-3075564 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T02 00102	62624430	W	101384701 . DC00	CREA 5007115-3088583 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T02 00404	62627857	W	101385431 . DC00	CREA 5007115-3084289 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T02 00502	62627992	W	101383654 . DC00	CREA 5007115-3088591 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T03 00601	62637267	W	101385378 . DC00	CREA 5007115-3089113 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T04 00302	62643055	W	101374148 . DC00	CREA 5007115-3087629 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T08 00203	62676570	W	101385096 . DC00	CREA 5007115-3095378 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T08 00801	62680983	W	101383964 . DC00	CREA 5007115-3095392 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T10 00604	62697437	W	101385465 . DC00	CREA 5007115-3101200 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T10 00704	62699187	W	101382678 . DC00	CREA 5007115-3101183 .		
162	USME	001	KR 14K 138C SUR 39 T11 00101	62701020	W	101384174 . DC00	CREA 5007115-3101136 .		
162	USME	001	KR 1D ESTE 138B SUR 73 01 00001	62431140	W	41961822 . RC00	CREA 007120200003715894 .	* 31/05/2026 12:46	
162	USME	001	KR 4A BIS 137B SUR 25E4 I02 00402	62309056	W	41962867 . RC00	CREA 5007113-932612 .	01/06/2026 19:39	
162	USME	001	KR 4A BIS 137B SUR 25E4 I04 00603	62662174	W	41962454 . RC00	CREA 5007113-927534 .	* 31/05/2026 20:09	
162	USME	001	KR 4A BIS 137B SUR 25E4 I08 00102	64220697	W	41961968 . RC00	CREA 007120240003987103 .	* 31/05/2026 14:22	
162	USME	001	KR 4A BIS 137B SUR 25E4 I12 00602	63737855	W	41962165 . RC00	CREA 5007113-901978 .	* 31/05/2026 15:19	
162	USME	001	KR 4A BIS 137B SUR 25E4 I14 00201	62372485	W	41961482 . RC00	CREA 5007113-907135 .	* 31/05/2026 11:00	
162	USME	001	KR 5 1 SUR 66 I03 01 00001	63514878	W	101385810 . DC00	CREA 007120200003698788 .		
162	USME	001	VIA EL HATO FCA EL EDEN 1 I11 01	63829192	W	101384551 . DC00	CREA 007120220003834078 .		
162	USME	002	CARR A USME 15 16	62188596	W	101383212 . DC00	CREA 5007107-320500 .		