



PSR | BSI Colombia S.A.

1/06/2026	95010961	DC00	26
1/06/2026	95010961	RC00	3

SUPERV JHON GUTIERREZ WTM-Vanti TRABAJO: 1/06/2026 TECNICO: 95010961 VICTOR RIVEROS

MALLA SECTOR		SECC DIRECCION		CUENTA	ODS	ORDEN	MEDIDOR	DESCRIPCION AVISO	TOTAL: 29
178	ALTOS DE SOTAVE	004	KR 17A 72 SUR 33 01	61054258	W	101381647 . DC00	CREA	5017706-7506000977 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	021	KR 17A 76 SUR 33 L01 00001	62099976	W	101382989 Pri DC00	CREA	010520220003811264 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	031	CL 74C SUR 16F 20 L01 01 00001	63809986	W	101308611 . DC00	CREA	010520250004087669 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	032	KR 15F 77 SUR 65	64145319	W	101313795 . DC00	CREA	007120240003959480 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 79 SUR 14A 20 01 00001	62957695	W	101291632 . DC00	CREA	5007119-3529495 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80 BIS A SUR 14A 11 01 00001	63033772	W	101311592 . DC00	CREA	5017118-3514559 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80 BIS A SUR 14A 4 01 00001	63032087	W	101308688 . DC00	CREA	5007119-3529885 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80 BIS B SUR 14 35 01	63157515	W	101284928 . DC00	CREA	5017118-3516119 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80 BIS SUR 14 31 01 00001	63210458	W	101309962 . DC00	CREA	5017118-3515759 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80 SUR 14 11 01 00001	63125262	W	101308791 . DC00	CREA	5007119-3521365 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80 SUR 14 21 00001	62919517	W	101274523 . DC00	CREA	5007120-3665923 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80A BIS B SUR 14 48 01	63049266	W	101274158 . DC00	CREA	5017118-3508349 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80A BIS B SUR 14A 22 01	63553156	W	101313568 . DC00	CREA	007120210003726995 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80A BIS C SUR 14 26 C18 01 00001	64164386	W	101286266 . DC00	CREA	007120240003959539 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80A BIS C SUR 14A 5 01 00001	63502171	W	101313611 . DC00	CREA	007120210003726993 .	
178	ALTOS DE SOTAVE	038	CL 80B SUR 14B 8 01	63154411	W	101302726 . DC00	CREA	5017118-3507079 .	
178	BUENOS AIRES	001	CL 74C SUR 18 50	62816909	W	41962452 . RC00	CREA	5057101-203073 .	* 31/05/2026 20:02
178	BUENOS AIRES	002	KR 17F 71A SUR 95 114	61919135	W	41960984 . RC00	CREA	5017110-570410 .	* 31/05/2026 07:44
178	BUENOS AIRES	008	CL 77 SUR 18F 38 00002	61885269	W	101371790 . DC00	CREA	5057101-165467 .	
178	BUENOS AIRES	008	CL 77 SUR 18G 6 00001	61307935	W	101369128 . DC00	CREA	5037101-91927 .	
178	BUENOS AIRES	008	CL 78 SUR 18C 19 00001	62086707	W	101369469 . DC00	CREA	5007107-306673 .	
178	BUENOS AIRES	008	DG 77A SUR 18C 14 00001	61869863	W	101370637 . DC00	CREA	5027100-5783 .	
178	BUENOS AIRES	008	KR 18C BIS A 78 SUR 34 00001	61501982	W	101370462 . DC00	CREA	5067105-500014783 .	
178	BUENOS AIRES	008	KR 18F 76A SUR 51 00001	61944513	W	101356800 . DC00	CREA	5097103-37673 .	
178	BUENOS AIRES	008	KR 18F 77B SUR 50 00001	61893094	W	101370192 . DC00	CREA	5077101-1088519 .	
178	BUENOS AIRES	008	KR 18G 77 SUR 36 01	62403465	W	101369572 . DC00	CREA	5007109-470823 .	
178	BUENOS AIRES	008	KR 18G 77 SUR 4	60999277	W	101373820 . DC00	CREA	5067199-74605 .	
178	BUENOS AIRES	008	KR 18I BIS 74C SUR 44 01 00003	62855233	W	101370679 . DC00	CREA	5017118-3477131 .	
178	BUENOS AIRES	008	TV 18I 76 SUR 20 01	61418127	W	41962808 . RC00	CREA	5087104-30028 .	01/06/2026 18:07