



PSR | BSI Colombia S.A.

1/06/2026	95011486	DC00	17
1/06/2026	95011486	RC00	11

SUPERV JHON GUTIERREZ WTM-Vanti TRABAJO: 1/06/2026 TECNICO: 95011486 BRANDON ROMERO

MALLA SECTOR		SECC DIRECCION		CUENTA	ODS	ORDEN	MEDIDOR	DESCRIPCION AVISO	TOTAL: 28
121	ARTILLERIA	014	CL 51 SUR 5F 19 RIC 00401	60678913	W	101334197 . DC00	CREA	5157198-68203 .	
121	ARTILLERIA	014	CL 51 SUR 5F 3 ESC 00102	61429468	W	101360200 . DC00	CREA	5037101-52161 .	
121	ARTILLERIA	014	CL 51 SUR 5F 3 ESC 00303	61426859	W	101369369 . DC00	CREA	5037101-52149 .	
121	ARTILLERIA	014	CL 51 SUR 5F 3 ESC 00403	61429216	W	101369267 . DC00	CREA	5037101-52159 .	
121	ARTILLERIA	014	CL 51 SUR 5F 3 LOC LC1 01	62401623	W	101373137 . DC00	CREA	5017710-7510002182 .	
121	ARTILLERIA	014	CL 51 SUR 5F 3 SBR I03 00204	60688248	W	101373658 . DC00	CREA	5157198-49482 .	
121	ARTILLERIA	014	CL 51 SUR 5F 3 TCM 00104	61738851	W	101370506 . DC00	CREA	5087104-177457 .	
121	ARTILLERIA	014	CL 55A SUR 10 63 120 00001	63071299	W	101360864 . DC00	CREA	5017118-3493948 .	
121	DIANA TURBAY	010	CL 48Q BIS B SUR 5 57 01 00001	60726415	W	101383216 Pri DC00	CREA	5067199-140909 .	
121	DIANA TURBAY	011	CL 48P SUR 3 10 I06 00203	61326297	W	101299818 . DC00	CREA	5187101-258627 .	
121	LA PICOTA	027	CL 51 SUR 5F 40 CAF 01	61889388	W	101291631 . DC00	CREA	5017200-605525 .	
121	PALERMO SUR	016	KR 4B 56 SUR 60	61699372	W	41959318 . RC00	CREA	5077103-214487 .	* 30/05/2026 09:28
121	PALERMO SUR	020	KR 2C ESTE 55 SUR 1 I27 01 00002	63416349	W	41962698 . RC00	CREA	007120200003699980 .	01/06/2026 11:16
121	PALERMO SUR	020	KR 2C ESTE 64 SUR 64	62102940	W	41962715 . RC00	CREA	5097106-242848 .	01/06/2026 11:08
121	PALERMO SUR	021	CL 55 SUR 5C 40 INT 01	62365048	W	101311665 . DC00	CREA	5007114-1032073 .	
121	PALERMO SUR	021	KR 4A 52B SUR 62	61568372	W	101382911 Pri DC00	CREA	5187101-259751 .	
121	PALERMO SUR	023	CL 50 SUR 2D ESTE 57 01 00002	62720022	W	41962673 . RC00	CREA	5007116-3185264 .	01/06/2026 11:20
121	PALERMO SUR	026	CL 52F BIS SUR 5B 8 00001	64546851	W	41962016 . RC00	CREA	5107104-64161 .	* 31/05/2026 14:33
121	PALERMO SUR	026	KR 5A 52 SUR 20 00001	61511363	W	41962417 . RC00	CREA	5167199-112406 .	* 31/05/2026 18:38
158	MARRUECOS	020	KR 5P BIS 48W SUR 15 03 00302	60906471	W	41961000 . RC00	CREA	5087196-17559 .	* 31/05/2026 07:05
158	MARRUECOS	020	KR 5U 48T SUR 72 00301	64240478	W	41962160 . RC00	CREA	5137188-111053 .	* 31/05/2026 15:04
158	MARRUECOS	021	DG 49 BIS A SUR 5M 22 01	62583808	W	41961865 . RC00	CREA	5137193-322240 .	* 31/05/2026 13:00
158	MARRUECOS	021	KR 5L 48X SUR 39 00001	61077755	W	41960709 . RC00	CREA	5137188-112367 .	* 30/05/2026 19:29
158	MARRUECOS	024	CL 48R SUR 5M 32 INT 00101	60761137	W	101335195 . DC00	CREA	5137188-111982 .	
158	MARRUECOS	024	KR 5P 48Q 8 00202	61075684	W	101357970 . DC00	CREA	5137188-53374 .	
158	MARRUECOS	025	TV 5C BIS 48P SUR 45 B06 00201	61182019	W	41962401 . RC00	CREA	5087196-165854 .	* 31/05/2026 19:24
158	MARRUECOS	027	CL 48J SUR 5F 4 00003	61846311	W	101332153 . DC00	CREA	5037101-71491 .	
158	MARRUECOS	027	KR 5D 48J SUR 4	61017537	W	101356256 . DC00	CREA	5107193-146834 .	