



Juan Carlos Cabrera Valera Teniente Alcalde Delegado

En relación a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal del Partido Popular a la Comisión de Control y Fiscalización, que transcribimos a continuación,

- "1.- ¿Cada cuántos kilómetros realizados se revisan los alternadores?
- 2.- ¿A cuántos vehículos desde el 17 de junio se les ha cambiado los alternadores?
  - 3.- ¿Por qué no funcionan los sistemas anti incendio?
  - 4.- ¿Se han investigado a fondo las causas de cada uno de los incendios?
  - 5.- Si es así, ¿cuáles han sido los resultados de estas investigaciones?
  - 6.- ¿Se han depurado responsabilidades?

## Se informa

- 1. Los vehículos se revisan cada 15.000 km., y en estas revisiones se incluyen los alternadores.
  - 2.- Desde el 17 de junio se han cambiado los alternadores de 66 vehículos.
- 3.- Para la activación del sistema anti incendios es necesario alcanzar una alta temperatura. En dos de los cuatro casos no alcanzaron esas temperaturas al ser conatos de muy poca entidad.
  - 4.- Se han investigado al igual que el resto de accidentes.
- 5.- En cada uno de los incendios las causas fueron distintas y se resumen en el siguiente cuadro.

Vehículo	Elemento causante
502	Correa rota
1031	Tubo de dirección con pérdida de aceite
1076	Transmisión rota

sevilla.org

C/ Clemente Hidalgo, s/n. 3ª Planta 41006 – Sevilla

Tlf. 95 54 74361 smfm@sevilla.org

Su rfa.: \_

Registro de Salida

Libro: Núm: Fecha





Juan Carlos Cabrera Valera Teniente Alcalde Delegado

1059	Fugas en el turbo compresor

6.- En la investigación de los accidentes no se han detectado errores humanos. Las actuaciones fueron conforme a lo establecido. Las revisiones y labores de mantenimiento fueron efectuadas conforme a nuestro plan de calidad y la actuación del conductor fue la correcta.

Sevilla, 02 de octubre de 2019

El Teniente de Alcalde, Delegado Gobernación y Fiestas Mayores

Fdo.: Juan Carlos Cabrera Valera