

Área de Gobernación y Fiestas Mayores Juan Carlos Cabrera Delegado Teniente Alcalde

En relación a la pregunta con solicitud de respuesta escrita del Grupo Popular acerca de las inspecciones y revisiones de hidrantes, se informa:

Bomberos mantiene desde hace años una comunicación abierta y eficaz con EMASESA en cuanto a la resolución de incidencias detectadas, tanto en la red de hidrantes como en cualquier otra instalación que sea objeto en alguna medida de consideración por este Servicio. El procedimiento está normalizado a través del mando interviniente, que detecta la incidencia y la traslada a la Oficina de Extinción para al día siguiente mediante correo enviarlo a la sección operativa de la reparación de la empresa. Las incidencias por las que consultan, o han sido subsanadas o bien se han dado traslado a EMASESA.

En cualquier caso son los medios propios de bomberos los que garantizan la eficacia de sus actuaciones, siendo la red de hidrantes un instrumento útil y complementario, pero no determinante. De ahí que todos los parques cuenten con vehículo autobomba de dimensiones reducidas para garantizar el acceso a agua en los puntos de incendio desde hace cinco años.

En Sevilla, a la fecha que consta al pie de este documento

El Teniente de Alcalde, Delegado Gobernación y Fiestas Mayores

Fdo.: Juan Carlos Cabrera Valera

Pza. Nueva, 1. 41001-Sevilla.

Código Seguro De Verificación:	iCvah/9a6kcV10gZLNZE1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	24/01/2021 13:21:04
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iCvah/9a6kcV10gZLNZE1A==		

