

## ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES

	,	,
RESPUESTA A LA COMIS	SION DE CONTROL	V EICCALIZACION
RESPUESTA A LA CUIVIT	SION DE CONTROL	T FISCALIZACION

GRUPO POLÍTICO REF.: **SERVICIO**: LIPASAM

**GRUPO POPULAR** Fecha: 28/04/2020

## PREGUNTA:

- 1. ¿Está prevista la colocación o renovación en esta zona (calle Jorge de Montemayor) de contenedores nuevos? en caso afirmativo ¿Cuándo? ¿Cuántas unidades?
- 2. ¿Qué solución se plantea el gobierno municipal para evitar la actual situación que se produce?
- 3. En caso de no estar previsto ¿Cuál es el motivo?

Estas preguntas se refieren a contenedores de recogida selectiva

Recientemente se han cambiado los contenedores de la calle Jorge de Montemayor por un nuevo modelo que se está colocando en esa zona.

La ubicación de los contenedores son las siguientes:

- Jorge de Montemayor, delante del nº 28
- Jorge de Montemayor, frente a la calle Madre San Marcelo

## Envases, Papel/Cartón y Vidrio

• Calle Jorge de Montemayor, esquina con Leon XIII.

Indicar que es una calle con muchos comercios y de difícil ampliación del número de contenedores, básicamente por las dificultades de circulación, aparcamiento o proximidad a puertas de establecimientos. En cualquier caso, si entre los vecinos y comerciantes se llegase a un consenso sobre una propuesta de ubicación para nuevos contenedores, por parte de los servicios técnicos de Lipasam se estudiaría la viabilidad de dicha ubicación.

Código Seguro De Verificación:	ST50/9m2mZchq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	04/05/2020 12:54:22
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ST50/9m2mZchq6LzXY9j4A==		

