

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर्स कार्य निर्देश	QF/QMS/02/14	PLASMA
	संशोधन: 01	
	दिनांक: 14/02/2024	

इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि: ग्राहक कंपोनेंट की हैंडलिंग (Handling Customer Components)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- हर समय सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) पहनना अनिवार्य है।
- लंबे और खुले बालों को ढककर / बांधकर रखना आवश्यक है।
- मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- हाथ और पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग / सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection Devices) आवश्यक हैं।
- तेल-रहित (Oil Free) चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
- इस मशीन का उपयोग करते समय कान की सुरक्षा (Hearing Protection) का प्रयोग करें।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच:

- कार्य पथ और वॉकवे में फिसलने / ठोकर लगने का कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित करें।
- कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
- सुनिश्चित करें कि लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान ग्राहक के कंपोनेंट (जैसे रोलर्स, रोटर्स, स्क्रू आदि) रस्सी से ठीक से कसे (Tighten) गए हों।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

- जब आप ग्राहक से कोई कंपोनेंट प्राप्त करें, तो देखें कि लकड़ी का बॉक्स और जॉब की सुरक्षात्मक पैकिंग सही सलामत (Intact) है या नहीं; यदि यह क्षतिग्रस्त या टूटी हुई हो तो सुपरवाइज़र / प्रोडक्शन इंजीनियर / वर्क्स मैनेजर को सूचित करें।
- सुनिश्चित करें कि हैंडलिंग उपकरण जैसे स्लिंग, हुक और होइस्ट (Hoist) उचित स्थिति में हों।
- EOT / हाइड्रॉ / फोर्कलिफ्ट की सहायता से उठाएं और इसे निर्धारित क्षेत्र में बहुत सावधानी से रखें।
- उठाते, पोजिशनिंग करते और रखते समय सुनिश्चित करें कि कंपोनेंट उचित रूप से संतुलित (Balanced) हो तथा स्लिंग और वायर रस्सियां ठीक से लगाई गई हों।
- पोजिशनिंग / प्लेसिंग के दौरान सुनिश्चित करें कि कंपोनेंट किसी अन्य कंपोनेंट / वस्तु से न टकराए, ताकि क्षति या किसी चोट से बचा जा सके।
- कंपोनेंट को बिना पैकिंग के फर्श पर या लकड़ी के तख्ते (Wooden Plank) पर रखने से बचें।
- सुनिश्चित करें कि कंपोनेंट को वर्क्स में प्रवेश करने के समय से लेकर डिस्पैच के समय तक सावधानीपूर्वक संभाला जाए।
- डिस्पैच के दौरान पैकिंग, उठाने और लोडिंग करते समय कंपोनेंट का उचित ध्यान रखें।
- स्लिंग को निर्धारित क्षेत्रों में रखें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	हस्ताक्षर:	दिनांक:
अनुमोदित (Approved):	हस्ताक्षर:	दिनांक: