

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

कार्य निर्देश (Works Instruction)

दस्तावेज क्रमांक : QF/QMS/02/25

संशोधन (Rev.): 01

दिनांक : 15/05/2024



इस आकलन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/जॉब गतिविधि : पैकिंग प्रक्रिया (Packing Procedure)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) हर समय पहनना अनिवार्य है।
- लंबे और खुले बालों को बांधकर/ढककर रखना चाहिए।
- मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- हाथ व पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग/सुरक्षात्मक वस्त्र पहनने चाहिए।
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection) आवश्यक हैं।
- तेल-रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स (spats) पहनने चाहिए।
- इस मशीन के उपयोग के दौरान श्रवण सुरक्षा (Hearing Protection) अवश्य लगाएं।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

1. सुनिश्चित करें कि कार्य मार्ग और वॉकवे में फिसलने/ढोकर लगने का कोई खतरा न हो।
2. सुनिश्चित करें कि कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
3. संभालते (handle करते) समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

1. लोडिंग/अनलोडिंग के दौरान संचालन (Handling During Loading/Unloading)

- पैकिंग विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान सभी ग्राहक कंपोनेंट्स को अत्यंत सावधानी से संभाला जाए।
- किसी भी भौतिक क्षति को रोकने के लिए कंपोनेंट्स को लकड़ी या कार्डबोर्ड के बक्सों में सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए।

2. गुणवत्ता विभाग के साथ समन्वय (Coordination with Quality Department)

- किसी भी बाहर जाने वाले (outgoing) कंपोनेंट को पैक करने से पहले, गुणवत्ता विभाग से पैकिंग स्लिप/सूची प्राप्त करें।
- इससे सभी भेजी गई वस्तुओं की ट्रेसिबिलिटी (traceability) और उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित होता है।

3. शॉप फ्लोर पर भंडारण (Storage on Shop Floor)

- ग्राहक कंपोनेंट्स को शॉप फ्लोर, रैक या स्टैंड पर रखते समय:
 - कठोर सतहों के सीधे संपर्क से बचने के लिए रबर शीट या लकड़ी के तख्तों (planks) का उपयोग करें।
 - इससे कंपोनेंट्स पर स्ट्रेच, डेंट या किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती।

4. पैकिंग विधि - मानक कंपोनेंट्स (Packing Method - Standard Components)

- सभी ग्राहक कंपोनेंट्स को निम्नलिखित चार-परत सुरक्षा का उपयोग करके लपेटें (wrap करें):

1. रस्ट इनहिबिटर पेपर / स्ट्रेच फिल्म (पहली परत)

2. बबल रैप या फोम शीट (दूसरी परत)

3. कॉटन नवार स्ट्रिप (तीसरी परत)

4. आउटर फिल्म (चौथी परत)

- बरसात के मौसम में, नमी से बचाने के लिए एक अतिरिक्त प्लास्टिक शीट जोड़ें।

5. ग्राहक द्वारा दिए गए बक्सों का उपयोग (Use of Customer-Supplied Boxes)

- यदि ग्राहक द्वारा दिए गए बक्सों का उपयोग किया जा रहा हो:
 - उपयोग से पहले किसी भी क्षति या घिसावट (wear) के लिए अच्छी तरह निरीक्षण करें।
 - खराब/समझौता की गई (compromised) पैकेजिंग में कंपोनेंट्स न भेजें।

6. स्ट्रैपिंग से पहले गुणवत्ता जांच (Pre-Strapping Quality Check)

- बक्सों की अंतिम स्ट्रैपिंग से पहले:
 - गुणवत्ता विभाग को सूचित करें।
 - गुणवत्ता कर्मियों को बक्से के अंदर कंपोनेंट्स की व्यवस्था सत्यापित करने दें।
 - सुनिश्चित करें कि रिकॉर्ड के लिए फोटोग्राफ लिए जाएं।

7. अंतिम पैकिंग चेकलिस्ट (Final Packing Checklist)

- पैकिंग के बाद:
 - पैकिंग स्लिप पर वजन और डायमेंशन दर्ज करें।
 - ऑफिस कर्मियों को सूचित करें।
 - पैकिंग लेबल/सूची एकत्र करें और लकड़ी या कार्डबोर्ड बॉक्स पर लगाएं।

8. बिना बॉक्स वाले कंपोनेंट्स की लेबलिंग (Labelling Unboxed Components)

- बिना लकड़ी/कार्डबोर्ड बॉक्स के भेजे जाने वाले कंपोनेंट्स के लिए:
 - मानक (standard) के अनुसार फिल्म और कॉटन नवार में लपेटें।
 - जॉब नंबर या कस्टमर आईडी नंबर दर्शाने वाला लेबल लगाएं।

9. भारी कंपोनेंट्स की पैकिंग (Packing Heavy Components)

- भारी कंपोनेंट्स के लिए:
 - मानक रैपिंग की तीन परतें लगाएं (ऊपर बताए अनुसार)।
 - 1-इंच जूट रस्सी (Jute Rope) से सुरक्षित करें।
 - अंतिम, चौथी परत के रूप में प्लास्टिक शीट लगाएं।

तकनीकी विशिष्टियाँ (Technical Specifications):

सामग्री (Material)	विशिष्टि (Specification)
फोम शीट (Foam Sheet)	1 mm मोटाई

कॉटन नवार (Cotton Navar)	2" चौड़ाई × 1.85 mm मोटाई
स्ट्रेच फिल्म (Stretch Film)	3 माइक्रोन
प्लास्टिक शीट (Plastic Sheet)	20 माइक्रोन
रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल (Rust Preventive Oil)	SOVCL 412

तैयार किया गया (Prepared By):	Prasanna W	हस्ताक्षर :	PSW	दिनांक :	18/5/2024
स्वीकृत (Approved By):	Haarsh Doshi	हस्ताक्षर :	HDD	दिनांक :	18/5/2024

नोट: यह मूल अंग्रेज़ी दस्तावेज़ (QF/QMS/02/25, Rev.01, दिनांक 15/05/2024) का हिंदी अनुवाद है, जिसे बड़े व स्पष्ट फ़ॉन्ट में तैयार किया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो।