

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/11	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे क्रियाकलाप: बाह्य

व्याप्ती:

योग्य संख्येसह, डिलिव्हरी चलन/इनव्हॉइसद्वारे घटक ग्राहकाकडे पाठवणे.

कामाच्या सूचना:

१. ठेवलेल्या इन-आउट शीटमध्ये "पाठवण्यासाठी तयार" ही स्थिती तपासा.
२. घटकांवर पिवळे टॅग योग्यरित्या लावलेले आहेत आणि त्यावर "तपासणी झाली" असा शिक्का आहे का ते तपासा.
३. पॅकिंग व्यवस्थित आहे का आणि लाकडी पेटीवर योग्य लेबल लावलेले आहे का ते तपासा.
४. संबंधित जॉब कार्ड तपासा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे (पीआयआर, ड्रॉइंग आणि एफआयआर) जोडलेली असल्याची खात्री करा.
५. CRM सॉफ्टवेअरमधून संबंधित SO निवडा, स्क्रीनवरील DC की दाबून DC तयार करा.
६. संख्या भरा, सेव्ह करा आणि डीसीच्या २ प्रती प्रिंट करा (१-पार्टी आणि १-ऑफिस वापरासाठी).
७. डीसी मधून टॅक्स इनव्हॉइस घ्या आणि एसओ नुसार कर भरा, टीआयच्या ३ प्रती प्रिंट करा (२-पार्टी, १-ऑफिस).
८. ग्राहकाच्या विनंतीनुसार, एफआयआर आणि आवश्यक चाचणी प्रमाणपत्रे पाठवा.
९. ग्राहकाला रवानगीच्या तपशिलांबद्दल, म्हणजेच वाहतूकदार/कुरियर एजन्सीबद्दल माहिती द्या, एलआर/डॉकेटची प्रत स्कॅन करा आणि ग्राहकाला मेल/टेलिफोनद्वारे कळवा.
१०. IN-Out शीटमध्ये मटेरियल LR/डॉकेट क्रमांकासह रवानगीचा तपशील नोंदवा.
११. सर्व संबंधित सहाय्यक कागदपत्रे व नोंदी दाखल करून संग्रहित कराव्यात.

मूल्यांकनकर्ता :	प्रसन्न वाडकर	सही:	पीएसडब्ल्यू	दिनांक:	०३.०१.२०१९
मंजूर:	हर्ष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	०३.०१.२०१९