

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/०२/२४	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०२/२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीशी संबंधित क्रियाकलाप:ग्राहकांच्या घटकांची दुरुस्ती/पुनर्रलेपन

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या मार्गावर आणि चालण्याच्या वाटेवर घसरून किंवा अडखळून पडण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- घटकाची पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/QMS/02/03 चा संदर्भ घ्या.
- भागावर काही नुकसान, जसे की दंत, ओरखडे, बारीक छिदरे इत्यादी आहेत का हे डोळ्यांनी तपासा आणि त्यानुसार ग्राहकाला कळवा.
- जर घटक पुन्हा कोटिंग करण्यासाठी आले असतील, तर मूळ धातूचा पृष्ठभाग स्वच्छ करण्यासाठी Al₂O₃ ८० मेश ग्रिट वापरून जुने कोटिंग काढून टाका.
- घटकाची तपासणी करा आणि पूर्व-तपासणी अहवालात परिमाण नोंदवा.
- बारीक छिदरे, दंत इत्यादी दोष आढळल्यास, गुणवत्ता निरीक्षकाला कळवा.
- पृष्ठभागावरील कोणताही विरूपण पाहण्यासाठी घटकाला पॉलिश करा.
- पॉलिश केल्यानंतर प्रत्यक्ष आकारमान तपासा आणि त्याची नोंद करा.
- ग्राहकाला माहिती द्या आणि घटकांच्या दुरुस्तीसाठी त्यांची परवानगी घ्या.
- घटकाला कोटिंगसाठी योग्य बनवण्यासाठी स्पॉट वेल्डिंग/बफिंग/लेथवर कट करणे, ग्राइंडिंग इत्यादीच्या मदतीने दोष दुरुस्त करा.
- डायमेन्शन आणि रेकॉर्ड तपासा.
- पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लास्टिंग कार्य सूचना PSP/QMS/02/04 Rev 01 चा संदर्भ घ्या.
- फवारणी प्रक्रियेच्या सूचना पहा (एचव्हीओएफ. प्लाझ्मा, टीडब्ल्यूएस).
- घटकाच्या फिनिशिंगसाठी PSP/QMS/02/12 आणि PSP/QMS/02/13 चा संदर्भ घ्या.
- अंतिम तपासणी PSP/QMS/02/10 पहा.

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
अॅप्र		सही:		दिनांक:	