

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀ/୦୨/୨୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୨-୦୩-୨୩	

ଏହି ମିଲ୍‌ହାଉସିଂ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ଦୃଶ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):  କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।  ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।  ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜି ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।  ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ଟିଫିକାସ୍ ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ଯୁକ୍ତ।  ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।  ତେଲ ମଳିନ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍, ପନ୍ଧିବାକୁ ଯୁକ୍ତ।  ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତ। ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ: - କାର୍ଯ୍ୟ ପାସ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସ୍ଥଳ/ଟରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। - ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଞ୍ଜଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥର ସୁଧା ଏବଂ ମଜୁତା। - କାମ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା: ଦୃଶ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟତା: - - କେବଳ ସେହି କ୍ରିମିନାଲମାନେ, ସାର୍ଟିଫିଏଡ଼ NDT ସ୍ତର II କମ୍ପିଟା ଡା'ଠାର ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। - ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପୃଷ୍ଠର 24" ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରବେଶ ଏବଂ 30 ର କ୍ଲମ୍ କୋଣ ନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠକୁ - ସରବନମିନ ଆଲୋକ ସ୍ତର ଅତି କମ୍ରେ 750 ରୁ 1000 ଲକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। - ସରବନମିନ ଆଲୋକ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଯେପରିକି ଟରନ୍ଟଲାକ୍ଟ, ଡରପ୍ ଲାଇଟ୍, କମ୍ପିଟା ପରିପ୍ଳୁତ ଉଲ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ପରକାର ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। - ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପରସିର: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆବରଣ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। - ସଫ୍ଟୱେର୍ ର FIR (ଅନୁମତି-ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ) ଫର୍ମାଟର ପରଶିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। - FIR ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ, ଅଂଶ ନାମ, ପରମିତି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ... - ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଡେଣ୍ଡ, ପିନ୍, ହୋଲ୍, ଆବରଣ ବରିକ୍ଷିତ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। - ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରୁଦ-ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ / ଚିତ୍ର ସହଜି ଉପାଦାନର ତତ୍ତ୍ୱ ନା କରନ୍ତୁ। - ଟପିପଣୀ କୋଷରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ବରିକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି, ନିମ୍ବର ପଞ୍ଜି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଟପିପଣୀ/ପରମ୍ପରାବେକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। - ଯଦି ବରିକ୍ଷିତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ/ଖାର୍ଜସ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ। - ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ/ଖାର୍ଜସ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ଚତୁର୍ଥ ଯାଞ୍ଚ ପରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ।	ମିଲ୍‌ହାଉସିଂକାରୀ : ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି :	ଦସ୍ତଖତ: ଦସ୍ତଖତ:	ତାରିଖ: ତାରିଖ:		