

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗୀ ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀ/୦୭/୨୮	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୧/୦୭/୨୦୨୩	

ଏହି ମିଲ୍ଟାଡ଼ିକନ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: HVOF ପାଉଁର ଫିଟିର ସଫା କରାଯିବ।	
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):	
 କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଳେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
 ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଧୋବାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଟିଂ/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ଯୁକ୍ତ।
 ଶ୍ଵାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।	 ତେଲ ମିଶ୍ରଣ ଚମଡ଼ା ଗଲେଇସ୍ ଏବଂ ସଫା, ପନ୍ଧିବାକୁ ଯୁକ୍ତ।
	 ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ଯୁକ୍ତ।
ଫିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ - କ୍ଷୟନଶୀଳ ଭାଙ୍ଗୁଣୀ କାଟିବା - ସଫା କ୍ଷୟନଶୀଳରେ ପାଉଁର ଭାଲନିଆ - କ୍ଷୟନଶୀଳ ରମ୍ପି ପୋଛା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗୁଣୀ - ବଦଳାନ୍ତୁ ପାଖର ସଜ୍ଜା ଅନୁ କରନ୍ତୁ - ଯଦି ପାଉଁର ଶୁଷ୍କିଆ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ହାତର ସଜ୍ଜା କି ଅନୁ ପୋଲିସିନ୍ ରେ ରଖିନିଆ ଶୁଷ୍କିଆ ଅବଧି ପାଉଁର ଗଠନ, ପରମାଣୁ ଏବଂ ଆଉଁସର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ପାଉଁର ପାଇଁ ଏକ ଗଠନରେ ପାଉଁର ବଢ଼ାଇ ପରାୟ 60-80°C ତାପମାତ୍ରାରେ ଅତି କମରେ 30 ମିନିଟ୍ କମିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚଳୁଥିବା ରଖିନିଆ - ଗଢ଼ା ଉପରେ ବାହକ ଗଢ଼ା ଗପ କମିବା ପରବାହକ ନୁହଁନିବେଳେ କରନ୍ତୁ - ପାଖର ଫିଟି ସଜ୍ଜା ଅନୁ କରନ୍ତୁ ପାଖର ଚକ ସଫା, ସଲିଡ଼ିଟି ତାହା କି ଲୁଚିଛି RPM ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ - ସଫାରେ ରନ୍ କରନ୍ତୁ ସଫାରେ ରନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପାଉଁର ଫିଟି ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଫିଟିର ଅନୁ/ଅଫ୍ ସଫ୍ଟି, କି ଅଫ୍ ସଫ୍ଟିରେ ରଖିନିଆ - ପାଉଁର ଗଢ଼ା ଫିଟି ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ଉପରେ ଗଢ଼ା ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଲୁଚିଛି - ହେଲେ ହପର୍ ସଫା କରନ୍ତୁ	

ମିଲ୍ଟାଡ଼ିକନ:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ ବୋଧାତ୍ମକ:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୨୮	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୧/୦୭/୨୦୨୩	

ମୌଳିକ ପାଉଁଶର ଫିଟର ସଫା କରାଯାଏ

- ଯନ୍ତ୍ରର ଏବଂ ପାଉଁଶର ଫିଟର ଗଢାୟା ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପାଉଁଶର
- ଫିଟର ଏବଂ କାର୍ତ୍ତର ବାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦିଅନ୍ତୁ
- କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଚାପ ଗଜ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସୁମାସ୍ତ୍ର ଚାପ କମିଗଲେ କେବଳ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଡାକ୍ତରୀ କାଢନ୍ତୁ ପାଉଁଶର
- ପାଉଁଶର ଯୁଗ୍ମର ରିଖନତ୍ ହୁଏ ପାଉଁଶର ବାହାର କରାଯାଏ ଯୁଗ୍ମ (ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ) ଫିଟରର ଯୁଗ୍ମର ବାହାର କରନ୍ତୁ



- ଫିଟରର ପଛପଟେ ଥିବା ଲଟ୍ ଆକୃଷ୍ଟକରକ ତୁଳକ ହୁଏ ଦିଅନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ) କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଯୁଗ୍ମର ଖାଲ କରାଯାଏ ପାଇଁ ଫିଟରର ସୁମାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ କରନ୍ତୁ



- ବନ୍ଧୁକର ଯୁଗ୍ମର ହୋଇ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପାଉଁଶର ଫିଟରର ବାହାର ଗଢାୟା ଯୋଗାଣ ହୋଇ ବାହାର କରନ୍ତୁ
- ପଞ୍ଜିତ ଭଲ ସହଜ HP/HVOF ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଫିଟରର ପଞ୍ଜିତ ଭଲ ସହଜ ବାୟୁ/ଗଢାୟା ଗଢାୟା ବାହାର କରନ୍ତୁ ସୁମାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ
- RPM ରେ ଫିଟରର ସୁମାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଁ CLEAN ସଂସ୍କରଣ ଗଢାୟା ସୁମାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ରଖନ୍ତୁ
- ପାଉଁଶର ସୁମାସ୍ତ୍ର ପାଉଁଶର ସଫା କରାଯାଏ ପାଇଁ ପାଉଁଶର ହୋଇ ବନ୍ଧୁକର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଫା, ଶୁଦ୍ଧ ପବନ ପରବେଶ କରନ୍ତୁ
- ପାଉଁଶର ବାହାର କରାଯାଏ ପାଇଁ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ପବନ ପରବେଶ କରନ୍ତୁ
- ପାଉଁଶର ଫିଟରର ସୁମାସ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ହୁଏ ପାଉଁଶର ଯୁଗ୍ମର ଯୁଗ୍ମର କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଡାକ୍ତରୀ
- ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସଂସ୍କରଣ ବନ୍ଦ ସୁମାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ରଖନ୍ତୁ
- ଫିଟରର ବାହାର ସଫା ସୁମାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଆଶାକର ଫିଟରର ପଶ୍ଚାତ୍ ସୁମାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଲଟ୍ ହୋଇ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଡାକ୍ତରୀ ସୁମାସ୍ତ୍ର
- ହୋଇ ପଶ୍ଚାତ୍ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ବଦଳନ୍ତୁ

ମାଲ୍‌ହାଉଜି:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୨୮	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୧/୦୭/୨୦୨୩	

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶର ଫିଟର ସଫା କରିବା

- ଯନ୍ତ୍ରର ଏବଂ ପାଉଁଶର ଫିଟର ଗଢାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ
- ପାଉଁଶର ଫିଟର ଏବଂ କାର୍ବର ବାହ୍ୟ ପତ୍ତାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ
- କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଚାପ ଗଜ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସୁମାସ୍ତ୍ର ଚାପ କମିଗଲେ କେବଳ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ ବାହାର
- କରାଯିବ ଥିବା ପାଉଁଶର ଧରଣ ପାଇଁ ପାଉଁଶର ପାତ୍ରର ରଖନତ୍ୱ (ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ)





- ଫିଟରର ପଛପଟେ ଥିବା ଲଟ୍ ଆକର୍ଷଣରକ୍ତ ଡ୍ରାଲ୍ ଫୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ) କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ପାଉଁଶର ଖାଲ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିନିଅନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ)



- ବନଧୁରର ପାଉଁଶର ହୋସ୍ ବାରିଞ୍ଜିନ କରିନିଅନ୍ତୁ ପାଉଁଶର ଫିଟରର ପାଉଁଶର ଫିଟର ଗଢାସ ଯୋଗାଣ ହୋସ୍ ବାରିଞ୍ଜିନ କରିନିଅନ୍ତୁ ପାଉଁଶ
- ଭଲଭ ସହଜ HP/HVOF ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଫିଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଲଭ ସହଜ ବାୟୁ/ଗାୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କୁ ବାରିଞ୍ଜିନ କରିନିଅନ୍ତୁ ସରବାଧିକ RPM ରେ
- ଫିଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ CLEAN ସଞ୍ଚିତ ଚାଲି ସୁଅଥିରେ ରଖନ୍ତୁ
- ପାଉଁଶର ନଳୀର ଫୁଲକୌଣସି ପାଉଁଶର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପାଉଁଶର ନଳୀର ବନଧୁର ତଳ ଭାଗରେ ସଫା, ଶୁଷ୍କ ପବନ ପରବେଶ କରାନ୍ତୁ
- ପାଉଁଶର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ପବନ ପରବେଶ କରାନ୍ତୁ
- ପାଉଁଶର ଫିଟର ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ ଫୁଲକୌଣସି ପାଉଁଶର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ
- କଲିନ୍ ସଞ୍ଚିତ ଆପ୍ ପୋଜିସନ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ ଗାୟାସ୍ ଇନଲେଟ୍ ହିଟର୍ ବଲ୍ଭାଟ୍ କେଟ୍ ସଂଯୋଗ ସରଫେସ୍ ରିଫିଗ୍ ଫେଲ୍ଡ୍ ରିଫିଗ୍
- ଫିଟରର ବାହାର ସାଧା ସୁଅଥିରେ ଫୁଲକୌଣସି କରିନିଅନ୍ତୁ ଫିଟର ପଛପଟେ ସୁଅଥିରେ ଲଟ୍ ହୋଇଛି ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପାତ୍ ବାହାର ଆଗକ୍ତ କରିବା ପରବେଶ ପ୍ରାୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଉଁଶର ଫିଟରର ପ୍ରାୟାସ୍ କେବଳ କରିନିଅନ୍ତୁ କରିନିଅନ୍ତୁ

ମଲ୍ଲିଆଡ଼ିକ୍ଟିକ୍:		ଦସ୍ତଖତ୍:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:		ଦସ୍ତଖତ୍:		ତାରିଖ:	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୨୮	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୨୧/୦୭/୨୦୨୩	

- ପାଉଁଶର ଫାଟିର ଏନକଲୋଜରର ଛୁଟିର କମ୍ପରଟ କେବଳୁକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରନ୍ତୁ (ତୃତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ)।	
	
- ଏକ ଲମ୍ବା ହାତେଇଥିବା ମାନକ ସ୍ପରୁଟ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ଉପରେ ଥିବା ଟାମ୍ପର ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟରର କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ଗ୍ରାସ୍‌ଯୋଗାଣ ହୋସ୍‌/ଟ୍ୟୁବ୍‌ ବାହାର କରନ୍ତୁ। - ପାଉଁଶର ଫାଟିର ଚେସ୍‌ ସହଜ ଯେଉଁଠି ଚାପ ରିଲିଫ୍‌ ଟ୍ୟୁବ୍‌ ନଟ୍‌ ମିଶିଥାଏ ସେଠାରେ ତାହାକୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ କରନ୍ତୁ ଟାମ୍ପର ଉପର କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ହାତେଇ ସହଜ ଯେଉଁଠି ଚାପ ସମ୍ପର୍କିତ ଟ୍ୟୁବ୍‌ ନଟ୍‌ ମିଶିଥାଏ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ କରନ୍ତୁ। - ଉପର ହାତେଇ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ ହାତେଇ ସହଜ ସ୍ପରୁଟ୍‌ କରନ୍ତୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ 3/8-16 x 1 ଇଞ୍ଚ ସକେଟ୍‌ ହେଡ୍‌ କ୍ଲ୍ୟାପ୍‌ ସ୍ପରୁଟ୍‌କୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଉଁଶର କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ଉପର ହାତେଇ ଆସେମ୍ବଲିକୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। - ପାଉଁଶର ଟକ ମୋଟର ଶାଫ୍ଟ୍‌ ଜାମ୍‌ ନଟ୍‌ ଏବଂ ଖାଲ୍‌ ବାହାର କରନ୍ତୁ। - ପାଉଁଶର କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ଟକ ସ୍ଥାପନାକାର ସହ ଉପରକୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ ଏବଂ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପାଉଁଶର କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ଟକ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାପ୍‌ଟୁନିନ୍‌ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟକକୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। - ଫେଲ୍‌ଟ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌, ସରଫେସ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ ଏବଂ ନରମ ରବର ବ୍ୟାକଅପ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ (ତୃତୀୟ 4-6 ଦେଖନ୍ତୁ) ଫେଲ୍‌ଟ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌, ଖାଲ୍‌ପର ରିଙ୍ଗ୍‌ ଏବଂ ବ୍ୟାକଅପ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ର ପାଉଁଶର ଫାଟିକୁ ପାଲ୍‌ ସ୍ପରୁଟ୍‌ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପାଉଁଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପାଲ୍‌ ଆଇସୋପ୍ରୋପଲ୍‌ ଆଲକୋହଲ୍‌ କମ୍ପିଗ୍‌ ସମାନ ଓ-ରିଙ୍ଗ୍‌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସଫା କରନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହଜ ଓ-ରିଙ୍ଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ।	
	
- ଉପର କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର, ପଷ୍ଟ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ ଏବଂ ପାଉଁଶର ଟକ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ ସଫା କରନ୍ତୁ କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ଆସେମ୍ବଲିକୁ ପାଉଁଶର ଫାଟିର ଏନକଲୋଜରରେ ସଲ୍‌ କରନ୍ତୁ ଓ-ରିଙ୍ଗ୍‌ ହରାନ୍‌ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ପର ଏବଂ ଓ-ରିଙ୍ଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବଦଳାନ୍ତୁ। - ବେଳେବେଳେ, ପାଉଁଶର ପଷ୍ଟ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ କ୍ଲ୍ୟାନ୍‌ସିଟର ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିପାରନ୍ତୁ ପାଉଁଶର ବାହାର କରନ୍ତୁ ପାଲ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ ର ଧାର ଚାପିଖିଲେ ସ୍ପରୁଟ୍‌ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ପରୁଟ୍‌ ରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ପାଲ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ କୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ କରନ୍ତୁ ଯଦି ରିଙ୍ଗ୍‌ ସ୍ଥାନରେ ଉପରେ ସ୍ପରୁଟ୍‌ ରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ତେବେ PM ଟାଲ୍‌ମ୍‌ ଏକ୍ସ୍‌ପ୍ରେସ୍‌ର ଘଣ୍ଟାକୁ ଥିବା କମ୍ପରଟ୍‌ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଷ୍ଟ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ ଏହାର ସ୍ଥାନରେ ଉପରକୁ ଏବଂ ଟକକୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟକକୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ କରନ୍ତୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ପାଲ୍‌ ଆଇସୋପ୍ରୋପଲ୍‌ ଆଲକୋହଲ୍‌ କମ୍ପିଗ୍‌ ସମାନ ଓ-ରିଙ୍ଗ୍‌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସଫା କରନ୍ତୁ ତରଳ ସହଜ ପଷ୍ଟ୍‌ ରିଙ୍ଗ୍‌ କୁ ଟୁଷ୍‌ଲ୍‌ ଦିଅନ୍ତୁ।	

ମାଲ୍‌ହାତ୍‌କ:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ ବୋଧାତ୍‌କ:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରୋଫେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୨୮	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୧/୦୭/୨୦୨୩	

- ତଳ ଘରଟିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆ ଓ-ରଟିଙ୍ଗ୍ ବଦଳାଆ - "ଡମ୍ପିଂ" ସାଜତ, ଅପ, ସରଫେସ୍ ରଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଫେଲ୍ଡ ରଟିଙ୍ଗ୍ ସହଜ ନୁହେଁ ବାହାକଅପ୍ ରଟିଙ୍ଗ୍ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପାରତର ଚକ, ମୋଟର ଶାଫ୍ଟ ଜାମ୍, ଖାଗର୍ ଏବଂ ନଟ୍ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ନଟ୍ କଡା କରନ୍ତୁ - ଯଦି ପିଷ୍ଟୁ ରଟିଙ୍ଗ୍ ଅସମାନ ଥାଏ କମ୍ପା ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଝିଟିକା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ତାହା ବଦଳାନ୍ତୁ ସମତଳ ପିଷ୍ଟୁରେ ପାରତର ଚକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପାରତର ଚକ ସମତଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକୀ ବରଜି ଗୁଡ଼ିକ ଘରଷାର 75% ର ଅଧିକ ଅକ୍ଷତ ରହୁଛି ଆବଶ୍ୟକୀ ରେଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନଟ୍ କ ଛାଣି ଦିଗରେ ଟାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଟ୍ ଉପରେ ଟେନସନ୍ ସୂଚକ କରନ୍ତି ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରକ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବଲ୍ଲଟ ଛୋଟ ରାପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ - କମ୍ପାନିଷ୍ଟରକ ଉପର ଘର ସହଜ ବଦଳାନ୍ତୁ ତନୋଟ୍ ସିକେଟ୍ ହେଉ କମ୍ପାପ୍ ସକ୍ଷମ କୁଡା କରନ୍ତୁ - ଚାପ ସମତଳ ନ ଟ୍ରେସ୍ ପିଷ୍ଟୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଚାପ ସମତଳ ନ ଟ୍ରେସ୍ କୁ ଫୁଲ୍ ଭାବରେ କଡା ଏବଂ ସଲ୍ କରନ୍ତି ପାଇଁ କମ୍ପାନିଷ୍ଟର ଭିତର ଭାଗରେ ଏକ ରେଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଲ୍ଲହେଉ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର ଭାଗରେ ନଟ୍ କଡା କରନ୍ତୁ ନଟ୍, ହୋପ୍ ଏବଂ ହଟିର - କମ୍ପାନିଷ୍ଟର ପିଷ୍ଟୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ - କେବଳ ହାତରେ ଚାପର ଆସେମ୍ବଲି ପିଷ୍ଟୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ବାହାର ସହଜ ଏହା ଆପେ ଆପେ କଡା ହୋଇଯିବି ଡାଢ଼କଣ୍ଟା - ବଦଳାନ୍ତୁ - ପାରତର ହୋପ୍ କ ନୁହେଁ ସହଜ ପିଷ୍ଟୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ - ଫିଟିର ସହଜ ବେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ପିଷ୍ଟୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ
--

ମଲ୍ଲିୟାଡ଼କ:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ ବୋଧାବଳି:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	