

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପ୍ରେ ପରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୩୦	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୧୭/୦୯/୨୦୨୩	

ଏହି ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: କଟିଫେସିନ୍

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):



କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା
ଆବଶ୍ୟକ



ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନ୍ତରଣ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ



ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୁକ୍ତ
ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ



ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିକଟ
ଫଟି/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ଶ୍ୱାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ
ଆବଶ୍ୟକ



ତେଲ ମଜୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍,
ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ଏହି ଫେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶରବଣ
ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

୧.ମାଷ୍ଟ୍ରିୟ ଯୋଗାଣ (A) ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ

୨।ଫେସିନରେ ପାଖାର ପରବିରତନ କରନ୍ତୁ (B)

୩।ବତ୍ତାକାର ନମୁନାକୁ ଭ୍ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ

ଏବଂ ବତ୍ତାକାର ବଲେଟ୍ ସହଜି ସଜାଡ଼ି, ସରୁକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

୪।ଜରୁରୀକାଳୀନ ବଟନ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ (C)

୫।ସବୁ ବଟନ୍ ଏବଂ କଟିଫେସିନ୍ (D) ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ

ଏହା ସବୁ ଚକ୍ରରେ ଚଳୁଛି

୬।RPM ନବ୍ କୁ କ୍ରୀଚକର ଇଟି ଗତି (E) ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ

୭।ଲଭିର (H) ସାହାୟତାରେ, ଘରୁଣ୍ଡନ ଚକକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣନ୍ତୁ
ନମୁନାକୁ

୮. କଲ୍ପାଟ୍ ବଟନ୍ (G) ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ


୯।ଲଭିରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ନମୁନା କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ

୧୦।ନମୁନାକୁ ସୁମ୍ପରୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପରେ, ତାହା ହାତକୁ ଘୁଞ୍ଚିନ୍ତୁ

ସାଜ୍ଜତ୍ୱ (H) କୁ ଉପରପଟକୁ ରୁଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ମୋଟରକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

୧୧।ଫେସିନରେ ପାଖାର ବଟନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ (B)

୧୨।ମାଷ୍ଟ୍ରିୟ ସ୍ପ୍ରେ (A) ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ



ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆକାରୀ	ପରସନା ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ ବରାଯାଇଛି	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	