

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଷେତ୍ର/କ୍ଷେତ୍ରସଂଖ୍ୟା/୦୨/୩୮	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୧୪.୦୪.୨୦୨୪	

ଏହି ମିଲିୟାଟ୍ କନ ଡ୍ଝାରା ଆବତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ମାସକ୍					
କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ: ୧. ମାସକ୍ ପ୍ରଭୃତି ପୁଲାନର / ଆଇସିଆର (ଇନବାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସର ପରତନିର୍ଯ୍ୟାସକାରୀ ପ୍ରଥମ ଆଇଆର କମ୍ପାଣି ଜବ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. PIR ରେ ଥିବା ସ୍ପ୍ରେ କମ୍ପାଣି ଚିତ୍ରର ଛବି କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କରାଯିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 3. PIR/ଜବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରକର ଥିବା ଅନୁସାରେ ମାସକ୍ ଟେପ୍/ମାସକ୍ ପ୍ରଭୃତି/ସମ୍ପାଦନା/ସାତ ମାସକ୍ ଟେପ୍ କରନ୍ତୁ ଯଥା PLASMA ପରକର ଥିବା ପାଇଁ ସବୁ ଟେପ୍ ଏବଂ HVOF ପରକର ଥିବା ପାଇଁ ରିପ୍ଲେ ଟେପ୍/ସାତ ମାସକ୍/ପ୍ରଭୃତି। ୪. ଆସିନୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପାଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା କରନ୍ତୁ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉପାଦାନଟି ତେଲ ଏବଂ ଧଳା ନୁହେଁ। ୫. ଆବରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଅତି କମ୍ରେ ୨ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଉପାଦାନକୁ ମାସକ୍ କରନ୍ତୁ ଆବରଣ କରନ୍ତୁ। ୬. ଆବରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୁଗା ରହିଥିବା ସମ୍ପାଦନରେ ଦୃଢ଼ ମାସକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ୭. କାଠ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରକେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ୮. ଉପାଦାନର ଆବରଣହୀନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବରଣ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଇନସୁଲେସନ୍ ଟେପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାସକ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ୯. ସମ୍ପାଦନା ମାସକ୍ ପରେ ଗାଢ଼ମସି ପ୍ରଭୃତି କରନ୍ତୁ।					
ମିଲିୟାଟ୍ କନକାରୀ :	ପ୍ରସନ୍ନ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ହର୍ଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	