

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନେ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅର୍ମାଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନେ ଆବରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନ	କମ୍ପ୍ୟୁଟର-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍/୦୭/୪୧	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୨.୦୩.୨୦୨୫	

1. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନକକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ମାଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନେ ଆବରଣର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ମଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରପ୍ତାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 2. ପରସ୍ପର ସବୁଥାରେ ପରସ୍ପର ସମସ୍ତ ଅର୍ମାଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନେ-ଲେପସ୍ତର ଉପାଦାନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 3. ସନ୍ଦର୍ଭ - ASTM C633 - ଆବରଣ, ପରୀକ୍ଷା - ASTM D7091 / ISO 2178 - ଆବରଣ ଘନତା ASTM - E384 - ମାଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା - ASTM E18 - ମାଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା - ASTM E2109 - ପୋଲିମିଡ୍ ମାପ ASTM E1920 - ମାଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ASTM - D4417 - ପଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ASTM D522 - ବର୍ଣ୍ଣ - ପରୀକ୍ଷା ୪. ଦାୟିତ୍ୱ - ଲାଭ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କରନ୍ତୁ QC - ଲାଭ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ କରନ୍ତୁ QA ମାଧ୍ୟମରେ - ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ 5. ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ - ପଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା / ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ତ ଆବରଣ ଘନତା - ଗୁଣ (ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ / ଟେକ୍ନିକାଲ୍) ପଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା - ପରୀକ୍ଷା - ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ତ ମାଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା - ମାଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା - ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ (କଟର, ଗୁଣବତ୍ତା, ପଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନ) 6. ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ - ଆବଶ୍ୟକୀୟ କରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପାଦାନ ବର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନ - ମାଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା - ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେଲେ ମାଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ୭. ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ୭.୧ ଆବରଣ ଘନତା - ମାନକ: ASTM D7091 - ପ୍ରକ୍ରିୟା: - ଉପକରଣ କାଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ - 5ଟି ପାଠ ନିଆ - ହାରାହାରି ସରାଫିକ୍ ଏବଂ ସରାଫିକ୍ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ୭.୨ ପଲ୍ଟିମାଡ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା (ସ୍ୱପ୍ନେ-ପ୍ରସ୍ତୁତ)
--

ପୃଷ୍ଠା ୧ର ୩

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ	ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ପାଠ	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	
ହାତ୍ତା ହୋଇଛି	ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଧ୍ୟମରେ	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗୀ ସ୍ୱପ୍ନେ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନେ ଆବରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ	କମ୍ପ୍ୟୁଟର-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍/୦୭/୪୧	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୧୭.୦୩.୨୦୨୫	

- ମାନକ: ASTM D4417

- ପରୀକ୍ଷା:

- Ra ମାପନ କ୍ଷମା Testex ଟେକ୍ସ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ
- ଆବରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ

୭.୩ ଆବରଣ ପରୀକ୍ଷା

- ମାନକ: ASTM C633

- ପରୀକ୍ଷା:

- ଲେପାକ୍ଷୟ ସହିତ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
- ସମସ୍ତ ଆବରଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
- ବଳ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ମୋଡ୍ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ

୭.୪ ମାଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ

- ମାନକ: ASTM E1920

- ପରୀକ୍ଷା:

- ବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା, ଲେପାକ୍ଷୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅକ୍ଷୟକ୍ଷୟ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ମାଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ
- ପ୍ରକ୍ରିୟାକର 20ଟି ଟିପ୍ପଣୀ କରନ୍ତୁ

୭.୫ ମାଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ

- ମାନକ: ASTM E384

- ପରୀକ୍ଷା:

- ଆବରଣ ଉପରେ ଲେପାକ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ
- 5ଟି ପାଇଁ ନିଆ
- ହାରାହାରି କୋରଡ୍ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ

୭.୬ ବର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା

- ମାନକ: ASTM D522

- ପରୀକ୍ଷା:

- ୧୫/୨୫ ମିଲିମିଟର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବରଣ ଉପରେ ୯୦/୧୮୦ ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ
- ପାଟ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
- କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଇଟ୍/ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଆବରଣ ଲାଇଟ୍/ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ

୭.୭ ପୋଲିମିଡ଼ିଆ

- ମାନକ: ASTM E2109

- ପରୀକ୍ଷା:

- ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ମାଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ
- 20ଟି ଟିପ୍ପଣୀ କରନ୍ତୁ
- ପୋଲିମିଡ଼ିଆ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ

୮. ରିପୋର୍ଟ

- କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂଖ୍ୟା: _____
- ଆବରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା: _____ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ରେକ୍ଟର (Ra): _____ μm
- ଆବରଣ ଗ୍ରହଣ: ହାରାହାରି _____ μm (ସରାଫିକ୍ସ: _____, ସରାଫିକ୍ସ: _____) ଆବରଣ
- ଶକ୍ତି: _____ MPa (ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର)
- ମୋଡ୍: ☐ ସମାପ୍ତି ☐ ଆଠ ☐ ସବଷ୍ଟରେ ମାଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ପ୍ରକ୍ରିୟାକର:
- ଛବିରତା: _____ %
- କଠିନତା: _____ HV0.3/HRC/HR15N/HR15Y

ପୃଷ୍ଠା ୨ର 3

ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍	ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ଟିପ୍ପଣୀ	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନେ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅର୍ମାଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନେ ଆବରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ	କମ୍ପ୍ୟୁଟର-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍/୦୭/୪୧	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୨.୦୩.୨୦୨୫	

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା: ଗରୁଡ଼ାଣୀୟ/ଅଗରୁଡ଼ାଣୀୟ
- ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱପ୍ନେ: ☐ ପାସ୍ ☐ ଫେଲ୍

୨. ସରୁକ୍ଷା ସତର୍କତା

- ସରୁକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଗାର PPE ପରିଧାନତା
- ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଗଲୋଭସ୍
- ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଗାରତ୍ ସହଜ ଯନ୍ତ୍ରପାତ୍ର ଚଳାନ୍ତୁ

୧୦. ଡକ୍ଟ୍ରିନେରୀ ନିୟମିତତା

ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁରୁତ୍ୱା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରଖାଯିବ।

ପୃଷ୍ଠା 3ର3

ପରସ୍ପର କରନ୍ତି	ଲକ୍ଷ୍ୟମା ପାଟଲି	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରମୋଦ୍ ଶ୍ରୀକର	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	