

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସପ୍ରେ ପ୍ରୋସେସର୍	କମ୍ପ୍ୟୁଟର-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍-ସିଷ୍ଟମ/୦୭/୪୩	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୦୩.୧୧.୨୦୨୫	

ଏହି ମାଲ୍‌ସ୍ପ୍ରେସିଂ ଉପକରଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକାଳୀନ: ସାମାନ୍ୟ ଆବେଦନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବହାରରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):	
 କେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପରିଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ।	 ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
 ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପରିଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ।	 ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲ୍‌ଡାଉ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପରିଧାରଣ କରିବା।
 ଶ୍ରୀକ୍ଷମକାଳୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।	 ତେଲ ମୁକ୍ତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପାର୍ଟ ପରିଧାରଣ କରିବା।
	 ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

1. ଧଳା ଚାହାର କରିବା ପାଇଁ ପିଷ୍ଟଲ୍ ଡୁଇଲ୍ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। 2. ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଅ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଷ୍ଟଲ୍ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଅଛି। ୩. ଉଚ୍ଚତା ବନିତ୍ରୁକୁ ଡୁଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପିଷ୍ଟଲ୍ରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେସ୍ ବ୍ଲେସ୍, ବ୍ଲେସ୍, ଲଗାନ୍ତୁ। ୪. ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟତା ଦରବଣାକୁ ସୁଅ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହପରେ ଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ୫. ୨୦ - ୪୦ PSI ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ଚାପକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ୬. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପିଷ୍ଟଲ୍ ୨ - ୮ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ସ୍ପ୍ରେସ୍ ଗନ୍‌ରଖନ୍ତୁ। ୭. ପିଷ୍ଟଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୯୦° ସ୍ପ୍ରେସ୍ କୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ୮. ପିଷ୍ଟଲ୍ ପରକାର ଅନୁସାରେ ନୋଜଲ୍ କମିବା ଏୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ: - ନଳାକାର ପିଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ଡିଲୁମ୍‌ବ୍ [ଚିତ୍ର 1a] - ଆୟତାକାର ପିଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ଡିଲୁମ୍‌ବ୍ [ଚିତ୍ର 2a]	
 ଚିତ୍ର ୧କ ନୋଜଲ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ (ଡିଲୁମ୍‌ବ୍)	

ପୃଷ୍ଠା ୧୧୭

ପରସ୍ପର କରନ୍ତୁ	ଲକ୍ଷ୍ୟମା ପାଖ	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରମିକ	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	



ଚିତ୍ର ୨କ

ନୋଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଜିଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (ଉତ୍ପାଦନରେ)

୯. କାଗଜ ଉପରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନେ ପ୍ରୋସେସର ଚିପି ନି ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ

୧୦. ସଠିକ୍ ସ୍ୱପ୍ନେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେଜିଂ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ

୧୧. ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପ୍ରେଜିଂ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ

୧୨. ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭରେଜ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କର, ସ୍ପ୍ରେଜିଂକୁ ସୁମାନ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ

୧୩. ଆବଶ୍ୟକ ପଦ୍ଧତି ସ୍ୱପ୍ନେ ନକର୍ଟ-୧୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ

ସତର୍କତା:

- ସ୍ପ୍ରେଜିଂ ସମୟରେ ବାୟୁ ଚାପ ସ୍ଥାୟୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ
- କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପ୍ରେଜିଂର ଅତ୍ୟଧିକ ଜମାକ ସୂଚନା
- ବ୍ୟବହାର ପରେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଗନ୍ଧକ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ନ ପାରିବ
- ଦ୍ରବଣ ଶାଫ୍ଟି ଏଡ଼ାଏର ପାଇଁ ବାୟୁ ଉପକରଣକୁ ଯାବତାନ୍ତର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ଆର୍ଦ୍ରତା ନାହିଁ

ପୃଷ୍ଠା ୨ର୨

ପରସ୍ପର କରନ୍ତି	ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାରି	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀତକର	ଦସ୍ତଖତ		ତାରିଖ	